GRENZE

Vorhandenes Trapezblech am Auflager deformiert

KL-Pos-12 Holz b/d=12/26 aus konstr. Gründen nicht kleiner gewählt

vorh. Trapezblech (Dämmung, Dichtung nicht dargestellt)

KL-Pos-2 Holz b/d=12/20

Sparrenpf-Anker

Balkenschuh

1473

2230

15 550 550 550 550 15

B

KL-Pos-2 Holz b/d=12/20

KL-Pos-2 Holz b/d=12/20

KL-Pos-2 Holz b/d=12/20

KL-Pos-1 Holz b/d=12/26

KL-Pos-2 Holz b/d=12/20

KL-Pos-2 Holz b/d=12/20

HOLZLAGER ALS KALTLAGER

Vorh. Binder mit horizontalem Riss muss saniert werden.

Vorh. Binder mit angenommenen horizontalem Riss muss saniert werden. (Der Binder konnte nicht kontrolliert werden.)

Vorh. Binder mit horizontalem Riss muss saniert werden.

Das vorhandene Trapezblech T131 ist mit einer Blechstärke von t=0,88 mm nicht ausreichend tragfähig. Die Blechdicke sollte überprüft werden.

MASCHINENRAUM

SCHIEBETOR

SCHIEBETOR

SCHIEBETOR

SCHIEBETOR

SCHIEBETOR

15 30 490 490 15 30

B