




Probe	Datum	Bild	Probenahme		Untersuchung auf/ Schadstoffverdacht	Ergebnis/ Befund	Bemerkungen
Nr.	TT/MM/JJ	Nr.	Ort ( Raum/ Bauteil/...)	Art, Produkt / RLM	Schadstoffangabe		
5020	23.03.2026		Schacht, Fußboden	Beschichtung	Asbest	kein Asbest nachgewiesen	
5021					PCB	< 0,10 mg/kg LAGA PCB	
5022	23.03.2026		Schacht, Rohrleitung, Flanschverbindung zwischen Absperrventil und Rohr	Flanschdichtung	Asbest	kein Asbest nachgewiesen	organische Fasern
5023	23.03.2026		Schacht, Wasserleitung Absperrventil	Beschichtung	Blei, Chrom	Blei 20 mg/kg Chrom 300 mg/kg	
5024					PCB	< 0,10 mg/kg LAGA PCB	
5025	23.03.2026		Schacht, Deckel	Beschichtung	PCB	19,2 mg/kg LAGA PCB	
5026					Blei, Chrom	Blei 98 mg/kg Chrom 190 mg/kg	
5027	23.03.2026		Schacht, Wanddruchbruch	Brandschott	Asbest	kein Asbest nachgewiesen	