

Probe	Datum	Bild	Probenahme		Untersuchung auf/ Schadstoffverdacht	Ergebnis/ Befund	Bemerkungen
Nr.	TT/MM/JJ	Nr.	Ort (Raum/ Bauteil/...)	Art, Produkt / RLM	Schadstoffangabe		
5046	24.03.2026		Schacht, Gussrohr	Beschichtung	PAK	Σ PAK (16 EPA) 36 mg/kg Benzo(a)pyren 1,7 mg/kg	
5047	24.03.2026		Schacht, Fußboden	Beschichtung	PCB	< 0,10 mg/kg LAGA PCB	
5048					Asbest	kein Asbest nachgewiesen	
5049	24.03.2026		Schacht, Wanddruchbruch	Brandschott	Asbest	kein Asbest nachgewiesen	
5050	24.03.2026		Schacht, Wanddruchbruch	Brandschott	Asbest	kein Asbest nachgewiesen	
5051	24.03.2026		Schacht, Wasserleitung Stahlrohr	Beschichtung	Blei, Chrom	Blei 6,8 mg/kg Chrom < 0,1 mg/kg	
5052					PCB	< 0,10 mg/kg LAGA PCB	