

Fotodokumentation Sanierung Connemara



Bild 1: Drohnenaufnahme der betroffenen Grundstücke



Bild 2: Büro, Kantine BT11 Frontansicht mit Vorplatz



Bild 3: Montagegrube in Garge (grünes Tor) Gebäude Büro, Kantine BT11



Bild 4: EG im Gebäude Büro, Kantine BT11



Bild 5: EG im Gebäude Büro, Kantine BT11



Bild 6: Toilettenanlage im Gebäude Büro, Kantine BT11. Fliesenspiegel mit asbesthaltigem Kleber



Bild 7: Lagerraum EG im Gebäude Büro, Kantine BT11



Bild 8: Verkaufsraum OG im Gebäude Büro, Kantine BT11



Bild 9: DG im Gebäude Büro, Kantine BT11



Bild 10: Keller im Gebäude Büro, Kantine BT11



Bild 11: PCB-haltiger blauer Anstrich im Treppenhaus im Gebäude Büro, Kantine BT11



Bild 12: Links Halle BT47, Mitte Verbindungsbau, Rechts Büro, Kantine BT11



Bild 13: Mit Sperrmüll vollgestellter Verbindungsbau zwischen Halle BT47 und Büro, Kantine BT11



Bild 14: Außenansicht Halle BT47, Ost- und Südfassade



Bild 15: Außenansicht Halle BT47, Westfassade mit Einfahrtstor



Bild 16: Innenansicht Halle BT47 mit Resten an Sperrmüll



Bild 17: Innenansicht Halle BT47, Stromanschluss und Öltank mit Restmenge



Bild 18: Innenansicht Halle BT47 mit nachträglichen Mauerwerkseinbau



Bild 19: Außenansicht Halle BT47, Umfahrmöglichkeit



Bild 20: Reifenablagerung zwischen den Gebäuden Halle BT47 und Büro, Kantine BT11



Bild 21: Zufahrt zur Connemara-Halle (BT11) mit Bauzauntor an der Nordwestecke



Bild 22: Einfahrtsbereich zum Gelände über Haupttor



Bild 23: Zufahrt zu BT11 vom Haupttor kommend. Blick nach Norden, Halle rechts bleibt im Bestand



Bild 24: Zufahrt zu BT11 vom Haupttor kommend. Blick nach Süden. Durchfahrtsbreite ca. 5,2 m