

Anlage 3

PROBENLISTEN

(27 Seiten)

Bemerkungen. Wie in Anlage 2 sind die Untersuchungsergebnisse in den Listen bei einem positivem Befund, bzw. wenn die ermittelten Gehalte der untersuchten Baustoffe die Grenzwerte überschreiten **rot** dargestellt, andernfalls **schwarz**.

Halle 1

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P1-01	01/0020	Fugendichtmasse Hallenboden alt	Halle 1, hinten	PAK
P1-02	01/0011	Anstriche (Aufzugtür, Stahlträger)	Halle 1, hinten	PCB, Schwermetalle
P1-03a	01/0012	Rohrdämmung unter Schwarzpappemantel	Halle 1, hinten	KMF
P1-03b	01/0013	Schwarzpappemantel	Halle 1, hinten	PAK
P1-04	01/0015	Dichtungen Lüftungskanäle	Halle 1, oben, R9a	Asbest
P1-05	01/0026	Dichtung Gasschutztür	Halle 1, oben, R9a	Asbest
P1-06	neu	Dunkler Wandanstrich	Halle 1, oben, R9a	PAK/PCB
P1-07	01/0017	Fensterkitt, einfachvergl. Stahlfenster	Halle 1, oben, R9a	Asbest
P1-08	01/0009	Wandfliesenkleber, Waschecke	Halle 1, oben, R9a	Asbest VDI3866
P1-09a	01/0012	<i>Rohrdämmung unter Schwarzpappemantel</i>	<i>Halle 1, neben Durchgang Geb. 14</i>	RSP
P1-09b	01/0013	<i>Schwarzpappemantel</i>	<i>Halle 1, neben Durchgang Geb. 14</i>	RSP
P1-10a	neu	Schwarzer Anstrich auf Asphaltplattenbelag	Halle 1, oben, Flur vor Büros	PAK
P1-10b	01/0018	Asphaltplattenbelag	Halle 1, oben, Flur vor Büros	PAK
P1-10c	Neu	Schwarzer Anstrich auf Asphaltplattenbelag	Halle 1, oben, Flur vor Büros	Asbest VDI3866 (?)
P1-11	01/0011	Anstriche, einfachvergl. Stahlfenster	Halle 1, oben, Büro/Sozialraum	PCB, Schwermetalle
P1-12	01/0017	Fensterkitt, einfachvergl. Stahlfenster	Halle 1, oben, Büro/Sozialraum	Asbest
P1-13	neu	Odenwaldplatten (ohne Dämmauflage)	Durchgang Halle 1 - Geb. 14	KMF
P1-14a	01/0006	Putz Hallenbereich	Hallenbereich	Asbest VDI3866
P1-14b	01/0006	Putz Werkstätten	Halle 1, Räume linke Hallenseite	Asbest VDI3866
P1-15	01/0012	Rohrdämmung, alukaschiert	Halle 1, hinten	KMF
P1-16a	01/0012	Rohrdämmung große Rohre, Schwarzpappemantel	Halle 1, hinten	KMF

P1-16b	01/0013	Schwarzpappemantel	Halle 1, hinten	PAK
P1-17	01/0009	Wandfliesenkleber, Waschecke	Halle 1, Waschecke hinten	Asbest VDI3866
P1-18	01/0012	Rohrdämmung, kunststoffummantelt	Halle 1, Waschecke hinten	KMF
P1-19	01/0018	Asphaltplattenbelag	Halle 1, linke Seite oben, Lagerbereich	PAK
P1-20	01/0020	schwarze Fugendichtmasse zwischen Asphaltplatten	Halle 1, linke Seite oben, Lagerbereich	PAK
P1-21	01/0012	Rohrdämmung, gipsummantelt	Halle 1, linke Seite oben, Lagerbereich	KMF
P1-22	01/0009	Wandfliesenkleber, Waschecke	Halle 1, linke Seite oben, Lagerbereich	Asbest VDI3866
P1-23	01/0026	Asbestschnur, Dichtung	Halle 1, linke Seite UG, Zugang von außen	Asbest
P1-24	01/0012	Rohrdämmung, blechummantelt	Halle 1, linke Seite Heizzentrale, Zugang von außen	KMF
P1-25	01/0007	Fugendichtmasse	Halle 1, hinten, Dehnungsfugen in Außenmauern	PCB, Schwermetalle

Halle 2

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P2-01	2/0011	Rohrdämmung, blechummantelt	Halle 2, Werkstatthalle	KMF
P2-02	2/0009	alte Anstriche auf Heizungen	Halle 2, Werkstatthalle, Heizkörper an Außenwänden	PCB
P2-03	2/0009	alte Anstriche auf Stahlträgern	Halle 2, Werkstatthalle	PCB + Schwermetalle
P2-04	2/0011	Rohrdämmung, alukaschiert	Halle 2, Werkstatthalle, vereinzelt	KMF
P2-05	2/0012	Flanschdichtungen, Rohrleitungen	Halle 2, Werkstatthalle	Asbest
P2-06	2/0008	Wandfliesenkleber	Halle 2, Werkstatthalle, Waschecke	Asbest VDI3866
P2-07	2/0011	Rohrdämmung, blechummantelt	Halle 2, Werkstatthalle, über Waschecke (dünne Rohrleitungen)	KMF
P2-08	2/0009	alte Anstriche Fensterrahmen (grau)	Halle 2, Werkstatthalle	PCB, Schwermetalle
P2-09	2/0013	Fugendichtmassen	Halle 2, Werkstatthalle, Hallenboden, Dehnungsfugen	PCB
P2-10	2/0012	Flanschdichtungen, Rohrleitungen	Halle 2, Werkstatthalle, Lüfter neben Hallentor	Asbest

Halle 3

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P3(69)-01	69/0002	Dämmung hinter Lochblechwandverkleidung	Halle 3, EG, B-Verpackung	KMF
P3(69)-02	03/0008	Rohrdämmung, blechummantelt	Halle 3, EG, B-Verpackung	KMF
P3(69)-03	03/0008	Rohrdämmung, alukaschiert	Halle 3, EG, B-Verpackung	KMF
P3(69)-04	neu	Leichtbauplatten, Leitungsdurchführungen	Halle 3, EG, B-Verpackung	Asbest
P3-10	03/0009	Rohrdämmung, gipsummantelt	Halle 3, neben Tor	KMF
P3-11	03/0005	Anstrich Gebäudesockel	Halle 3, neben Tor	PCB
P3-12	03/0006	Anstrich Stahlträger	Halle 3, neben Tor	PCB/Schwermetalle
P3-13	Neu	Wandputz	Halle 3, neben Tor	Asbest VDI3866
P3-14	03/0012	Asphaltplattenbelag	Halle 3, EG, Flur Treppenhaus	PAK
P3-15	30/0011	Dämmung hinter GK-Wand	Halle 3, 1. OG, Werkstatt	KMF
P3-16a	03/0013	Asphaltplattenbelag unter Schutzanstrich	Halle 3, 2. OG, Werkstatt	PAK
P3-16b	Neu	Schutzanstrich auf Asphaltplatten	Halle 3, 2. OG, Werkstatt	PCB/PAK

Halle 3A

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P3A-01	03A/0004	Wand, Fugendichtmasse	Halle 3A, EG, MG-Instandsetzung	PCB/PAK
P3A-02	03A/0010	Rohrdämmung, gipsummantelt	Halle 3A, EG, MG-Instandsetzung	KMF
P3A-03a	03A/0010	Rohrdämmung schwarzpappeummantelt	Halle 3A, EG, MG-Instandsetzung	KMF
P3A-03b	Neu	Schwarzpappe um Rohrdämmung	Halle 3A, EG, MG-Instandsetzung	PAK
P3A-04	03A/0008	Anstrich, Heizungen und Rohre	Halle 3A, EG, MG-Instandsetzung	PCB/Schwermetalle

P3A-05	<i>Neu</i>	Dichtungen an Lüftungskanälen	Halle 3A, UG, Heizungs-/Lüftungszentrale	Asbest
P3A-06	<i>03A/0010</i>	Rohrdämmung gelb, blechummantelt	Halle 3A, UG, Heizungs-/Lüftungszentrale	KMF
P3A-07	<i>03A/0010</i>	Rohrdämmung weiß, blechummantelt	Halle 3A, UG, Heizungs-/Lüftungszentrale	KMF
P3A-08	<i>03A/0013</i>	Fensterkitt an einfach verglastem Stahlfenster	Halle 3A, UG, Heizungs-/Lüftungszentrale	Asbest
P3A-09	<i>03A/0008</i>	Anstrich Stahlteile (Fenster, Türen)	Halle 3A, UG, Heizungs-/Lüftungszentrale	PCB/PAK
P3A-10	<i>03A/0011</i>	Flanschdichtungen (meist Gummi)	Halle 3A, UG, Heizungs-/Lüftungszentrale	Asbest
P3A-11	<i>03A/0010</i>	Rohrdämmung, blechummantelt	Halle 3A, EG, Phosphatierung	KMF
P3A-12	<i>03A/0007</i>	(AZ) Trennwand neben Waschecke	Halle 3A, EG, Hydraulik-Instandsetzung	Asbest
P3A-13	<i>03A/0010</i>	Dämmung um Lüftungskanal (braun)	Halle 3A, EG, Hydraulik-Instandsetzung	KMF
P3A-14	<i>03A/0010</i>	Dämmung um Lüftungskanal (gelb, alukaschiert)	Halle 3A, EG, Hydraulik-Instandsetzung	KMF
P3A-15	<i>neu</i>	Lüftungskanal, Wanddurchführung (AZ)	Halle 3A, EG, Hydraulik-Instandsetzung	Asbest
P3A-16	<i>03A/0010</i>	Rohrdämmung, pappeummantelt	Halle 3A, EG, Optronik	KMF

Halle 3B

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P3B-01	<i>3B/0002</i>	Rohrdämmung, blechummantelt	Gebäude 3B, Empore, Rohrleitungen	KMF
P3B-02	<i>neu</i>	Lüftungskanaldichtungen	Gebäude 3B, Empore, Lüftungskanäle (Blech)	Asbest

Gebäude 4

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P4-01	4/0014	Flanschdichtung	Gebäude 4, UG linke Seite, Heizungszentrale	KMF, Asbest
P4-02	4/0013	Rohrflanschdämmung, blechummantelt	Gebäude 4, UG linke Seite, Heizungszentrale	KMF
P4-03	4/0013	Rohrdämmung, gipsummantelt	Gebäude 4, UG linke Seite, Heizungszentrale	KMF
P4-04	4/0013	Rohrdämmung, kunststoffummantelt	Gebäude 4, UG linke Seite, Flur	KMF
P4-05	4/0021	Schutzanstrich, Betonboden	Gebäude 4, UG linke Seite, Raum 11	PCB
P4-06	4/0009	Fensterkitt	Gebäude 4, UG linke Seite, ehemaliger Kühlraum(?)	Asbest
P4-07	4/0007	Wandputz	Gebäude 4, linke Seite, UG, EG	Asbest VDI3866
P4-08	4/0012	Anstrich, Holztür	Gebäude 4, linke Seite, EG, Zugangstür	PCB
P4-09	4/0012	Anstrich, Holzterre	Gebäude 4, linke Seite, EG, Treppenhaus	PCB
P4-10	4/0025	Linoleumbodenbelag	Gebäude 4, linke Seite, EG, Flur vor WC	Asbest
P4-11	4/0025	PVC-Bodenbelag	Gebäude 4, linke Seite, 2. OG, Gruppenraum	Asbest
P4-12	4/0011	AZ-Fensterbank	Gebäude 4, linke Seite, 2. OG, Gruppenraum	Asbest
P4-13	4/0003	Fassadenplatte	Gebäude 4, linke Seite, 2. OG, Speicher, Gaupen	Asbest
P4-14	4/0009	Fensterkitt	Gebäude 4, linke Seite, 2. OG, Speicher, Holzfenster	Asbest
P4-15	4/0016	Schwarzpappemantel	Gebäude 4, linke Seite, 2. OG, Speicher, große Leitungsrohre	PAK
P4-16	4/0013	Rohrdämmung	Gebäude 4, linke Seite, 2. OG, Speicher, große Leitungsrohre	KMF
P4-17	4/0013	Dämmung alukaschiert	Gebäude 4, linke Seite, kleiner Speicher über 2. OG, Ausgleichsgefäß	KMF
P4-18	4/0013	Dämmung Deckel	Gebäude 4, linke Seite, kleiner Speicher über 2. OG, Ausgleichsgefäß	KMF
P4-20	4/0013	Odenwaldplatten	Gebäude 4, rechte Seite, Fitnessraum	KMF
P4-21	4/0013	Rohrdämmung, gipsummantelt	Gebäude 4, rechte Seite, Damen-WC	KMF
P4-22	4/0008	Wandfliesenkleber	Gebäude 4, rechte Seite, Damen-Umkleide	Asbest VDI3866
P4-23	4/0020	Asphaltplatten	Gebäude 4, linke Seite, UG, Serverraum, Bodenbelag	PAK
P4-24	4/0013	Rohrdämmung, gipsummantelt	Gebäude 4, linke Seite, UG, Serverraum	KMF

Gebäude 5

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P5-01	neu	Dämmung hinter Gipsverkleidung	Gebäude 5, EG, Werkstatthalle, Ausbilder-WC, Wand hinter Heizung	HBCD
P5-02	5/0009	AZ-Fensterbank (schwarz)	Gebäude 5, EG, Werkstatthalle, Ausbilder-WC	Asbest
P5-03	5/0018	Schutzanstrich, Estrichboden	Gebäude 5, EG, Werkstatthalle, Empore, Boden	PCB
P5-04	neu	Fugendichtmasse, Boden	Gebäude 5, EG, Werkstatthalle, Boden neben Büro	PCB
P5-05	neu	Schutzanstrich, Betonboden	Gebäude 5, EG, Werkstatthalle, Boden neben Büro	PCB
P5-06	neu	Schutzanstrich, Betonboden	Gebäude 5, EG, Werkstatthalle, Boden	PCB
P5-07	5/0008	Wandputz	Gebäude 5, EG, Schweißraum	Asbest VDI3866
P5-08	5/0009	AZ-Fensterbank (grau)	Gebäude 5, EG, Schulungsraum	Asbest
P5-09	5/0013	Rohrdämmung, gipsummantelt	Gebäude 5, EG, Werkstatthalle, Empore	KMF
P5-10	5/0006	Wandfliesenkleber	Gebäude 5, EG, Werkstatthalle, Waschecke	Asbest VDI3866
P5-11	neu	Fassadenplatte	Gebäude 5, EG, Außen, Dacheinfassung	Asbest
P5-12	5/0002	Fugendichtmasse, Wand	Gebäude 5, EG, Außen, Klinkerwand, Dehnungsfuge	PCB
P5-13	5/0016	Asphaltplatten	Gebäude 5, EG, Eingangsbereich, Werkstatthalle	PAK

Gebäude 6

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P6-01	6/0008	Wandfliesenkleber, Bad	Bad	Asbest VDI3866
P6-02	6/0009	WC-Trennwand	Bad	Asbest
P6-03	6/0010	Bodenbelag, Asphaltplatten	Flur, Küche	PAK
P6-04	neu	Putz	Umkleide, Flur	Asbest VDI3866
P6-05	6/0002	Fugendichtmasse Außenwand	Außen, neben Garage	PCB
P6-06	neu	Schutzanstrich, Betonboden	Batterieladestation	PCB
P6-07	neu	schwarze Fugendichtmasse zwischen Betonplatten	Vor Batterieladestation	PAK/PCB
P6-08	neu	Rohrdämmung, gipsummantelt	Werkstatt	KMF
P6-09	6/0003	Fassadenplatten	Außen, Dachkantenverkleidung	Asbest
P6-10	neu	Schwarzer Anstrich	Gebäuderückseite, Sockelbereich	PAK

Gebäude 7

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P7-01	7/0017	schwarze Fugendichtmasse zwischen Betonplatten	schmaler Lagerraum	PAK
P7-02	7/0009	Fensterkitt, einfach verglaste Stahlfenster	schmaler Lagerraum	Asbest
P7-03	7/0018	Rohrdämmung, gipsummantelt	schmaler Lagerraum	KMF
P7-04	7/0011	Anstrich, einfach verglaste Stahlfenster	schmaler Lagerraum	PCB, Schwermetalle
P7-05	7/0011	Anstrich, Stahlrahmen Rolltore	Außen, Stahlrahmen Rolltore	PCB, Schwermetalle
P7-06	7/0002	Fugendichtmasse Außenwand	Außenwand/Rolltore	Asbest
P7-07	7/0012	Asphaltplattenbelag	Werkstatt	PAK
P7-08	7/0017	schwarze Fugendichtmasse zwischen Asphaltplatten	Werkstatt	PAK
P7-09	neu	Noppenboden, Kleber	Umkleide	Asbest VDI3866
P7-10	7/0008	Putz	Anschlußraum Heizung, Batterieladestation	Asbest VDI3866
P7-11	7/0010	AZ-Fensterbänke	große Werkstatthalle, Büro, Küche, Flur	Asbest
P7-12	7/0009	Fensterkitt, einfach verglaste Stahlfenster	große Werkstatthalle, Stahlfenster	Asbest
P7-13	7/0017	schwarze Fugendichtmasse zwischen Betonplatten	große Werkstatthalle	PAK
P7-14	7/0015	Schutzanstrich, Betonboden	große Werkstatthalle	PCB
P7-15	7/0018	Rohrdämmung, blechummantelt	Anschlußraum Heizung,	KMF
P7-16	7/0019	Flanschdichtungen	Anschlußraum Heizung,	Asbest
P7-17	7/0018	Rohrdämmung, alukaschiert	Anschlußraum Heizung,	KMF
P7-18	7/0021	Leichtbauplatten, Leitungsdurchführungen	Anschlußraum Heizung	KMF
P7-19	7/0002	Fugendichtmasse Außenwand	Außen, große Werkstatthalle, Betonrahmen	PCB
P7-20A	7/0004	Bitumendachbahnen	Bedachung, über Batterieladestation	Asbest VDI3866
P7-20B	7/0005	Bitumendachbahnen	Bedachung, über Batterieladestation	PAK

Gebäude 8

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P8-01	8/0004	Rohrleitung, offene Flansche, Dichtungen	Treppenhaus, Außenwände	Asbest
P8-02	8/0002	Eingangsbereiche Stahltüren, Anstriche	Zugang	PCB, Schwermetalle

Halle 9

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P9-01	neu	Lüftungsklappe, Leichtbauplatte	Halle 9, Heizungszentrale	KMF
P9-02	9/0006	Rohrdämmung, alukaschiert	Halle 9, Heizungszentrale	KMF
P9-03	9/0006	Rohrdämmung, blechummantelt	Halle 9, Heizungszentrale	KMF

Halle 10

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P10-01	neu	Wandverkleidung aus Faserplatten	Halle 10, Verbindungswand zu Geb. 43, Wandverkleidung	Asbest
P10-02	neu	Innendämmung	Halle 10, Verbindungswand zu Geb. 43, Dämmung hinter Wandverkleidung	KMF
P10-03	10/0002	Fugendichtmasse	Halle 10, Verbindungswand zu Geb. 43, Fugen unter Wandverkleidung	PCB
P10-04	neu	Odenwaldplatten	Halle 10, Sozialraum, Zwischendecke	KMF
P10-05	neu	Dämmauflage	Halle 10, Sozialraum, Zwischendecke	KMF

Halle 11

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P11-01	11/0002	Fugendichtmasse	Halle 11, Sockelbereich aus Betonelementen, Dehnungsfugen	PCB
P11-02	neu	Dämmung in Profilblechhohlräumen	Halle 11, Außenwände aus Profilblech	KMF

Gebäude 12

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P12-01	12/0013	Rohrdämmung, gipsummantelt	Gebäude 12, UG, kleiner Haustechnikraum (Raum 2)	KMF
P12-02	12/0015	Fensterkitt	Gebäude 12, UG, Archiv (Raum 9)	Asbest
P12-03	12/0016	Anstrich auf Stahlfenstern	Gebäude 12, UG, Archiv (Raum 9)	PCB, Schwermetalle
P12-04	12/0016	grauer Anstrich auf Stahltüren	Gebäude 12, UG, Flur, Türen zu den Räumen 7 und 8	PCB, Schwermetalle
P12-05	12/0013	Rohrdämmung, gipsummantelt	Gebäude 12, UG, Flur	KMF
P12-06	12/0013	Rohrdämmung, kunststoffummantelt	Gebäude 12, UG, Archiv (Raum 004)	KMF
P12-07	12/0018	Bodenschutzanstrich, Estrich/Beton	Gebäude 12, EG, Kopierraum	PCB
P12-08	neu	Dämmung hinter Holzverkleidung	Gebäude 12, EG, großer Besprechungsraum, (Raum 006)	KMF
P12-09	12/0011	Innendämmung, GK-Wand	Gebäude 12, EG, GK-Wand, Flur vor Raum 004a	KMF
P12-10	12/0022	AZ-Fensterbank	Gebäude 12, Treppenhaus, Fenster	Asbest
P12-11	12/0023	Odenwaldplatte	Gebäude 12, EG, Betriebsarzt, Raum 016b	KMF
P12-12	12/0008	Wandputz	Gebäude 12, EG, Kopierraum	Asbest VDI3866
P12-13	12/0005	Dämmauflage	Gebäude 12, 2. OG, Speicher, Bodendämmung	KMF
P12-14	12/0003	Bitumendachbahn	Gebäude 12, 2. OG, Speicher, Dach	PAK

Gebäude 12A

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P12A-01	12A/0004	Asphaltplattenbelag (schwarz)	Gebäude 12A, EG, Umkleide	PAK
P12A-02	neu	Wandputz	Gebäude 12A, EG, Umkleide	Asbest VDI3866
P12A-03	neu	GK-Wand, Innendämmung	Gebäude 12A, EG, Umkleide	KMF
P12A-04	12A/0008	Rohrdämmung, gipsummantelt	Gebäude 12A, EG, Lagerraum 130, Rohrleitungskanal	KMF
P12A-05	12A/0011	Lüftungskanaldichtungen	Gebäude 12A, UG, Kellerraum	Asbest
P12A-06	12A/0008	Rohrdämmung, gipsummantelt	Gebäude 12A, UG, Kellerraum	KMF
P12A-07	12A/0005	Fensterkitt	Gebäude 12A, UG, Kellerraum	Asbest
P12A-08	12A/0010	Flanschdichtungen (offen)	Gebäude 12A, UG, Kellerraum	Asbest
P12A-09A	neu	Fasermaterial in Blechummantelung	Gebäude 12A, UG, Heizungskeller, ummantelte Flansche	Asbest/KMF
P12A-09B	12A/0008	Mineralwolle in Blechummantelung	Gebäude 12A, UG, Heizungskeller, ummantelte Flansche	KMF
P12A-10	neu	Schwarzpappelage in Klinkerwand	Gebäude 12A, EG, Außenwand	PAK

Halle 13

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P13-01	neu	Wanddämmung (Dämmschaum)	Halle 13, Außenwände aus Profilblechelementen	RSP
P13-02	13/0004	Fugendichtmasse	Halle 13, Außenwände, Sockelbereich	PCB
P13-03	13/0004	Fugendichtmasse	Halle 13, hinterer Hallenbereich und Gabelstaplerladezone, Boden	PCB

Gebäude 14

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P14-01	14/0009	Verkleidung aus Leichtbauplatten	EG, neben Lackierkabinen	KMF, (Asbest)
P14-02a	14/0012	Offene Rohrdämmung	OG, Lüftungszentrale	KMF
P14-02b	14/0012	Dämmung um Handräder, Ventile	OG, Lüftungszentrale	KMF
P14-03	14/0012	Dämmmatte um Handräder, Ventile	OG, Lüftungszentrale	KMF
P14-04	14/0002	Fugendichtmasse Außenwand	Außen, neben Treppenaufgang	PCB

Gebäude 16

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P16-01	16/0007	Fugendichtmasse an Toreinfassungen	Gebäude 16/17, Außenwände an allen Toren und Türen	PCB
P16-02	16/0007	Fugendichtmassen (schwarz)	Gebäude 16/17, Sockelbereiche	PAK
P16-03	neu	Wandputz	Gebäude 16, Werkstatthalle, verputzte Wandbereiche	Asbest VDI3866
P16-04	16/0003	Rohrdämmung, pappeummantelt	Gebäude 16, Werkstatthalle, OG, Lagerbereiche	KMF
P16-05	16/0003	Rohrdämmung, gipsummantelt	Gebäude 16, Werkstatthalle, OG, Lagerbereiche	KMF
P16-06	16/0003	Rohrdämmung, kunststoffummantelt	Gebäude 16, Werkstatthalle, OG, Lagerbereiche	KMF
P16-07	16/0005	Asphaltplattenbelag (schwarz)	Gebäude 16, EG, Lager/Umkleide	PAK
P16-08	neu	Wandputz	Gebäude 16, EG, Lager/Umkleide	Asbest VDI3866
P16-09	neu	alte Anstriche	Gebäude 16/17 alle Bereiche (Lager/Umkleide, Heizkörper)	PCB

Gebäude 17

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P17-01	17/0001	Rohrdämmung, blechummantelt	Gebäude 17, hintere Wand, Rohrleitungen	KMF
P17-02	17/0002	Flanschdichtungen, Rohrleitungen	Gebäude 17, hintere Wand, Rohrleitungen	Asbest
P17-03	17/0001	Rohrdämmung, gipsummantelt	Gebäude 17, hintere Wand, Rohrleitungen	KMF
P17-04	neu	Putz	Gebäude 17, vorderer Hallenbereich, OG, Kleineteilelager	Asbest VDI3866

Gebäude 25

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P25-01	25/0004	Anstrich (blau) auf Stahltor	Gebäude 25, Stahltor und Tür daneben	PCB/Schwermetalle
P25-02	25/0006	Fensterkitt an alten Holzfenstern	Gebäude 25, Holzfenster Außen	Asbest
P25-03	25/0002	Wandanstrich innen	Gebäude 25, verputzte Innenwände	PCB
P25-04	25/0005	Anstrich auf altem Stahlfenster und Tür	Gebäude 25, Stahlfenster und Tür im Gebäudeinneren	PCB/Schwermetalle
P25-05	25/0006	Fensterkitt an altem Stahlfenster	Gebäude 25, Stahlfenster im Gebäudeinneren	Asbest
P25-06	neu	Wandputz	Gebäude 25, verputzte Innenwände	Asbest VDI3866
P25-07	neu	Konstruktionsholz	Gebäude 25, Dachkonstruktion aus Holz im Gebäudeinneren	Holzschutzmittel

Gebäude 26

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P26-01A	26/0003	Rohrdämmung, Schwarzpappemantel	Gebäude 26, gesamte Werkstatthalle, Rohrleitungen	KMF
P26-01B	26/0004	Schwarzpappe	Gebäude 26, gesamte Werkstatthalle, Rohrleitungen	PAK
P26-02	neu	Wandputz	Gebäude 26, verputzte Bereiche der Innenwände	Asbest VDI3866
P26-03	26/0006	Fensterkitt an alten Stahlfenstern	Gebäude 26, gesamte Werkstatthalle, Fenster	Asbest
P26-04	26/0007	Anstrich auf alten Stahlfenstern	Gebäude 26, gesamte Werkstatthalle, Fenster	PCB + Schwermetalle
P26-05	26/0008	Asphaltplattenbelag (schwarz)	Gebäude 26, gesamte Werkstatthalle, Boden	PAK
P26-06	neu	Konstruktionsholz	Gebäude 26, Holzkonstruktionen im Gebäude	Holzschutzmittel
P26-07	26/0002	Dämmung hinter Wandverkleidung	Gebäude 26, Seitenausgänge, Wandverkleidungen	KMF
P26-08	26/0003	Rohrdämmung, blechummantelt	Gebäude 26, Werkstatthalle, Rückwand (zu Halle 43)	KMF
P26-09	neu	Wandfliesenkleber	Gebäude 26, Werkstatthalle, Waschecke, Rückwand (zu Halle 43)	Asbest VDI3866
P26-10	26/0010	Fugendichtmassen (schwarz)	Gebäude 26, Zufahrtsrampe Betonbodenplatten beim Rolltor	PAK

Gebäude 39

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P39-01	39/0020	Trennlage im Boden	Bereich Kalibrierlabors, UG, Herren-WC, Bodenaufbau, Raum 21	PAK
P39-02	neu	Anstriche auf Türen und Rahmen	Bereich Kalibrierlabors, UG, Herren-WC, Raum 20	PCB/Schwermetalle
P39-03	39/0004	GK-Wände, Innendämmung	Bereich Kalibrierlabors, EG, Eingangsbereich, Raum 114	KMF
P39-04	39/0007	Odenwaldplatten auf Zwischendecke	Bereich Kalibrierlabors, EG, Lagerraum, Raum 111	KMF
P39-05	neu	Fensterkitt an Glaseinsatz in Stahltür	Kantinenbereich, UG, Flur	Asbest
P39-06	neu	Anstrich an Stahltür	Kantinenbereich, UG, Flur	PCB/Schwermetalle
P39-07	neu	AZ-Platte aus Sandwicheinsatz	Kantinenbereich, UG, Flur	Asbest
P39-08A	39/0024	Rohrdämmung, Schwarzpappemantel	Kantinenbereich, UG, Flur	KMF
P39-08B	39/0025	Schwarzpappemantel	Kantinenbereich, UG, Flur	PAK
P39-09	39/0024	Rohrdämmung, gipsummantelt	Kantinenbereich, UG, Flur	KMF
P39-10	neu	Anstriche auf Rohren und Stahlteilen	Kantinenbereich, UG, Flur	PCB/Schwermetalle
P39-11A	39/0024	Rohrdämmung, Schwarzpappemantel	Kantinenbereich, UG, Lager Feinmechanikwerkstatt, Raum 18	KMF
P39-11B	39/0025	Schwarzpappemantel	Kantinenbereich, UG, Lager Feinmechanikwerkstatt, Raum 18	PAK
P39-12	39/0004	KMF-Füllung in Kanal aus Blech	Kantinenbereich, UG, Lager Feinmechanikwerkstatt, Raum 18	KMF
P39-13	39/0023	Fugendichtmassen in Betonboden	Kantinenbereich, UG, Flur	PAK
P39-14	39/0022	Schutzanstrich auf Betonboden	Kantinenbereich, UG, Flur	PCB
P39-15	39/0004	KMF-Füllung in Kanal aus Blech	Kantinenbereich, UG, alte Lüftungs-/Filteranlage, Raum 9	KMF
P39-16	neu	Fensterkitt an alten Stahlfenstern	Kantinenbereich, UG, Lager, Raum 13	Asbest
P39-17	39/0026	Flanschdichtungen, Rohrleitungen	Kantinenbereich, UG, Warmwasserverteilung, Raum 6	Asbest
P39-18	neu	Spachtelmasse aus Wandverkleidung	Kantinenbereich, EG, Foyer, Wände hinter Heizungen	Asbest VDI3866
P39-19	39/0021	PVC-Bodenbelag	Kantinenbereich, EG, Unterrichtsraum, Raum 26, Boden	Asbest

P39-20	39/0023	Fugendichtmassen in Steinplattenboden	Kantinenbereich, EG, Speisesaal, Raum 28, Boden	PAK
P39-21	39/0017	Asphaltplattenbelag (schwarz)	Kantinenbereich, EG, Küche, Raum 50/46, Boden	PAK
P39-22	39/0024	Rohrdämmung, Hasendraht umwickelt	Kantinenbereich, EG, Essensausgabe, Raum 28, Zwischendecke	KMF
P39-23	39/0020	Trennlage im Boden	Gebäude 39, Kantinenbereich, EG, Küche, WC, Raum 49, Boden	PAK
P39-24	39/0009	Wandfliesenkleber	Gebäude 39, Kantinenbereich, EG, Küchenräume	Asbest VDI3866
P39-25	neu	Bodendämmung aus Teerkork	Gebäude 39, Kantinenbereich, EG, Küche, Kühlräume, Raum 34	PAK
P39-26A	39/0009	Mörtel/Fliesenkleber aus Wandaufbau	Gebäude 39, Kantinenbereich, EG, Küche, Kühlräume, Raum 34	Asbest VDI3866
P39-26B	39/0012	schwarze Trennlage im Wandaufbau	Gebäude 39, Kantinenbereich, EG, Küche, Kühlräume, Raum 34	PAK
P39-26C	39/0010	Styropordämmung im Wandaufbau	Gebäude 39, Kantinenbereich, EG, Küche, Kühlräume, Raum 34	HBCD
P39-27	39/0010	Styropordämmung im Dachaufbau	Dachöffnung 1, über Eingang/Foyer	HBCD
P39-28A	39/0027	Bitumenschweißbahnen	Dachöffnung 1, über Eingang/Foyer	Asbest VDI3866
P39-28B	39/0028	Bitumenschweißbahnen	Dachöffnung 1, über Eingang/Foyer	PAK
P39-29	neu	PU-Schaum Dämmung	Dachöffnung 1, über Eingang/Foyer	FCKW
P39-30A	39/0027	Dampfsperre	Dachöffnung 1, über Eingang/Foyer	Asbest VDI3866
P39-30B	39/0028	Dampfsperre	Dachöffnung 1, über Eingang/Foyer	PAK
P39-31	39/0010	Styropordämmung im Dachaufbau	Dachöffnung 2, über ehemaligem Speisesaal	HBCD
P39-32A	39/0027	Bitumenschweißbahnen	Dachöffnung 2, über ehemaligem Speisesaal	Asbest VDI3866
P39-32B	39/0028	Bitumenschweißbahnen	Dachöffnung 2, über ehemaligem Speisesaal	PAK
P39-33	neu	PU-Schaum Dämmung	Dachöffnung 2, über ehemaligem Speisesaal	FCKW
P39-34A	39/0027	Dampfsperre	Dachöffnung 2, über ehemaligem Speisesaal	Asbest VDI3866
P39-34B	39/0028	Dampfsperre	Dachöffnung 2, über ehemaligem Speisesaal	PAK

Gebäude 40

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P40-01	40/0004	Anstriche auf Stahltanks	Gebäude 40/58, UG, Tanklager	PCB, Schwermetalle
P40-02	40/0003	Schutzanstrich auf Betonboden	Gebäude 40/58, UG, Tanklager	PCB
P40-03	40/0005	Flanschdichtungen	Gebäude 40/58, UG, Tanklager	Asbest
P40-04	40/0001	Innendämmung Sandwichwandelemente	Gebäude 40, Tankstelle	KMF

Gebäude 41

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P41-01	41/0019	Wandverkleidung aus AZ-Platten	Gebäude 41, EG, Kesselhaus, Wände	Asbest
P41-02	41/0020	Dämmung hinter AZ-Platten	Gebäude 41, EG, Kesselhaus, Wände	KMF
P41-03	41/0024	Rohrdämmung, blechummantelt	Gebäude 41, EG, Kesselhaus, Rohrleitungen	KMF
P41-04	41/0021	Anstriche auf Stahlträgern	Gebäude 41, EG, Kesselhaus, Gerüst aus Stahlträgern	PCB/Schwermetalle
P41-05	41/0030	Anstriche auf Betonsäulen	Gebäude 41, UG, Rohr-/Aschenkeller	PCB
P41-06	41/0025	Rohrdämmung, alukaschiert	Gebäude 41, UG, Rohr-/Aschenkeller, Rohrleitungen	KMF
P41-07a	41/0025	Rohrdämmung, gipsummantelt	Gebäude 41, UG, Rohr-/Aschenkeller, Rohrleitungen	KMF
P41-07b	neu	Gipsummantelung	Gebäude 41, UG, Rohr-/Aschenkeller, Rohrleitungen	Asbest VDI3866
P41-08a	41/0025	Rohrdämmung, schwarzpappeummantelt	Gebäude 41, UG, Rohr-/Aschenkeller, Rohrleitungen	KMF
P41-08b	41/0026	Schwarzpappemantel	Gebäude 41, UG, Rohr-/Aschenkeller, Rohrleitungen	PAK
P41-09	41/0025	Flanschdämmung, blechummantelt	Gebäude 41, UG, Rohr-/Aschenkeller, Rohrleitungen	KMF
P41-10	41/0027	Flanschdichtungen	Gebäude 41, UG, Rohr-/Aschenkeller, Rohrleitungen	Asbest
P41-11	41/0015	Anstriche auf alten Stahltüren	Gebäude 41, UG, Rohr-/Aschenkeller	PCB/Schwermetalle
P41-12	41/0031	Fensterkitt an Stahlfenster	Gebäude 41, UG, Rohr-/Aschenkeller	Asbest
P41-13	41/0016	Asphaltplattenbelag (schwarz)	Gebäude 41, EG, Niederspannungsraum, Boden	PAK
P41-14	neu	Wandputz	Gebäude 41, EG, Büro-/Lageraum (GLT), Wände	Asbest VDI3866

P41-15	41/0016	Asphaltplattenbelag (rot)	Gebäude 41, EG, Büro-/Lageraum (GLT), Boden	PAK
P41-16	41/0021	Anstrich auf Stahlgeländer	Gebäude 41, EG, Halle mit Löschwassertanks, Treppen	PCB/ Schwermetalle

Gebäude 41A

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P41A-01	neu	Wandputz	Gebäude 41A (BWDLZ), OG, Archiv, Wände	Asbest VDI3866
P41A-02	neu	Trittschalldämmung aus Styropor	Gebäude 41A (BWDLZ), OG, Flur, Bodenaufbau unter Fliesen	HBCD
P41A-03	41A/0002	Fassadenplatte	Gebäude 41A (BWDLZ), OG, Außenwandverkleidung	Asbest
P41A-04	neu	Wandfliesenkleber	Gebäude 41A (BWDLZ), EG, Herren-WC, Wände	Asbest VDI3866
P41A-05	41A/0008	Rohrdämmung, kunststoffummantelt	Gebäude 41A (BWDLZ), EG, Werkstatt, Rohrleitungen	KMF

Gebäude 42

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P26a	42/0009	Rohrdämmung unter Schwarzpappemantel	Geb. 42, Treppenhaus	KMF
P26b	42/0010	Schwarzpappemantel	Geb. 42, Treppenhaus	PAK
P27	42/0006	Putz	Geb. 42, Handlager	Asbest VDI3866
P28	42/0012	Schutzanstrich, Betonboden	Geb. 42, Treppenhaus	PCB
P29	42/0009	Rohrdämmung, gipsummantelt	Geb. 42, Handlager	KMF
P30	42/0008	Anstrich, Stahlteile, Aufzug	Geb. 42, Außen	PCB, Schwermetalle
P31a	42/0002	Fugendichtmasse grau	Geb. 42, Außen, Seitenwand Aufzugsschacht	PCB
P31b	neu	beige Masse unter grauer Fugendichtmasse	Geb. 42, Außen, Seitenwand Aufzugsschacht	Asbest
P31c	neu	beige Masse unter grauer Fugendichtmasse	Geb. 42, Außen, Seitenwand Aufzugsschacht	PCB – n.a. da Asbest
P32	neu	Fensterkitt, einfach vergl. (Drahtglas) Stahlfenster	Geb. 42, Außen, gegenüber Aufzugsschacht	Asbest

Halle 43

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P43-01	43/0002	Rohrdämmung, blechummantelt	Halle 43, Raum "Heizungs-Unterstation", Rohrleitungen	KMF
P43-02	43/0005	Asphaltplattenbelag (schwarz)	Halle 43, Bodenbelag	PAK
P43-03	43/0006	Fugendichtmasse	Halle 43, Dehnungsfugen zwischen Bodenbelag (Asphaltplatten)	PCB
P43-04	43/0004	alter Anstrich auf Stahlträgern	Halle 43, Stahlträger	PCB/Schwermetalle

Halle 45

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P45-01	45/0002	Fugendichtmasse	Halle 45, Hallenboden, Dehnungsfugen	PCB
P45-02	neu	alter Anstrich auf Profilblechwand (grau)	Halle 45, Außenwand aus Profilblech	PCB
P45-03	neu	alter Anstrich auf Stahlträgern (blau)	Halle 45, Stahlträger	PCB

Gebäude 56

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P56-01	56/0010	Odenwaldplatten	Gebäude 56, Bürotrakt, EG, Putzraum, Zwischendecke	KMF
P56-02	56/0008	Innendämmung	Gebäude 56, Bürotrakt, EG, Putzraum, GK-Wände	KMF
P56-03	56/0002	Fugendichtmasse	Gebäude 56, Außenwände, Dehnungsfugen	PCB
P56-04	56/0009	Rohrdämmung, blechummantelt	Gebäude 56, Lagerhalle, Rohrleitungen	KMF
P56-05	56/0011	Leichtbauplatte (mögl. neuwertig)	Gebäude 56, Wanddurchführung für Kabel	KMF
P56-06	56/0004	blauer Anstrich Außen auf Stahltüren	Gebäude 56, Außentüren	PCB

Gebäude 58

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P58-01	58/0016	Fensterbank aus AZ	Gebäude 58, EG, Hochdrucknebellöschanlage	Asbest
P58-02	58/0011	Rohrdämmung, blechummantelt	Gebäude 58, EG, Hochdrucknebellöschanlage	KMF
P58-03	58/0024	Schutzanstrich auf Betonboden	Gebäude 58, EG, Hochdrucknebellöschanlage	PCB
P58-04	58/0002	Fugendichtmasse	Gebäude 58, Dehnungsfuge in Außenwand neben Eingang	PCB
P58-05	58/0017	Asphaltplatten	Gebäude 58, EG, ehem. Umkleide/Sozialraum, Bodenbelag	PAK
P58-06	58/0018	WC-Trennwand aus AZ	Gebäude 58, EG, Herren-WC	Asbest
P58-07	neu	Wandputz	Gebäude 58, EG, Bürobereiche	Asbest VDI3866
P58-08	58/0013	Anstrich, alte Heizung	Gebäude 58, EG, Herren-WC	PCB, Schwermetalle
P58-09	58/0020	Trennlage im Bodenaufbau	Gebäude 58, EG, Herren-WC, Bodenaufbau	PAK
P58-10	58/0024	roter Schutzanstrich auf Betonboden	Gebäude 58, EG, Messkabine 1	PCB
P58-11	58/0011	Rohrdämmung, blechummantelt	Gebäude 58, EG, Messkabine 1	KMF
P58-12	58/0013	Schutzanstriche auf Stahlteilen	Gebäude 58, EG, Messkabine 1	PCB, Schwermetalle
P58-13	58/0012	Flanschdichtungen	Gebäude 58, EG, Messkabine 1, Rohrleitungen	Asbest
P58-14	58/0022	Dämmung, Wandverkleidung aus Lochblech	Gebäude 58, EG, Messflur	KMF
P58-15	58/0023	Fensterkitt; Schallschutzfenster Motorstand	Gebäude 58, EG, Motorstand 04	Asbest
P58-16	58/0011	Rohrdämmung, blechummantelt	Gebäude 58, UG, Unterstation, Heizungszentrale	KMF
P58-17	58/0013	Schutzanstriche auf Stahlteilen und Türen	Gebäude 58, UG, Unterstation, Heizungszentrale	PCB
P58-18	58/0012	Flanschdichtungen	Gebäude 58, UG, Unterstation, Heizungszentrale	Asbest
P58-19	58/0007	Schutzanstrich auf Betonboden	Gebäude 58, UG, Unterstation, Heizungszentrale	PCB
P58-20	58/0008	Fugendichtmasse im Betonboden	Gebäude 58, UG, Unterstation, Heizungszentrale	PCB
P58-21	58/0013	Anstriche auf alten Stahltüren	Gebäude 58, UG, Flur und Keller unter Motorständen	PCB
P58-22	58/0024	Schutzanstrich auf Betonboden	Gebäude 58, UG, Fundamentkeller unter Motorstand 04	PCB
P58-23	58/0012	Flanschdichtungen	Gebäude 58, 1. OG, Zwischenetage, Lüfterbereich	Asbest

P58-24	58/0022	Dämmung, Wandverkleidung aus Lochblech	Gebäude 58, 1. OG, Zwischentage, Treppe vor Lüfterbereich	KMF
P58-25a	neu	Abdichtung Wandsockel	Gebäude 58, 1. OG, Zwischentage, Lüfterbereich	Asbest VDI3866
P58-25b	neu	Abdichtung Wandsockel	Gebäude 58, 1. OG, Zwischentage, Lüfterbereich	PAK
P58-26	58/0033	Kanalverkleidung aus AZ-Platten	Gebäude 58, 1. OG, Zwischentage, Luftfilterbereich	Asbest
P58-27	58/0034	Türdichtungen aus Asbestschnüren	Gebäude 58, DG, Abgaskammern, Fischlufterkammern	Asbest
P58-28	neu	Dichtungen Lüftungskanäle	Gebäude 58, 1. OG, Lüfter vor Treppe zu Abgaskammern	n.a.
P58-29	58/0002	Fugendichtmasse	Gebäude 58, Dehnungsfuge, Außenwand neben Notausgang	PCB
P58-30A	58/0003	Bitumendachbahnen im Dachaufbau	Gebäude 58, Bedachung, Öffnung 1, oberes Dach	Asbest VDI3866
P58-30B	58/0004	Bitumendachbahnen im Dachaufbau	Gebäude 58, Bedachung, Öffnung 1, oberes Dach	PAK
P58-31	58/0006	Styropordämmung im Dachaufbau	Gebäude 58, Bedachung, Öffnung 1, oberes Dach	HBCD
P58-32A	58/0003	Dampfsperre im Dachaufbau	Gebäude 58, Bedachung, Öffnung 1, oberes Dach	Asbest VDI3866
P58-32B	58/0004	Dampfsperre im Dachaufbau	Gebäude 58, Bedachung, Öffnung 1, oberes Dach	PAK
P58-33	58/0003	Bitumendachbahnen im Dachaufbau	Gebäude 58, Bedachung, Öffnung 2, unteres Dach, Lüfter	Asbest VDI3866
P58-34	58/0006	Styropordämmung im Dachaufbau	Gebäude 58, Bedachung, Öffnung 2, unteres Dach, Lüfter	HBCD
P58-35A	58/0003	Dampfsperre im Dachaufbau	Gebäude 58, Bedachung, Öffnung 2, unteres Dach, Lüfter	Asbest VDI3866
P58-35B	58/0004	Dampfsperre im Dachaufbau	Gebäude 58, Bedachung, Öffnung 2, unteres Dach, Lüfter	PAK

Gebäude 59

Probe	Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P59-01	59/0003	Asphaltplattenbelag (schwarz)	Gebäude 59, alle Räume	PCB
P59-02	neu	GK-Wand, Innendämmung	Gebäude 59, Sandstrahlung, linke Wand	KMF

Gebäude 60

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P60-01	neu	Fugendichtmasse zwischen Asphaltplattenbelag	Gebäude 50/60, EG, Verpackung, Hallenboden	PAK
P60-02	60/0015	Asphaltplattenbelag	Gebäude 50/60, EG, Verpackung, Hallenboden	PAK
P60-03	60/0012	Schutzanstriche auf Stahlteilen und Türen	Gebäude 50/60, EG, Verpackung	PCB/Schwermetalle
P60-04	neu	Dehnungsfuge Wand, Styroporfüllung	Gebäude 50/60, EG, Verpackung	HBCD
P60-05	60/0013	Heizung, Rohrdämmung, blechummantelt	Gebäude 50/60, EG, Treppenhaus	KMF
P60-06	60/0002	Fugenabdichtungen um Torrahmen aus Stahl	Gebäude 50/60, EG, Verpackung, Außenwand/Tore	PCB
P60-07	60/0002	Fugendichtmasse Außenwand	Gebäude 50/60, EG, Verpackung, Außenwände	PCB
P60-08	60/0007	Wandputz	Gebäude 50/60, EG, Treppenhaus	Asbest VDI3866
P60-09	60/0011	Fensterbank aus Asbestzement	Gebäude 50/60, EG, Treppenhaus	Asbest
P60-10	60/0013	Rohrdämmung, alukaschiert	Gebäude 50/60, EG, Waschstraße	KMF
P60-11	neu	Fugendichtmasse zwischen Asphaltplatten	Gebäude 50/60, EG, Waschstraße, Steuerstand	PCB
P60-12	60/0009	Fensterkitt an Stahlfenstern	Gebäude 50/60, OG, Büroräume, Fenster	Asbest
P60-13	60/0010	Anstrich auf Stahlfenstern	Gebäude 50/60, OG, Büroräume, Fenster	PCB/Schwermetalle
P60-14	60/0014	Flanschdichtungen	Gebäude 50/60, OG, Abluftabsaugung über Wäsche	Asbest
P60-15	60/0013	Rohrdämmung, blechummantelt	Gebäude 50/60, OG, Abluftabsaugung über Wäsche	KMF
P60-16	60/0016	Schutzschicht auf Betonboden	Gebäude 50/60, OG, Abluftabsaugung über Wäsche	PCB
P60-17	60/0003	Fassadenplatten aus Asbestzement	Gebäude 50/60, Dachaufbauten	Asbest
P60-18	60/0004	Dämmung hinter Fassadenplatten	Gebäude 50/60, Dachaufbauten	KMF
P60-19	60/0012	Anstriche auf alten Stahltüren	Gebäude 50/60, Dachaufbauten	PCB/Schwermetalle
P60-20	neu	Anstrich auf verputzten Wänden	Gebäude 50/60, OG, Abluftabsaugung über Wäsche	PCB
P60-21	60/0013	Rohrdämmung alu-/blechummantelt	Gebäude 50/60, UG, Lager unter Verpackung	KMF

P60-22	<i>neu</i>	WC-Trennwände aus Asbestzement	Gebäude 50/60, UG, alter Umkleidebereich	Asbest
P60-23	<i>60/0015</i>	Asphaltplattenbelag	Gebäude 50/60, UG, alter Umkleidebereich	PAK
P60-24	<i>60/0013</i>	Heizung, Rohrdämmung, blechummantelt	Gebäude 50/60, UG, alter Umkleidebereich	KMF
P60-25	<i>60/0022</i>	offene Brandschutzklappe, Dichtungen	Gebäude 50/60, UG, alter Umkleidebereich	Asbest
P60-26	<i>60/0016</i>	Schutzschicht auf Betonboden	Gebäude 50/60, UG2, unter Wäsche	PCB
P60-27	<i>60/0014</i>	Flanschdichtungen	Gebäude 50/60, UG2, unter Wäsche	Asbest
P60-28	<i>60/0025</i>	Waschwannen, Dämmung hinter Blechverkleidung	Gebäude 50/60, UG2, unter Wäsche	KMF
P60-29	<i>60/0005</i>	Styropordämmung im Dachaufbau	Gebäude 50/60, Bedachung	HBCD
P60-30A	<i>neu</i>	Dampfsperre/Bitumendachbahnen	Gebäude 50/60, Bedachung	Asbest VDI3866
P60-30B	<i>neu</i>	Dampfsperre/Bitumendachbahnen	Gebäude 50/60, Bedachung	PAK

Gebäude 60A

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P60A-01A	<i>neu</i>	schwarzer Wandanstrich	Gebäude 60A, UG, Zisterne, mögl. Schwarzkleber für Sauerkrautplatten	Asbest
P60A-01B	<i>neu</i>	schwarzer Wandanstrich	Gebäude 60A, UG, Zisterne, mögl. Schwarzkleber für Sauerkrautplatten	PAK
P60A-02	<i>60A/0012</i>	Fensterkitt	Gebäude 60A, UG, Treppenabgang, Zisterne, Stahlfenster	Asbest
P60A-03	<i>60A/0010</i>	grauer Anstrich auf Stahlteilen	Gebäude 60A, UG, Lager und Zisterne	PCB
P60A-04	<i>neu</i>	Flanschdichtung	Gebäude 60A, UG, Lager und Zisterne, Rohrflansche	Asbest
P60A-05	<i>60A/0008</i>	Schutzanstrich auf Betonboden	Gebäude 60A, UG, Lager	PCB
P60A-06	<i>60A/0011</i>	Rohrdämmung, kunststoffummantelt	Gebäude 60A, UG, Lager	KMF
P60A-07	<i>60A/0011</i>	Rohrdämmung, alukaschiert	Gebäude 60A, UG, Lager	KMF
P60A-08	<i>60A/0004</i>	Wandfliesenkleber	Gebäude 60A, EG, Sanitärbereiche	Asbest VDI3866
P60A-09	<i>60A/0008</i>	Schutzanstrich auf Betonboden	Gebäude 60A, EG, Eingangsbereich, Gabelstaplerparkfläche	PCB

Gebäude 63

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P63-01	neu	Wandputz	Gebäude 63, 1. Büro, gegenüber Eingang	Asbest VDI3866
P63-02	63/0004	Asphaltplattenbelag (schwarz)	Gebäude 63, Werkstatt, hinterer Teil, Boden	PAK
P63-03	neu	Schutzanstrich auf Boden	Gebäude 63, Werkstatt, hinterer Teil, Boden	PCB
P63-04	neu	gelber Warnanstrich auf Boden	Gebäude 63, Werkstatt, hinterer Teil, Boden	PCB
P63-05	63/0005	dunkle Fugendichtmasse	Gebäude 63, Werkstatt, hinterer Teil, Boden	PCB
P63-06	neu	Anstrich auf Stahlträgern	Gebäude 63, Werkstatt, hinterer Teil	PCB/Schwermetalle

Gebäude 66

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P66-01	66/0007	Rohrdämmung, gipsummantelt	Gebäude 67, Rohrleitungen, z.T. gips- und darüber blechummantelt	KMF
P66-02	66/0008	Asphaltplattenbelag (schwarz)	Gebäude 67, Bodenbelag	PAK
P66-03	neu	Wandputz	Gebäude 67, verputzte Wandbereiche unterhalb der Fenster	Asbest VDI3866
P66-04	66/0009	Fugendichtmasse	Gebäude 67, Dehnungsfugen zwischen Bodenbelag (Asphaltplatten)	PCB
P66-05	66/0006	GK-Wände, Innendämmung	Gebäude 67, OG, ehemalige Absaugung	KMF
P66-06	66/0007	Rohrdämmung, gipsummantelt	Gebäude 67, OG, ehemalige Absaugung	KMF
P66-07	neu	Teerkork-Dämmung	Gebäude 67, OG, ehemalige Absaugung, Bodenbereich	PAK
P66-08	neu	Dämmung hinter Blechverkleidung	Gebäude 67, Schüttgutlager, Außenwände	KMF

Gebäude 69 (unter Halle 3)

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
P69-01	neu	seitliche Wanddämmung (Asbest lose!)	Beschussanlage, Stand 2	Asbest
P69-02	neu	faserige Flocken auf dem Boden	Beschussanlage, Stand 2	Asbest
P69-03		x	x	x
P69-04	69/0016	Asphaltbelag	Beschussanlage, Stand 2	PAK
P69-05	neu	Fugen in Seitenwänden, Styroporfüllung	Beschussanlage, Stand 3	HBCD
P69-06	69/0004	Fugendichtmasse in Seitenwänden	Beschussanlage, Stand 3	PAK
P69-07	69/0008	Anstrich Stahltüren	Beschussanlage, Vorbereitungsräume	PCB/PAK
P69-08	69/0013	Flanschdichtung, Schussrohr	Beschussanlage, Stand 5	PCB/PAK
P69-09	69/0012	Anstrich Stahlteile Schussrohr	Beschussanlage, Stand 5	PCB/Schwermetalle
P69-10	69/0015	Schutzanstrich, Betonboden	Beschussanlage, Stand 5	PCB
P69-11	69/0009	Rohrdämmung, blechummantelt	Beschussanlage, Fernwärmefunnel	KMF
P69-12	69/0003	schwarze Fugendichtmasse	Beschussanlage, Fernwärmefunnel	PAK
P69-13	69/0009	Rohrdämmung schwarzpappeummantelt	Beschussanlage, Fernwärmefunnel	KMF
P69-14	69/0009	Rohrdämmung gelb, blechummantelt	Beschussanlage, Heizungsraum vor Fernwärmefunnel	KMF
P69-15	69/0009	Dämmung um Flansche weiß, blechummantelt	Beschussanlage, Heizungsraum vor Fernwärmefunnel	KMF

Feldhalle FH 2/3

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
FH2/3-01	<i>neu</i>	Schaumstoffdämmung	Gebäude FH 2/3, Trapezblechverkleidung, dahinter Dämmung	FCKW
FH2/3-02A	<i>FH2/3/0008</i>	Rohrdämmung, Schwarzpappemantel	Gebäude FH 2/3, Werkstatthalle, hinterer Wandbereich neben Tor	KMF
FH2/3-02B	<i>neu</i>	Schwarzpappe	Gebäude FH 2/3, Werkstatthalle, hinterer Wandbereich neben Tor	PAK
FH2/3-03	<i>FH2/3/0009</i>	Flanschdichtungen	Gebäude FH 2/3, Werkstatthalle, hinterer Wandbereich neben Tor	KMF
FH2/3-04	<i>FH2/3/0007</i>	Anstrich (grün), Stahlträger	Gebäude FH 2/3, Werkstatthalle, Ständerkonstruktion	PCB/ Schwermetalle
FH2/3-05	<i>FH2/3/0008</i>	Rohrdämmung, blechummantelt	Gebäude FH 2/3, Werkstatthalle, Seitenwand zum Bürotrakt	KMF

Feldhalle FH 8

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
FH8-01	<i>FH8/0002</i>	Fugendichtmasse, Betonboden	Betonboden, Dehnungsfugen	PCB
FH8-02A	<i>neu</i>	Anstrich (beige) auf Stahlträgern	Stahlträgerkonstruktion	PCB, Schwermetalle
FH8-02B	<i>neu</i>	Anstrich (grün) auf Stahlträgern	Stahlträgerkonstruktion	PCB, Schwermetalle
FH8-03	<i>neu</i>	Fensterkitt	Abgang zur Trefferanzeige (Geb. 69), alte Stahlfenster	Asbest
FH8-04	<i>neu</i>	Anstrich (braun), Stahlfenster	Abgang zur Trefferanzeige (Geb. 69), alte Stahlfenster	PCB, Schwermetalle
FH8-05A	<i>neu</i>	Bitumendachbahnen	Abgang zur Trefferanzeige (Geb. 69), Abdeckung auf Betondecke	Asbest VDI3866
FH8-05B	<i>neu</i>	Bitumendachbahnen	Abgang zur Trefferanzeige (Geb. 69), Abdeckung auf Betondecke	PAK

Bunker (zwischen Halle 9 und Geb. 60A)

Probe	Pos. aus Pflichtenheft	Material	Ort	Parameter
B-01	neu	Fugendichtmasse	Bunker zwischen Halle 9 und Geb. 60A, Dehnungsfuge in Flurwand	PCB
B-02	B/0002	alte Anstriche auf Stahltüren	Bunker zwischen Halle 9 und Geb. 60A, Stahltüren	PCB