



*) Kennwerte der Spundwandbewertung werden im 2. Berichtsteil ergänzt.

Bereich 11			
Lastfall		Für alle Bemessungsprofile im Bereich	
		Außenwasserstand	Innenwasserstand
Sunk 1	Niedrigwasser (Normaltide)	-2,00 mNNH	+2,50 mNNH
Sunk 2	Extremes Niedrigwasser	-3,70 mNNH	+2,00 mNNH
Sunk 3b	Ablaufendes Hochwasser	-1,00 mNNH	+4,75 mNNH

Planverfasser:		Projekt Nr.: 2018/218	
 GEO- UND UMWELTECHNIK INGENIEUR-GESELLSCHAFT MBH BERATENDE INGENIEURE		Anlagen Nr.: 4.3.1	
		Zeichnungsnr.: S01GG0431.DWG	
BBI LÜBECKER STR. 1 22087 HAMBURG TEL. 040 / 229 468 - 0 FAX 040 / 229 468 40			
Bauvorhaben: Kaimauersanierung am Zollkanal, Hamburg Bereich 11 (HPA-Anleger) BEMESSUNGSPROFILE			
Datum: 17.07.2020	Blattgröße: 750 x 400	Gezeichnet: Gr	Geprüft: Hf/Wi
		Maßstab: 1 : 100	