

**Fotodokumentation
Machbarkeitsstudie
Umbau Ulrich-von-Dürrenz Schule,
Mühlacker
Orientierende Erkundung der
schadstoffhaltigen Bausubstanz**

Anlage 4




Bild 1: HP1



Bild 2: HP2



Bild 3: HP3



Bild 4: HP4



Bild 5: HP5




Bild 6: HP6



**Fotodokumentation
Machbarkeitsstudie
Umbau Ulrich-von-Dürrenz Schule,
Mühlacker
Orientierende Erkundung der
schadstoffhaltigen Bausubstanz**

Anlage 4



Bild 7: HP7




Bild 8: HP8



Bild 9: HP9



Bild 10: HP10



Bild 11: HP11




Bild 12: HP12

**Fotodokumentation
Machbarkeitsstudie
Umbau Ulrich-von-Dürrenz Schule,
Mühlacker
Orientierende Erkundung der
schadstoffhaltigen Bausubstanz**

Anlage 4




Bild 13: HP13



Bild 14: HP14



Bild 15: HP15



Bild 16: HP16



Bild 17: HP17




Bild 18: HP18

**Fotodokumentation
 Machbarkeitsstudie
 Umbau Ulrich-von-Dürrenz Schule,
 Mühlacker
 Orientierende Erkundung der
 schadstoffhaltigen Bausubstanz**

Anlage 4



Bild 19: HP19



Bild 20: HP20



Bild 21: HP21



Bild 22: HP22



Bild 23: HP23



Bild 24: HP24

**Fotodokumentation
 Machbarkeitsstudie
 Umbau Ulrich-von-Dürrenz Schule,
 Mühlacker
 Orientierende Erkundung der
 schadstoffhaltigen Bausubstanz**

Anlage 4



Bild 25: HP25



Bild 26: HP26



Bild 27: HP27



Bild 28: HP28



Bild 29: HP29



Bild 31: HP30

**Fotodokumentation
 Machbarkeitsstudie
 Umbau Ulrich-von-Dürrenz Schule,
 Mühlacker
 Orientierende Erkundung der
 schadstoffhaltigen Bausubstanz**

Anlage 4



Bild 31: HP31




Bild 32: HP32



Bild 33: HP33




Bild 34: HP34



Bild 36: HP35



Bild 36: HP36



Bild 37: HP37



Bild 38: HP38

Kein Bild

**Fotodokumentation
Machbarkeitsstudie
Umbau Ulrich-von-Dürrenz Schule,
Mühlacker
Orientierende Erkundung der
schadstoffhaltigen Bausubstanz**

Anlage 4

Kein Bild

Bild 39: HP39



Bild 41: HP41



Bild 43: BK1



Bild 40: HP40



Bild 42: HP42



Bild 44: BK2

**Fotodokumentation
Machbarkeitsstudie
Umbau Ulrich-von-Dürrenz Schule,
Mühlacker
Orientierende Erkundung der
schadstoffhaltigen Bausubstanz**

Anlage 4



Bild 45: BK3W



Bild 46: BK4



Bild 47: BK5



Bild 48: BK6



Bild 49: BK7




Bild 50: BK8

**Fotodokumentation
Machbarkeitsstudie
Umbau Ulrich-von-Dürrenz Schule,
Mühlacker
Orientierende Erkundung der
schadstoffhaltigen Bausubstanz**

Anlage 4



Bild 51: BK9



Bild 52: BK10



Bild 53: KMF-gedämmte Rohre



Bild 54: KMF-gedämmte Rohre



Bild 55: Teergestrichene Gussrohre



Bild 56: Brandschutztür

**Fotodokumentation
 Machbarkeitsstudie
 Umbau Ulrich-von-Dürrenz Schule,
 Mühlacker
 Orientierende Erkundung der
 schadstoffhaltigen Bausubstanz**

Anlage 4



Bild 57 Rippenheizkörper



Bild 58: Faserzementplatten Fassade (eingestuft als Asbestzement)



Bild 59: KMD-Dämmung hinter Holzpanellen
 Turnhalle



Bild 60: Flanschdichtungen Hizrohre



Bild 61: KMF-Wandfüllung Trockenbauwand Altbau



Bild 62: Kompensator-Textil (eingestuft als asbesthaltig), Lüftungseinheit Specker Altbau

**Fotodokumentation
Machbarkeitsstudie
Umbau Ulrich-von-Dürrenz Schule,
Mühlacker
Orientierende Erkundung der
schadstoffhaltigen Bausubstanz**

Anlage 4



Bild 63: KMF-Behälterdämmung



Bild 64: Asbestzement-Wellplatten Dach Altbau sowie KMF-Bodendämmung
(Foto aus „Maßnahmenkatalog zum Sanierungskonzept für die Ulrich-von-Dürrenz-Schule, Mühlacker, 30.03.2009, Peter W. Schmidt Architekt BDA, Pforzheim“)