

Fotodokumentation Bestandsbauwerk



Abb. 1: südlicher Auslass mit Holzsteganlage und RW-Übergabebauwerk, Blickrichtung: Norden



Abb. 2: Bereich unterhalb Holzdeckkonstruktion (Rückbau geplant) mit RW-Übergabebauwerk, im Hintergrund Übergang zu Stahlbeton-Brückenbauwerk, Blickrichtung: Norden



Abb. 3: Stahlbeton-Brückenbauwerk, im Hintergrund Doppel-Verrohrung, Blickrichtung: Norden



Abb. 4: Stahlbeton-Brückenbauwerk, Blick in westliche Verrohrung, Blickrichtung: Norden



Abb. 5: Stahlbeton-Brückenbauwerk, Blick in östliche Verrohrung, Blickrichtung: Norden



Abb. 6: Stahlbeton-Brückenbauwerk, im Hintergrund Holdeckkonstruktion, Blickrichtung: Süden



Abb. 7: Einlassbauwerk nördlich der Doppelverrohrung mit Stahlrechen, Blickrichtung: Süden



Abb. 8: nördliches Bauwerkende Doppel-Verrohrung, Blickrichtung: Süden

Bildnachweis: Alle Bilder aus Brückenprüfung Prüfbericht 2025 H, LPI Ingenieurgesellschaft mbH Hamburg, 03.09.2025