

Anhang I
Fotodokumentation
St. Marienkirche Meiningen

Chorverglasung

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien	Januar 2018	



Abb. 1
Chor / Fenster nII und I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018 / Auflicht

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 2

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018 / Auflicht

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien	Januar 2018	




Abb. 3

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018 / Auflicht

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien	Januar 2018	




Abb. 4

Chor / Fenster sII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018 / Auflicht

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien	Januar 2018	




Abb. 5

Chor / Fenster sIII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018 / Durchlicht

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien	Januar 2018	



Abb. 6

Chor / Fenster sIII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018 / Durchlicht

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail Feld 1b: Signatur der Stifter

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	




Abb. 7

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018 / Durchlicht

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 - 2 / Feld 1a, 1b, 1c, 1d

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	




Abb. 8

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018 / Auflicht

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 - 2 / Feld 1a, 1b, 1c, 1d

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien	Januar 2018	



Abb. 9

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1a im Durchlicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:** - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
- Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	




Abb. 10

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1a im Durchlicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Felder stehen direkt in Schwitzwasserablauf Rinne im Steingewände auf
 - gesprungene Gläser/Fehlstelle notdürftig mit Klebestreifen gesichert

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien	Januar 2018	



Abb. 11

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1a im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Felder stehen direkt in Schwitzwasserablauf Rinne im Steingewände auf
 - gesprungene Gläser/Fehlstelle notdürftig mit Klebestreifen gesichert

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 12

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1a im Durchlicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Bleinetz gut erhalten, keine Bleibrüche beobachtet

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 13

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1a im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Bleinetz gut erhalten, keine Bleibrüche beobachtet

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	




Abb. 14

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1a im Durchlicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - vereinzelt Glassprünge - nicht durch Brandeinwirkungen entstanden

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	




Abb. 15

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1a und 2a im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Bleinetz gut erhalten
 - Quereisen oberflächlich verrostet

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien		Januar 2018




Abb. 16

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1b im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:** - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
- Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 17

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1b im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Felder stehen direkt in Schwitzwasserablauftrinne im Steingewände auf

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 18

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1b im Durchlicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Bleinetz gut erhalten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 19

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 - 3 / Feld 1a-2a im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Quereisen oberflächlich verrostet

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien		Januar 2018




Abb. 20

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 - 3 / Feld 1b-2b im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Quereisen oberflächlich verrostet

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien	Januar 2018	




Abb. 21

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1c im Durchlicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:** - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
- Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien	Januar 2018	



Abb. 22

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1b im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - aufgemalte Signatur der Stifter

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	




Abb. 23

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
 - Detail der Zeile 1 / Feld 1c im Durchlicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:** - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:** - Bleinetz gut erhalten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 24

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1d im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:** - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
- Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien	Januar 2018	



Abb. 25

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1d im Durchlicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - aufgemalte Signatur des Künstlers und ausführenden Werkstatt

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 26

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1d im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - aufgemalte Signatur des Künstlers und ausführenden Werkstatt
 - Steingewände zum teil ausgebrochen; keine Schwitzwasserauffangrinne vorhanden

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen		Januar 2018



Abb. 27

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1d im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - seitliche Einputzung der Felder von innen fehlt

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien	Januar 2018	



Abb. 28

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

- zusätzliche Befunde:

- Fenstergewände mit Sockel - Einbausituation der Verglasung

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	




Abb. 29

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1a im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Felder stehen direkt in Schwitzwasserablauftrinne im Steingewände auf

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien	Januar 2018	



Abb. 30

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1a im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Felder stehen direkt in Schwitzwasserablauftrinne im Steingewände auf

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	




Abb. 31

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 2a im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Bleinetz gut erhalten
 - Quereisen oberflächlich verrostet
 - Oberflächenverschmutzungen

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	




Abb. 32

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 2b im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Bleinetz gut erhalten
 - Quereisen oberflächlich verrostet
 - Oberflächenverschmutzungen

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen		Januar 2018




Abb. 33

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1b im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Felder stehen direkt in Schwitzwasserablauftrinne im Steingewände auf

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 34

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1b im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - aufgemalte Signatur der Stifter

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 35

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1c im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Felder stehen direkt in Schwitzwasserablauftrinne im Steingewände auf

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen		Januar 2018




Abb. 36

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detail der Zeile 1 / Feld 1d im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Malerei in gutem Zustand, keine Lockerungen erkennbar
- **zusätzliche Befunde:**
 - Felder stehen direkt in Schwitzwasserablauftrinne im Steingewände auf

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen		Januar 2018



Abb. 37

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
 -Gesamtaufnahme im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Schutzgitterahmen in Zeile 1a/1b (rechts im Bild) deformiert -
 wahrscheinlich aufgrund Hitzeeinwirkung beim Brand

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 38

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile 1 - 2 im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Schutzgitterahmen in Zeile 1a/1b (rechts im Bild) deformiert - wahrscheinlich aufgrund Hitzeeinwirkung beim Brand

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 39

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1b im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	




Abb. 40

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1a im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 41

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1b im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meiningen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meiningen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meiningen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 42

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile 1 im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Schutzgitterahmen in Zeile 1a/1b (rechts im Bild) deformiert - wahrscheinlich aufgrund Hitzeeinwirkung beim Brand

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	




Abb. 43

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1d im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	




Abb. 44

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1c im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien	Januar 2018	



Abb. 45

Chor / Fenster nII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1c-1d im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 46

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
 -Gesamtaufnahme im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien	Januar 2018	



Abb. 47

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile 1-2 im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotografien	Januar 2018	



Abb. 48

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1a-1b im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen		Januar 2018



Abb. 49

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1a im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meiningen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meiningen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meiningen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 50

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1a im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 51

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1b im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 52
Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1a im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:** - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
- Bleinetz gut erhalten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 53
Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1a im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Bleinetz gut erhalten
 - Windeisen oberflächlich verrostet

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 54

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1c im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meiningen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meiningen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meiningen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 55
Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1a im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Bleinetz gut erhalten
 - Windeisen oberflächlich verrostet
 - Windeisenbefestigung abgerissen

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 56
Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1c im Auflicht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:**
 - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
 - Bleinetz gut erhalten
 - Windeisen oberflächlich verrostet
 - Windeisenbefestigung abgerissen

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 57

Chor / Fenster I

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
- Detailaufnahme der Zeile /Feld 1c- 1d im Aufricht

- **Zustandsbewertung Januar 2018:** - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten
- Verputzung im Sockelbereich abgängig, z.T. bereits ausgebrochen

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	




Abb. 58

Chor / Fenster nIII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
 -Gesamtaufnahme im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 59

Chor / Fenster nIII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
 Detailaufnahmen Feld 1b im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten

Meinigen, Lkr. Schmalkalden-Meiningen, Thüringen Ev. Kirche St. Marien	Bericht zur Schadensbegutachtung der Chorverglasung nach Brandeinwirkungen Silvester 2017/18	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Meinigen Neu-Ulmer-Str. 25b 98617 Meinigen	
Nicole Sterzing Dipl. Rest. (FH) für Glasmalerei und Glasfenster Restaurierungswerkstatt Hauptstrasse 130 99869 Drei Gleichen Tel. 036256 / 33357, Mobil: 016094917433	Anhang I Fotoaufnahmen	Januar 2018	



Abb. 60

Chor / Fenster nIII

Innenansicht des Fensters im Zustand Januar 2018

- Glasmalereien von 1961 / Entwurf von Gerhard Olbrich aus Berlin, Ausführung Glaswerkstätten Franz Lehmann in Berlin-Weißensee
 Detailaufnahmen Feld 1a im Auflicht

- Zustandsbewertung Januar 2018: - keine Schäden durch Brandeinwirkungen eingetreten