



Stiftungsparkplatz, Sanitärcontainer



Stiftungsparkplatz



Hauptbaustellenzufahrt mit Bautor



Baustraße, Blick von Baustelleneinrichtungsfläche Westflügel



Baustelleneinrichtungsfläche Westflügel mit Blick auf Nürnbergertor



Baustraße südwestlich mit Blick auf Terrasse Süd



Baustraße südlich unterhalb Terrasse Süd



Baustelleneinrichtungsfläche Westflügel mit Blick auf Bautor



Baustraße südöstlich mit Blick auf Zisterne



Baustraße südlich, Blick nach Westen



Baustraße südlich, Blick nach Westen



Baustraße mit Blick auf Bibliotheksturm

Schloss Marienburg: Bauabschnitt 2.2 Sanierung Terrasse Süd

Blatt 2/4

Fotodokumentation (Stand: April 2026) - Bereich Sanierung Terrasse Süd



Ornamentale gerade Lichtschachtvergitterung am Südostflügel Südseite oberhalb des Entwässerungsgangs



Blick über die Terrasse



Horizontale Lichtschachtvergitterung und -einfassung am Rittersaal



Horizontale Lichtschachtvergitterung und -einfassung am Rittersaal vom Entwässerungsgang aus betrachtet



Beton-schicht über dem Entwässerungsgang, die der Polygonform des Gebäudes folgt



F_C-K.30, zukünftiger Zugang zum Entwässerungsgang



Entwässerungsgang mit Sandsteinrinne und Stahlträger Lichtschachteinfassung

Schloss Marienburg: Bauabschnitt 2.2 Sanierung Terrasse Süd

Blatt 3/4

Fotodokumentation (Stand: April 2026) - Bereich Sanierung Terrasse Süd



Treppe Bibliotheksturm



Ornamentale gebogene
Lichtschachtvergitterung und -einfassung



Erkundungsöffnung Betonschicht und Leitung
aus mineralischen Baustoffen



Erkundungsöffnung Betonschicht



Kappendecke mit Betonschicht über dem vorgelagerten Kellerraum



Ziegelpfeiler und Kappendecke im
vorgelagerten Kellerraum



F_C-K.33/1, zukünftiger Zugang zum
vorgelagerten Kellerraum



Schrägensicht Zinnenzwischenraumplatte aus Sandstein



Aufsicht Zinnenzwischenraumplatte aus Sandstein



Ansicht der zu vernadelnden Zinnen