

Schloss Marienburg: Bauabschnitt 2.1 Hangsicherung

Blatt 1/2

Fotodokumentation (Stand: April 2026) - Bereich Hangsicherung



Nahaufnahme Rotes Sandsteinmauerwerk, Fugen mit Besatzsteinen



Blick auf die Notkonstruktion Laubengang



Blick auf die Notkonstruktion Laubengang



Vorhandene Mauersteine für Wiedereinbau



Gewölbevorderkante aus Rotem Sandstein, dahinter Ziegel



Gewölbe aus Rotem Sandstein



Gewölbe aus Ziegeln



Bewuchs auf dem Laubengang



Beispiel für Zinnenabdeckplatte



Risse in Mauerwerksecke




Silstellplatz am oberen Waldweg



Silstellplatz am oberen Waldweg



Baustraße „Oberer Waldweg“




Baustraße „Unterer Waldweg“



Weg Walkkrone (Verlegung Leitung Spritzbeton)



Fläche vor dem zu sichernden Felshang



Bereich der Hangsicherung



Aufstellort Sanitärcontainer Stiftungsparkplatz



Bautor Mauerdurchbruch



BE-Fläche Westflügel



BE-Fläche Westflügel



Baustraße Schlosspark Bereich Terrasse Süd



Baustraße Schlosspark Bereich Terrasse Süd



BE-Fläche Ostflügel