




LEGENDE:

WÄNDE	MÖBEL
Stb-Wand neu	Möbel neu (Bauher) / Möbel Medizintechnik
Mauerwerk neu	Möbel Medizintechnik
Wärmeeisolation	Möbel fest (Furniture)
Abbruch	Möbel TGA
Wände Bestand	
Wandverstärkung TGA	
verstärktes UA-Profil	
verstärktes UA-Profil	

ALLGEMEIN	DACH
Wandschutz	Verstärkte Anschlagpunkte
Erdenschnitt	Zwischenhalter oder EAP
Handlauf	Edelstahl-Saule

BRANDSCHUTZ	TÜREN
Brandschutz T100 und Rauchschutz nach DIN 18055	Türschutzelement, trocken C-Ausbreitung
Brandschutz T100 und Rauchschutz nach DIN 18055	Brandschutz T100 nach DIN 18055
Brandschutz T100 und Rauchschutz nach DIN 18055	Brandschutz T100 nach DIN 18055
Brandschutz T100 und Rauchschutz nach DIN 18055	Brandschutz T100 nach DIN 18055

BESCHRIFTUNG	FENSTER
Material / Höhenreferenzpunkt	FENSTER
Oberkante Decke	FENSTER
Unterkante Decke	FENSTER
Unterkante	FENSTER
Bodenplatte	FENSTER
Heizkörper	FENSTER
Decken- / Bodendurchbruch	FENSTER
Wanddurchbruch	FENSTER
Revisionsöffnung	FENSTER
Trockenbau	FENSTER
Deckenabständer / -anker	FENSTER
Saite	FENSTER

BAUBEREICHE	MASSANGABEN
Baubereich Vorabnahme	OBERKANTE ROHDECKE (GRUNDRISS)
Baubereich	OBERKANTE FERTIGFUSSEN (GRUNDRISS)
Baubereich	OBERKANTE FERTIGFUSSEN (GRUNDRISS)
Baubereich	OBERKANTE FERTIGFUSSEN (GRUNDRISS)

OBJEKT	MASSNAHME
St. ELISABETH-HOSPITAL BECKUM	St. Elisabeth-Hospital Beckum
St. Elisabeth-Hospital Beckum	St. Elisabeth-Hospital Beckum
St. Elisabeth-Hospital Beckum	St. Elisabeth-Hospital Beckum

ARCHITEKT	INDEX
PDA Architekten Ingenieure GmbH & Co. KG	PDA Architekten Ingenieure GmbH & Co. KG
PDA Architekten Ingenieure GmbH & Co. KG	PDA Architekten Ingenieure GmbH & Co. KG
PDA Architekten Ingenieure GmbH & Co. KG	PDA Architekten Ingenieure GmbH & Co. KG

siehe Umbau Bestand

siehe Umbau Bestand