

FOTODOKUMENTATION FÜR DIE DACHSANIERUNG DER INTENSIVROTTE UND DER ANLIEFERUNGSHALLE



Sanierungsbereich: oben links Intensivrotte **1**
unten rechts Anlieferungshalle **2**



ANLIEFERUNGSHALLE

Luftbild Anlieferungshalle aus Südosten



Nordostansicht



Südwestansicht (Grünstreifen nicht befahrbar)



Südwestansicht: Übergang Intensivrotte zu Anlieferungshalle



Zu sanierende Fassade in Achse AG



Rinne Zwischendach



ANLIEFERUNGSHALLE INNEN



Vorhandene RWA-Lichtkuppel



INTENSIVROTTE

Dachaufsicht:

vorne Intensivrotte, hinten Anlieferungshalle, in der Mitte die zu sanierende Außenwand



Dach der Intensivrotte Blick Richtung Nordwesten



Außenfassade



Nordwestlicher Übergangsbereich von der Intensivrotte zur Nachrotte



Rinne Intensivrotte



Intensivrotte von innen

Südwestliches Rottebecken



Verfahrbare Stahlkonstruktion mit Kompostwender



Podest auf dem die Gerüstplattform zum Einnetzen montiert werden soll



Bereich Achse NA – IL, Übergang zur Nachrotte



Bereich, wo in Achse IA und IL neue Fahnenbelche senkrecht für IPE-Träger angeschweißt werden müssen, die Stb.-Träger sind ungereinigt wie links auf dem Foto

