

Fotodokumentation Bestand

Johann-Peter-Hebel Schule

Semmelweisstraße 70, 78532 Tuttlingen

Inhaltsverzeichnis

Außen		Seite 3
Dach		Seite 36
Innenraum	Aula und Grundstufe	Seite 75
	Erweiterung 2005	Seite 96
	Keller	Seite 106
	Sonstige Räume 1976	Seite 114
	Sporthalle	Seite 145
	Verbindung Kindergarten	Seite 151
	Konstruktion	Seite 156

Außenraum




Anfahrt





Anfahrt






Ansicht Nord-West






Ansicht Nord Garagen






Eingang Pausenhof






Pausenhof





Ansicht Nord-West


Ersatzneubau





Ansicht Nord

Ersatzneubau






Ansicht Nord


Ersatzneubau





Nahaufnahme Haupteingang
Ansicht Süd-Ost


Ersatzneubau





Nahaufnahme Haupteingang
Ansicht Nord


Ersatzneubau





Nahaufnahme Haupteingang
Ansicht Nord-West


Ersatzneubau





Ansicht Nord


Ersatzneubau





Ansicht Nord


Ersatzneubau





Verbindung Schule und Kindergarten


Ersatzneubau






Ansicht Nord-Ost
Verbindung Kindergarten

Ersatzneubau






Garten Ansicht Süd-Ost






Kindergarten Ansicht Süd-West






Verbindung Kindergarten und
Schule Ansicht Süd-Ost





Ansicht Süd-Ost


Weiternutzung Bestand





Ansicht Ost


Weiternutzung Bestand





Ansicht Süd


Weiternutzung Bestand





Ansicht Süd


Weiternutzung Bestand





Ansicht Süd


Weiternutzung Bestand






Sportplatz

Weiternutzung Bestand





Sportplatz Ansicht Süd






Sportplatz und Dach
Ansicht Süd-Ost

Weiternutzung Bestand





Umgebung Süd
Ansicht Ost






Umgebung Süd






Ansicht Süd
Garagen






Umgebung Süd
Ansicht West







Ansicht Süd-West




Dach




Blickrichtung Süden
Lüftungsanlage






Erhalt temporär (Abbruch Gewerk Rohbau)


Blickrichtung Süden






Blickrichtung Süden
Oberlichter


Wiederverwendung





Blickrichtung Süden
Aula-Dach


Wiederverwendung






Blickrichtung Osten
Aula-Dach

Wiederverwendung,
Erhalt Bestand






Blickrichtung Nord-Ost
Lüftungsanlage





Lichthof


Abbruch





Blickrichtung Süd-Ost
Oberlicht


Wiederverwendung Oberlichter,
Abbruch






Blickrichtung Süden

Abbruch






Blickrichtung Süden






Blickrichtung Westen
Solaranlagen





Lichthof


Abbruch





Blickrichtung Süd-West
Oberlichter


Wiederverwendung
Abbruch





Blickrichtung Nord-Ost


Abbruch





Blickrichtung Süd
Aula-Dach


Wiederverwendung





Blickrichtung Nord-Ost
Oberlichter


Wiederverwendung
Anschluss Kindertandach





Bestandsschrägdach


Erhalt Bestand





Blickrichtung Osten
Kies


Erhalt Bestand





Aula-Dach


Wiederverwendung
Erhalt Bestand





Blickrichtung Süden
Aula-Dach


Wiederverwendung
Erhalt Bestand





Blickrichtung Süden


Erhalt Bestand






Blickrichtung Westen


Erhalt Bestand





Blickrichtung Nord-Ost
Innenhof


Abbruch






Blickrichtung Norden
Überdachung Eingang

Erhalt Bestand






Überdachung Eingang






Aula-Dach

Wiederverwendung






Blickrichtung Süd-West
 Aula-Dach
 Oberlicht
 Wiederverwendung, Abbruch





Blickrichtung Westen
Oberlichter


Wiederverwendung





Blickrichtung Osten
Oberlichter


Wiederverwendung
Anschluss Kindergarten





Blickrichtung Nord-Ost


Anschluss Kindergarten





Blickrichtung Nord-Ost
Dach Verbindung Kindergarten


Abbruch






Dach Verbindung Kindergarten

Abbruch






Verbindung Kindergarten





Kindergarten


Anschluss Kindertendach





Blickrichtung Westen
Oberlichter


Wiederverwendung, Abbruch





Oberlichter


Wiederverwendung, Abbruch





Oberlichter


Wiederverwendung, Abbruch





Oberlichter

Wiederverwendung, Abbruch




Innenraum

Aula und Grundstufe



Eingang


Abbruch





Windfang


Ersatzneubau





Rezeption


Sanierung Bestand






Eingang


Sanierung Bestand






Aula


Sanierung Bestand





Fenster zwischen Sporthalle und
Treppe


Ersatzneubau





Aula


Sanierung Bestand





Grundstufe


Sanierung Bestand





Klassenzimmer Grundstufe


Weiternutzung Bestand






Garderobe Grundstufe


Sanierung Bestand





Garderobe Grundstufe


Sanierung Bestand





Grundstufe


Sanierung Bestand





Garderobe Grundstufe


Sanierung Bestand





Rampe Aula


Sanierung Bestand






Aula Plateau
Anschluss neue Treppe


Sanierung Bestand





Aula


Sanierung Bestand





Aula-Dach


Sanierung Bestand





Teich Aula


Sanierung Bestand





Eingang Aula


Sanierung Bestand





Musikraum

Sanierung Bestand




Innenraum


Erweiterung 2005



Übergang Erweiterung


Ersatzneubau





Flur


Weiternutzung Bestand





Flur


Weiternutzung Bestand





Küche


Weiternutzung Bestand





Küche


Weiternutzung Bestand





Klassenzimmer


Weiternutzung Bestand





Klassenzimmer


Weiternutzung Bestand






Abstellraum


Weiternutzung Bestand





Barrierefreies WC

Weiternutzung Bestand




Innenraum

Keller




Keller
Versorgungsgang






Keller






Keller






Keller






Lüftungs- und Abwasserkanäle






Abstellraum





Abstellraum



Innenraum


Sonstige Räume 1976

Sanitär



Dusche


Sanierung Bestand






Spülbecken


Sanierung Bestand





Umkleide/WC


Sanierung Bestand





Toilette


Sanierung Bestand





Umkleide Jungen

Sanierung Bestand




Innenraum

Sonstige Räume 1976



Flur


Ersatzneubau






Flur


Ersatzneubau





Flur


Ersatzneubau





Küche


Ersatzneubau





Küche


Ersatzneubau





Werkstatt


Ersatzneubau





Werkstatt


Ersatzneubau





Werkstatt


Ersatzneubau





Trennwand Werkstatt


Ersatzneubau





Lehrerzimmer


Ersatzneubau






Lehrerzimmer


Ersatzneubau





Besprechungsraum


Ersatzneubau





Differenzierungsraum


Ersatzneubau





Durchgang Umkleiden und
Sporthalle


Sanierung Bestand





Durchgang Umkleide und
Sporthalle


Sanierung Bestand





Wirtschaftsraum


Ersatzneubau





Wirtschaftsraum


Ersatzneubau





Bewegungsraum


Ersatzneubau





Bewegungsraum


Ersatzneubau





Bewegungsraum


Ersatzneubau





Flur zum Kindergarten


Ersatzneubau





Schrank Rektorat


Ersatzneubau





Tresor Rektorat


Ersatzneubau





Server und Lautsprechanlage

Ersatzneubau




Innenraum

Sporthalle



Sporthalle Ausgang Rampe


Weiternutzung Bestand






Sporthalle


Weiternutzung Bestand





Sporthalle


Weiternutzung Bestand





Sporthalle


Weiternutzung Bestand






Sporthalle

Weiternutzung Bestand




Innenraum

Verbindung Kindergarten





Decke und Fenster






Verbindung von Gang und
Gebäude





Rampe


Ersatzneubau





Rampe

Ersatzneubau




Konstruktion



Abhangdecke


Sanierung Bestand





Abhangdecke


Sanierung Bestand





Deckenkonstruktion


Sanierung Bestand





Deckenkonstruktion


Sanierung Bestand





Deckenkonstruktion


Sanierung Bestand





Deckenkonstruktion


Sanierung Bestand





Deckenkonstruktion

Sanierung Bestand





Decke Sanierung

Sanierung Bestand

