

Datenblatt OC-015: Haselnuss - *Corylus avellana*

Stammdaten

Straße: Dorfstraße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 44cm, BHD: 14cm
Entwicklung: Jugendphase, Alter etwa: 10 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Karolin Graichen am 24.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
2m
Rindenschaden

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Rindenschaden
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: vom Boden möglich
Totholz entfernen
bis auf 2m
erledigen bis: 23.06.2026
erledigen bis: 23.06.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

mehrstämmig
freiliegende Wurzeln



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt OC-050: Linde - Tilia cordata

Stammdaten

Straße: Sonnenblick
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 314cm, BHD: 100cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 100 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

allg.Bemerkung: gekappt

Kontrollleur: Karolin Graichen am 24.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
12m
Kappungsstellen
Rindenschaden
Belaubung auffällig

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rippe(n)
Rindenschaden
Zwiesel
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
bis auf 12m
erledigen bis: 23.06.2026
erledigen bis: 23.06.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

Datenblatt OC-064: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Straße: Dorfstraße
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 188cm, BHD: 60cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: stärker geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: abgängig/tot

allg.Bemerkung: Stamm und Stammfuß nicht einsehbar

Kontrollleur: Karolin Graichen am 24.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: schlecht

Rindenschaden
Wipfeldürre
Belaubung auffällig

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Riss(e)
Rindenschaden
Fehlentwicklung
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Fällung erforderlich, Grund: Verkehrssicherheit
erledigen bis: 23.06.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt OC-067: Esche - Fraxinus excelsior

Stammdaten

Straße: Dorfstraße
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 185cm, BHD: 59cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

Kontrollleur: Karolin Graichen am 24.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
20m
Rindenschaden
Belaubung auffällig

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
bis auf 20m
erledigen bis: 23.06.2026
erledigen bis: 23.06.2026
Bemerkung: Kompostablagerung beseitigen

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



0 10 20 m

Datenblatt OC-087: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Straße: Zum Kohlbusch
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 182cm, BHD: 58cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Karolin Graichen am 24.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
12m
Rindenschaden

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Kappungsstellen
Rindenschaden
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
bis auf 12m
erledigen bis: 23.06.2026
erledigen bis: 23.06.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt OC-089: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Straße: Zum Kohlbusch
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 192cm, BHD: 61cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
21m
Rindenschaden

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Höhlung
Rindenschaden

Kontrollleur: Karolin Graichen am 24.03.2026



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
bis auf 21m
erledigen bis: 23.06.2026
erledigen bis: 23.06.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt OC-110: Fichte - *Picea pungens*

Stammdaten

Straße: Dresdner Straße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 6m
Umfang: 79cm, BHD: 25cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 30 Jahre
Zustand: stärker geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: abgängig/tot

Kontrolleur: Karolin Graichen am 24.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: schlecht

Wipfeldürre
Belaubung auffällig

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: vom Boden möglich
Fällung erforderlich, Grund: absterbend
erledigen bis: 23.06.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



0 10 20 m