

Fotodokumentation zum Ortstermin vom 09.06.2026

Räummaßnahme: Ehemalige Bundeswehr-Materialdepot Müritz
Orientierende Untersuchung Phase IIa mit
maßnahmenbezogener Kampfmittelräumung
Rechlin - Nord

Projektnummer: ISP: 3020062
Projektsteuerung (GESA): 1000205
AG (BlmA): WE 143250

Auftraggeber: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Tschaikowskistraße 39
18069 Rostock
vertreten durch
GESA Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung
von Altstandorten mbH
Schöneberger Ufer 89-91
10785 Berlin

Auftragnehmer: Steinbrecher Ingenieure Planungsgesellschaft mbH
Vor dem Mühlentor 1, 14712 Rathenow

Verfasser: Dipl.-Ing. S. Dornblut


Rathenow, 09.07.2026
Projektingenieur Kampfmittelräumung
(Befähigungsscheininhaber § 20 SprengG)
(Fachplaner Kampfmittelräumung UniBwM)

Stand: 09.07.2026

1 Kontaminationsverdachtsfläche KVF 01



Abb.1 Blick auf die KVF 01 von Osten.

2 Kontaminationsverdachtsfläche KVF 02



Abb.2 Blick auf die KVF 02 von Norden. Im Hintergrund Gebäude 112/013.

3 Kontaminationsverdachtsfläche KVF 22



Abb.3 Blick auf die KVF 02 von Westen. Rechts befindet sich Gebäude 502.

4 Kontaminationsverdachtsfläche KVF 17



Abb.4 Ansicht der ehemalige Kfz-Werkstatt mit Montagegraben und Zufahrtstor (Blick nach Südosten).




Abb.5 Ansicht der ehemalige Kfz-Werkstatt mit Montagegraben und Zufahrtstor.



Abb.6 Detailansicht des Montagegrabens.



Abb.7 Ansicht des zur Kfz-Halle abgetrennten ehemaligen Öl- und Betriebsstofflagers.

5 Kontaminationsverdachtsfläche KVF 24



Abb.8 Innenansicht Gebäude 024
(Quelle: Ergebnisbericht der G.U.T. HE Phase I, Stand 04.04.2024, Seite 18).

6 Kontaminationsverdachtsfläche KVF 05 und 03



Abb.9 Blick nach Nordosten auf die KVF 05 und 03. Im Hintergrund Gebäude 112.

7 Kontaminationsverdachtsfläche KVF 08, 09 und 10



Abb.10 Blick in die Freifläche der Kampfmittelräummaßnahme von 2021/2023 Richtung Osten.



Blick in die Freifläche der Kampfmittelräummaßnahme von 2021/2023 Richtung Südosten



Abb.11 Blick in die Freifläche der Kampfmittelräummaßnahme von 2021/2023 Richtung Nordosten.

8 Kontaminationsverdachtsfläche KVF 18



Abb.12 Ansicht der KVF 18 aus Richtung Westen.

9 Ehemalige Feuerwehr (Gebäude 007)



Abb.13 Ehemalige Feuerwehr, Blick aus Richtung Osten.



Abb.14 Ehemalige Feuerwehr, Blick aus Richtung Nordosten.



Abb.15 Ehemalige Feuerwehr, Blick aus Richtung Südosten.

10 Bereich der westlichen Brunnenreihe entlang der bestehenden Zaunanlage



Abb.16 Blick entlang des Zauns nach Nordosten, Standpunkt vor Anbau Geb. 007 (Wasserwerk).



Abb.17 Blick entlang des Zauns nach Südwesten, links Gebäude 007.



Abb.18 Blick entlang des Zauns nach Südwesten, Standpunkt südlich Gebäude 008.

11 Bereich der östlichen Brunnenreihe entlang ehemaliger Verkehrsflächen



Abb.19 Blick entlang der Verkehrsfläche Richtung Nordosten, links Geb. 014/015, Standpunkt auf Höhe Gebäude 015.



Abb.20 Blick entlang der Verkehrsfläche Richtung Nordosten, links Geb. 014/015/216, Standpunkt ehemalige Zufahrt Süd.

12 Bereich der westlichen Brunnenreihe entlang der bestehenden Zaunanlage



Abb.21 Verschlussene Ansatzpunkt einer Bohrlochsondierung entlang der ehemaligen Zufahrt Süd, links Gebäude 216.

13 Temporäre Ausfahrt zur westlichen Brunnengalerie



Abb.22 Temporär zu nutzende Ausfahrt aus dem umzäunten Areal zur Errichtung von Grundwassermessstellen der westlichen Brunnengalerie. Die Durchfahrt ist mit Bauzaunfeldern gesichert.



Abb.23 Verschlussener Personenausgang westlich der temporären Ausfahrt.

14 Infrastruktur



Abb.24 Beispielbild für eingewachsene Einstiegsschächte in die Regen- und Schmutzwasserleitungen.

15 Geplante Bereitstellungsfläche Räumstelleneinrichtung



Abb.25 Hauptwache (Gebäude 001) mit überwachsenen Verkehrsflächen, Blick Richtung Westen.



Abb.26 Zufahrt zur geplanten Räumstelleneinrichtung in Gebäude 532, links Gebäude 229.



Abb.27 Überdachte Abstellflächen zur Räumstelleneinrichtung mit vorgelagerten betonierte Verkehrsflächen.