



Bild 1: AZ-Fundstelle Nr. 1



Bild 2: AZ-Fundstelle Nr. 2



Bild 3: AZ-Fundstelle Nr. 3



Bild 4: AZ-Fundstelle Nr. 4



Bild 5: AZ-Fundstelle Nr. 5



Bild 6: AZ-Fundstelle Nr. 6



Bild 7: AZ-Fundstelle Nr. 7



Bild 8: AZ-Fundstelle Nr. 8



Bild 9: AZ-Fundstelle Nr. 9



Bild 10: AZ-Fundstelle Nr. 10



Bild 11: AZ-Fundstelle Nr. 11



Bild 12: AZ-Fundstelle Nr. 12



Bild 13: AZ-Fundstelle Nr. 13



Bild 14: AZ-Fundstelle Nr. 14



Bild 15: AZ-Fundstelle Nr. 15



Bild 16: AZ-Fundstelle Nr. 16



Bild 17: AZ-Fundstelle Nr. 17



Bild 18: AZ-Fundstelle Nr. 18



Bild 19: AZ-Fundstelle Nr. 19



Bild 20: AZ-Fundstelle Nr. 20, AZ-Scherben oberflächlich



Bild 21: AZ-Fundstelle Nr. 21



Bild 22: AZ-Fundstelle Nr. 22



Bild 23: AZ-Fundstelle Nr. 23



Bild 24: AZ-Fundstelle Nr. 24



Bild 25: AZ-Fundstelle Nr. 25



Bild 26: AZ-Fundstelle Nr. 26



Bild 27: AZ-Fundstelle Nr. 27



Bild 28: Betonelemente Feuerstellung West



Bild 29: Betonelement Feuerstellung Ost



Bild 30: Postenhäuschen



Bild 31: Postenhäuschen Detail Betonrahmen



Bild 32: Eingezäunte unterirdische Zisterne im Süden



Bild 33: Eingestürzte Mauerelemente



Bild 34: Arbeitsraum außen an Mauer im Norden



Bild 35: Mauer innen mit Bäumen im Norden



Bild 36: Arbeitsraum außen an Mauer im Norden



Bild 37: Betonpfosten mit Draht innen an Mauer befestigt, im Nordwesten



Bild 38: Metallpfosten für Sicherungszaun an Betonmauer befestigt, im Bereich Stellung Ost



Bild 39: Mauer außen mit umgestürzter Betonplatte



Bild 40: Mauer mit Arbeitsraum im Nordwesten



Bild 41: Mauer mit vier Betonstreifen statt einer Platte



Bild 42: Stahltür in Mauer im Westen



Bild 43: Gekapptes Stahlrohr neben Stahltür



Bild 44: Zugewachsener Arbeitsraum an Mauer



Bild 45: Sehr stark zugewachsener Arbeitsraum im SW



Bild 46: Stacheldraht und Durchfahrtsperre im Osten



Bild 47: Arbeitsraum mit starkem Gefälle zur Mauer hin



Bild 48: Gestapelte Betonplatten im Südwesten