


Dachaufsicht mit VR+ Brücke markiert, vor Brandereignis:



Beschleunigerinfrastruktur vor Brand in HF-Galerie (VR Ebene2)












Begehung des Brandbereiches (Wetterschutzdach mit Rückbau Bestandsdach)



















































Blick in den Lichthof (rechts Gebäude VR)