


Tewenberg

HAR551SE01




1: 0,40 m i.F.: Fehlen von Teilen und Riss

HAR552




2: 2,40 m g.F.: Schadhafter Anschluss (HAR552NN02)



3: 8,50 m g.F.: Riss

HAR552SE01



4: 3,80 m g.F.: Klaffender Riss

HAR552NN02



5: 1,20 m g.F.: Riss am Rohrumfang



5: Ab 3,00 m g.F.: Unterbogen, Wasserspiegel, verschobene Verbindung, ggf. SE

HAS049

HAS049 KS STZ DN 200 mm
Pos: 1 - 6; Bruch, Länge = 100mm, an Verbindung



Harenberg in Tewenberg
HAS049 HAS050
LZ1: 55,8m 11.02.26 12:32 0:09:58 0cm/s FZ: 4

6: 55,80 m i.F.: Bruch, Länge = 100mm

HAS049NN08 vermutlich Hausanschluss Hr. 2



7: 14,40 m g.F.: Ablagerungen bis zu 40 %