Im Zuge der energetischen Sanierung ist der Bereich schon erneuert

Dach Fitness
Pultdach
Bestand: Bitumen

Rückbau Glasdach
NEUBAU als Sheddach

Neubau als Sheddach

Neubau als Sheddach

DN ca. 42 Grad (Hinterlüftet)
Dachneigung bleibt im Bestand
Dacheindeckung Doppelstehfalz
Scharbreite 53cm

vor Ort prüfen und entscheiden ob erhalten bleibt

Rückbau Glasgang, Decke schließen

Rückbau Glasgang, Decke schließen

Brüstung ist nach Absprache mit Bauüberwachung & Projektleitung abzubrechen

Übergang ist zu klären

Dach Restaurante
Flachdach
Bestand: Bitumen

Lüftungsanlage

Innenhof
Erdgeschoss

Nachbar

DN ca. 31 Grad (Kaltdach)
Dachneigung bleibt im Bestand
Dacheindeckung Doppelstehfalz
Scharbreite 53cm

Schornstein im Bestand ist mit neuer Zinkbedachung zu bekleiden

Notfallalarmierur
ist zu demontiere
anschließend wi

Neues Fallrohre an Bestandsentwässerung anschließen

Neues Fallrohre an Bestandsentwässerung anschließen

Neues Fallrohre an Bestandsentwässerung anschließen

Nachbar Leistungsgrenze

Nachbar Leistungsgrenze

Rinne Nachbar 64,09 NHN

Rinne Nachbar 64,13 NHN

Rinne 64,29 NHN

Fallrohr Nachbar Anschluss ist vor Ort zu prüfen

Fallrohr

Fallrohr

Fallrohr frei auf Dachfläche wie im Bestand

Fallrohr frei auf Dachfläche

Fallrohr frei auf Dachfläche

Rinne in Dachhaut ausgebildet

Rinne in Dachhaut ausgebildet

Rinne in Dämmung auf Stahlbeton über EG

Rinne in Dachhaut ausgebildet

Lichtkuppel wird erneuert.

Lichtkuppel wird erneuert

Lichtkuppel wird erneuert

Lichtkuppel wird erneuert

Lichtkuppeln werden erneuert

Lichtkuppel wird erneuert

Lichtkuppel wird erneuert

Lichtkuppel wird