Schulersatzgebäude
Interim 1.BA

Schulersatzgebäude
Interim 2. BA

Erweiterung Kita

6 PKW Stellplätze Bestand

6 PKW Stellplätze Bestand

Betonfertigstation
gem. Angaben ELT
Ringerder (ELT)

10 PKW Stellplätze
Bestand

Schulhof Bestand

Spielflächen Bestand

Fläche BA 1

Hofablauf
Bestand

Asphaltbelag, Bestand

Blockstufen, Bestand

Platten Waschbeton, Bestand

30 Fahrradanlehnbügel Bestand

Pflasterbelag, Bestand

Zaun (wie Bestand)

Temp. Wegeführung während BA 2

Vorgelege

KIESBACH (STAHLBACH)
383 qm

KIESBACH MIU
477 qm

KIESBACH
45

GRÜNBACH

GRÜNBACH NEU 294.5qm

Tischtennisplatte
Bestand

Sitzbank, Beton

Sitzstufen Beton, Bestand

Wildblumenwiese
extensiv

Schulhof, Drainpflaster

Bodenbrunnen
Bestand

BASKETBALL

Baum Neupflanzung

Wiederherstellen
Spielfläche,
Hochbeschichtet

Maschinenhaus
Bestand

Mastleuchte
Bestand

Hofablauf Bestand,
Anschluss an Grundleitung wie Bestand

Pflaster, Bestand
4 PKW Stellplätze

Fläche WDI hochfest
Rasen-Spielfläche

Muldenrinne
Bestand

Entwässerungsrinne
Bestand

Entwässerungsrinne Neuplanung / Bestand

Entwässerungsrinne

Entwässerungsrinne Muldenrinne Beton Neuplanung

Muldenrinne
Bestand

Asphaltbelag, Bestand

Mensaanlieferung
Asphaltbelag

Rasenmäher

Drainpflaster

Mulde Regenwasserrückhalt
(bei Starkregenereignis)

Verteilung für Regenwasserrückhalt
(bei Starkregenereignis)

Tischtennisplatte Bestand

Tischtennisplatte Neuplanung

Sitzbank Beton

Sitzbank Beton

Wiederherstellen Pflasterbelag
Bestand

Wiederherstellen Pflasterbelag
Bestand

Ausschlussfläche
RW Leitung ca. 446.37

Ausschlussfläche
RW Leitung ca. 446