Schaden 1: Teileinsturz der Mauer auf einer Länge von ca. 8,0 m

1-2 Steinreihen ausgebrochen. vereinzelt tiefreichendere Ausbrüche/Ausspülungen des Mauerwerks. An den Ausbruchsseiten sind deutliche Auswölbungen der ersten Steinreihe zu erkennen. Weitere Ausbrüche können nicht ausgeschlossen werden.
Ab der 2. Steinreihe liegt ein unregelmäßiger Mauerwerksverband vor. Zustand und Festigkeit des Mörtels sind unbekannt und fraglich. Nachbrüche können nicht ausgeschlossen werden.

Der Schaden ist aufgrund der nicht weiter beschädigten Abdeckplatten von oben kaum zu erkennen.

Anschluss Lageplan 17021 vom 24.03.2017

Anschluss Blatt 2

Flur 44

231
Wertz Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Lagerplatz

Flur 43

611
ESW Röhrenwerke GmbH

Die Anlieger
295

Flur 3

278
Lagerplatz

Inde

Durchlass
OK Rohr=149.34
DN 500

Buche

Ahorn

Birke

Graben

Gleis 1

Gleis 2

Kabelkanal

Gehweg

Schaden 1

ca. 50 m

ca. 8,0 m

ca. 15,0 m

Kernbohrungen

Schlagstangen

Leitplanke

Schadensstelle von oben nicht sichtbar

KD = 152.56

KD = 152.47

KD = 153.52

KD = 153.64

Amtlicher Lageplan
Blatt 1 / 4

Auftrags-Nr. 18065
Maßstab 1:200

Gemeinde: Eschweiler
Gemarkung: Eschweiler
Flur: 3
Flurstück: 297
amtliche Fläche: 25959 m²
Grundbuchblatt: 2352A
Eigentümer: EVS EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH

Alle Höhenangaben beziehen sich auf NN!
Das Lagesystem ist ETRS89.

Dieser Lageplan ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und Umarbeitung sind nur mit Zustimmung des Planverfassers zulässig.

Ausgefertigt auf Grund amtlicher Unterlagen und eigener örtlicher Aufmessung

Stolberg, 12.12.2018, ergänzt am 11.12.2020

Dipl. Ing. Richard Winandi (Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur)

Dipl. Ing. Richard Winandi
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Kortumstraße 9
52222 Stolberg
Telefon: 02402-23475
Mobil: 0173-2853858
eMail: r.winandi@vermessung-stolberg.de