Aufzug:
Wärmegedämmte Lüftungs- und Entrauchungshaube mit RWA-Klappe durch AN Aufzug.

Einsatz (Dämmung, Eindichtung und Transport auf das Dach) durch Dachdecker / Bauklempner.

- Ausführung Foliendach
- Abdichtungdach muss schwerentflammbar sein.

Einfügepunkt

4-3 Einmesspunkt

Einmesspunkt

Achsen

Notüberlauf

Notüberlauf Attika

innenliegender Notüberlauf

Seilsystem

Blitzschutz

Dacheinlauf

Treppenhaus

Geländer

Dachausstieg

RAO ≥ 1,0 m² durch Rauchmelder gesteuerte gemäß BSK

RAO 2,5% der Schachtgrundfläche durch Rauchmelder gesteuerte gemäß BSK

Fallrohr

Lichtausschnitt (VSG-Glas)

Vordach Haupteingang / ISO-Zimmer
116.83 m²

Speier

Vordach

Gehwegplatten
RAO 2,5% der Schachtgrundfläche durch Rauchmelder gesteuerte gemäß BSK

RLT

Dämmstärke 8+2 cm Tiefpunkt

Nebendach
69.93 m²

Dämmstärke 31cm HP

Abbruch Bestandsdach über EG / Dach neu

Anpassung Blitzschutz

2x RWA im Bestand

Aufzugsmaschinenraum
18.76 m²

Bau- und Entlüftung, thermostatgesteuert mit Wetterschutzgitter, Temperaturbereich -5° bis +40°

Regenrallohr zur Entlastung durch Aufzugsmaschinenraum durch Attika auf das Hauptdach

Feuerbeständig 5m

Bodenaufbau Dachterrasse:
Maschinenraum über Dach 50mm, min. 2,5% der Grundfläche, min. 0,47m², mit Schutz vor Regen und Insekten. F90 Qualität.

Schachtentrauchung mit F90-Kanal im Maschinenraum, bausetzig / Rohbau
Wärmegedämmte Lüftungs- und Entrauchungshaube mit RWA-Klappe durch AN Aufzug.
Geometrisch freien Abzugsfläche von min. 0,47m².
Einsatz (Dämmung und Eindichtung und Transport auf das Dach) durch Einsatz Dachdecker/Bauklempner.

Gültig nur in Verbindung mit der geprüften Statik! Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen und mit den Architektenplänen zu vergleichen! Unklarheiten und Widersprüche in den Plänen sind mit dem Planverfasser vor der Ausführung zu klären! Anregen der Bauaufsicht sind zu berücksichtigen!

OK	Oberkante	ES	Elektro	WA	Wandabsaugung
UK	Unterkante	LS	Lüftungsrohr	WH	Wandhydrant
VA	Vorderkante	SK	Sanitär	AG	Abgehängte Decke
RK	Rohbaurichtmaßen	HK	Heizung/Lüftungsbuch	RO	Rohrdurchführung für SF
BM	Bezugsmarke	KL	Kanalisation	FW	TW - feuerhemmend
UZ	Unterzug	DS	Deckenschlitz	FR	TW - feuerbeständig
LZ	Lichtmaß	DD	Deckendurchbruch	RS	Rauchschutztür
FT	Fertigfußboden	LH	Lüftung/Heizung/Buch		
OL	Oberlicht				
BS	Bodenbelag	F	Fliesen		
EG	Erdgeschoss	L	Linoleum		
OF	Obergeschoss	T	Teppich		
UF	Untergeschoss	N	Naturstein		
MF	Mineralfaser	BW	Betonwerksteinen		

Achsen: +/-0.00 OKRF | +/-0.00 OKRD

TOR NEU | TOR BESTAND

FD (I / II) Fußboden-Durchbruch
OD (I / II) Decken-Durchbruch
WD (I / II) Wand-Durchbruch
WS (I / I) senkrechter Wandschlitz

Klärung!

Änderung ! (neu)

Legende

- Bodendurchbruch
- 2% Gefälle
- SW-Entlüftung
- Dacheinlauf RW
- PV-Modul z.B. als Glas/Glasmodul
- WR Wechselrichter
- W Wetterstation
- Schwanenhals
- Unterverteilung
- Trasse, feuerverzinkt, mit verschraubbarem Deckel

Blitzschutzklasse 2

- Fundamenterder, Flachstahl, feuerverzinkt
- Ableitung, nach oben gehend, Rundstraht, feuerverzinkt
- Ableitung, durchgehend, Rundstraht, feuerverzinkt
- Ableitung, von unten kommend, Rundstraht, feuerverzinkt
- Klemmverbinder Fundamenterder
- Anschluss Potentialausgleich
- Fangeinrichtung, Rundstraht, Aluknet
- Fangstange, allgemein, H= 3,0m
- Fangstange, isoliert, H= 3,0m
- Fangspitze, Aluknet, L= 0,6m, 45° geneigt
- Trennstelle
- Hochspannungsfest isolierte Leitung

Sekuranten

- Verstärkte Anschlagpunkte
- Zwischenhalter oder EAP
- Kraftbegrenzer
- Spannelement

Unterkonstruktionen

UK für Oberschränke und eventuelle Wandmontagen
Angabe Achshöhe ü. OKFF / Breithöhe = 0,30m

Höhenangaben beziehen sich auf OKFF sowie Achsmaß der Unterkonstruktion.

Wandverstärkungen in Bädern und WC's sind den Wandansichten zu entnehmen !

Index	Datum	Änderung	Bearb.
01	30.04.25	Entleerung bei Aufzugsschacht eingetragen	OZ
		Aufzugsmaschinenraum Tischdach auf Flachdach entnommen.	
		Regenablaufs etwas verschoben, angepast nach Gefällepanung Rockeva	
		zusätzlicher Regelfall eingezeichnet im unteren Bereich, wo die Zeit ungefähr wird	
		Pläne der Fachplaner eingearbeitet	
02	04.06.25	Dachaufsicht Grundriss "Fenster" wurde entfernt.	OZ
03	04.07.25	Sich entsprechend engen Aufstellung überarbeitet	OZ
04	17.07.25	Hoehnbrowag eingetzet	OZ
05	17.09.25	Einzelbereiche Angaben von der RVT Allgemeine Versicherung AG Textbd übernommen	OZ
06	10.10.25	RWA wurde verschoben. Dachaufstig wurde eingetzet.	RS
07	27.11.25	Abbruchkf zwischen Achse 4 und 5 eingezeit. Verschiebung Notentriebsentrung Einbaufenster	RS
		Hilfes Anpassung im Bereich Brandwand zu Bestand	
08	22.01.26	Dachaufsicht Grundriss	OZ
09	10.02.26	Schild Durchbruch A 2.3	RS
10	16.02.26	RAO im Lüftungsschacht	RS
11	12.05.26	PV Anlage	RS

STAND: 12.05.2026 | **INDEX: 11**

St. Elisabeth Krankenhaus - Damme

ZENTRALE NOTAUFNAHME

AUSFÜHRUNG GRUNDRISS

Übersicht Lageplan

Zeichnung: **DACHAUFSICHT**

Blatt-Nr.	AF GR 36- Grundriss Da Rohbau
Maßstab	1 : 50
Index	–
OKFF Ebene EE	+ 66.76m ü. NN (entspr. +/-0.00)
Bestgröße	1430 / 841
Bearbeiter	THO/ZRS
Erstellung	06.08.2024
Version	12.05.2026

Abplan - Plan-Nr.: ST E_Damme AFP-PLAN

05|26

DA GRUNDRISS

Bauherr: Krankenhaus St. Elisabeth Damme gGmbH
Lindenstrasse 3-7
49401 Damme
Tel.: 05491 - 60
Fax: 05491 - 60 275
www.krankenhaus-damme.de
info@krankenhaus-damme.de

Planung: