




Legende

- Abbruch
- Neubau
- Estrich
- KS-Steine
- Stahlbeton
- Dämmung
- Holzrahmenbauwand
- Brandschutzwand feuerhemmend
- Brandschutzwand feuerbeständig
- RR Regenrohr
- BRH Brüstungsbahn (Höhe über OKFF)
- Hinweise auf Details
- OKFF und allgemein. Höhenangaben
- OKFF
- KS-Steine
- OKFF
- Gründungen
- Schütz- und Wanddurchbrüche
- Schütz- und Wanddurchbrüche
- Bodendurchbrüche
- Bodendurchbrüche

DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DER STATIK!
ALLE ANGEREGENEN MAßE SIND EIGENVERANTWÖRTLICH VOR ORT ZU PRÜFEN!

Index	Änderung	Name	Datum
H3	Ergänzung Schiedsrichter Freizeitsauna	JS	17.07.28
H12	Anpassung HRWG Achse E	JS	03.08.28
H11	Deckendurchbrüche Schiedsrichter Achse H10 angepasst	JS	18.09.25
H10	Höhe WD in Achse G18-10 angepasst	AS	04.09.25
H9	Holzdielen angepasst	AS	19.08.25
H8	Aktuelle Schütz- und Durchdringung eingezeichnet	AS	10.04.25
H7	Aktuelle Schütz- und Durchdringung eingezeichnet	AS	03.04.25
H6	Schütz- und Durchdringung eingezeichnet, BRH-Türmaße angepasst, Technikraum 13-14 E-F erfüllt, Stützen 16H16A, Fassadenstützen und Sockel angepasst	AS	25.03.25
H5	Schütz- und Durchdringung eingezeichnet, Bodenbaufeld TechnikCampbad angepasst, Innenräume in Holzrahmenbauweise und Aufbau Außenwände geändert	AS	30.01.25
H4	Schütz- und Durchdringung eingezeichnet	AS	18.12.24
H3	Wand- und Durchdringung angepasst, Wandbau Achse H4-10 geändert und Stb.-Sockel ergänzt	AS	09.12.24
H2	Bodenbaufeld angepasst, Wandbau Achse H4-10 geändert und Stb.-Sockel ergänzt	AS	20.11.24
H1	Schütz- und Durchdringung eingezeichnet	AS	16.11.24

Projektleiter: Ennigerhof, Ersatzneubau Olympiabad

Entschlossen: A02-E0X-613-
LPH 5: Maßstab: 1:50, Blattgröße: 1650 x 841, Gezeichnet von: AS, Datum: 27.08.2024



Bauwerk: Stadt Ennigerhof
Merkmal: 1. 9900 Ennigerhof
www.ennigerhof.de

Tel.: +49 2524 28-0
Fax: +49 2524 28-5000
Mail: ersatzneubau-hallenbad@ennigerhof.de

Index	Änderung	Name	Datum
H3	Ergänzung Schiedsrichter Freizeitsauna	JS	17.07.28
H12	Anpassung HRWG Achse E	JS	03.08.28
H11	Deckendurchbrüche Schiedsrichter Achse H10 angepasst	JS	18.09.25
H10	Höhe WD in Achse G18-10 angepasst	AS	04.09.25
H9	Holzdielen angepasst	AS	19.08.25
H8	Aktuelle Schütz- und Durchdringung eingezeichnet	AS	10.04.25
H7	Aktuelle Schütz- und Durchdringung eingezeichnet	AS	03.04.25
H6	Schütz- und Durchdringung eingezeichnet, BRH-Türmaße angepasst, Technikraum 13-14 E-F erfüllt, Stützen 16H16A, Fassadenstützen und Sockel angepasst	AS	25.03.25
H5	Schütz- und Durchdringung eingezeichnet, Bodenbaufeld TechnikCampbad angepasst, Innenräume in Holzrahmenbauweise und Aufbau Außenwände geändert	AS	30.01.25
H4	Schütz- und Durchdringung eingezeichnet	AS	18.12.24
H3	Wand- und Durchdringung angepasst, Wandbau Achse H4-10 geändert und Stb.-Sockel ergänzt	AS	09.12.24
H2	Bodenbaufeld angepasst, Wandbau Achse H4-10 geändert und Stb.-Sockel ergänzt	AS	20.11.24
H1	Schütz- und Durchdringung eingezeichnet	AS	16.11.24