Pos. Holzliste DB Deckenbalkenreparatur Ostflügel nördlicher Bereich

System

Bauvorhaben:
Bauteil:
Sachbearbeiter:
Datum:

Mat./Querschnitt

Querschnittsliste (Gesamtübersicht)

Position	b/h [cm]	Mat.	n [-]	l [m]	ρ [kg/m³]
I. Lasche	12/22	NH C24	4	1.90	350.0
I. Futterholz	24/22	NH C24	1	0.50	350.0
I. Futterholz	28/22	NH C24	1	0.50	350.0
II. Lasche	12/20	NH C24	2	3.30	350.0
II. Futterholz	18/20	NH C24	1	1.50	350.0
III. Balken	26/22	NH C24	1	3.10	350.0
IV. Futterholz	24/22	NH C24	1	1.50	350.0
V. Balken	24/22	NH C24	1	4.00	350.0
VI. Balken	18/20	NH C24	1	3.00	350.0

Querschnitt

Holzliste (je Querschnitt, Material)

12/20 cm, NH C24

Position	O_i [m²]	V_i [m³]	L_i [m]	O_{ges} [m²]	V_{ges} [m³]	L_{ges} [m]
II. Lasche	2.11	0.08	3.30	4.22	0.16	6.60
Summen				4.22	0.16	6.60

12/22 cm, NH C24

Position	O_i [m²]	V_i [m³]	L_i [m]	O_{ges} [m²]	V_{ges} [m³]	L_{ges} [m]
I. Lasche	1.29	0.05	1.90	5.17	0.20	7.60
Summen				5.17	0.20	7.60

18/20 cm, NH C24

Position	O_i [m²]	V_i [m³]	L_i [m]	O_{ges} [m²]	V_{ges} [m³]	L_{ges} [m]
II. Futterholz	1.14	0.05	1.50	1.14	0.05	1.50
VI. Balken	2.28	0.11	3.00	2.28	0.11	3.00
Summen				3.42	0.16	4.50

24/22 cm, NH C24

Position	O_i [m²]	V_i [m³]	L_i [m]	O_{ges} [m²]	V_{ges} [m³]	L_{ges} [m]
I. Futterholz	0.46	0.03	0.50	0.46	0.03	0.50
IV. Futterholz	1.38	0.08	1.50	1.38	0.08	1.50
V. Balken	3.68	0.21	4.00	3.68	0.21	4.00
Summen				5.52	0.32	6.00

26/22 cm, NH C24

Position	O_i [m²]	V_i [m³]	L_i [m]	O_{ges} [m²]	V_{ges} [m³]	L_{ges} [m]
III. Balken	2.98	0.18	3.10	2.98	0.18	3.10
Summen				2.98	0.18	3.10

28/22 cm, NH C24

Position	O_i [m²]	V_i [m³]	L_i [m]	O_{ges} [m²]	V_{ges} [m³]	L_{ges} [m]
I. Futterholz	0.50	0.03	0.50	0.50	0.03	0.50
Summen				0.50	0.03	0.50

Material

Holzliste (je Material)

mb-Viewer Version 2023 - Copyright 2022 - mb AEC Software GmbH

NH C24

Position	O_{ges} [m²]	V_{ges} [m³]	L_{ges} [m]
I. Lasche	5.17	0.20	7.60
I. Futterholz	0.46	0.03	0.50
I. Futterholz	0.50	0.03	0.50
II. Lasche	4.22	0.16	6.60
II. Futterholz	1.14	0.05	1.50
III. Balken	2.98	0.18	3.10
IV. Futterholz	1.38	0.08	1.50
V. Balken	3.68	0.21	4.00
VI. Balken	2.28	0.11	3.00
Summen	21.81	1.05	28.30

mb-Viewer Version 2023 - Copyright 2022 - mb AEC Software GmbH