

Schloss Marienburg: Bauabschnitt 2.3 Balkenkopfsanierung

Blatt 1/2

Fotodokumentation (Stand: September 2026) - Bereich Baustelleneinrichtung und -sicherheit



Bauschild auf Baustelleneinrichtungsfläche Besucherparkplatz



Stiftungsparkplatz, Sanitärcontainer



Stiftungsparkplatz



Weggabelung: Stiftungsparkplatzpl. (links), Zufahrt Nordwesttor (Mitte), Hauptbaustellenzuf. (rechts)



Nordwesttor



Hauptbaustellenzufahrt



Hauptbaustellenzufahrt mit Bautor



Baustelleneinrichtungsfläche Ostflügel (aktuell noch belegt)



Baustraße südöstlich mit Blick auf Zisterne



Baustraße südlich, Blick nach Westen



Baustraße südlich, Blick nach Westen



Baustraße mit Blick auf Bibliotheksturm



Baustraße südlich unterhalb Terrasse Süd



Baustraße südwestlich mit Blick auf Löschbecken



Baustraße südwestlich, Löschbecken



Baustraße südwestlich mit Blick auf Terrasse Süd



Baustraße südwestlich mit Blick auf Terrasse Süd



Baustraße, Blick von Baustelleneinrichtungsfläche Westflügel



Baustelleneinrichtungsfläche Westflügel mit Blick auf Nürnbertor



Baustelleneinrichtungsfläche Westflügel mit Blick auf Nürnbertor



Baustelleneinrichtungsfläche Westflügel



Baustelleneinrichtungsfläche Westflügel mit Blick auf Bautor



Beet im Schlosshof am Südwestflügel