


Draufsicht
M 1:25




Detail - DE-TD-4
M 1:10
Anschluss Anschluss Fluchttreppe an Sockel
Draufsicht




Detail - DE-TD-3
M 1:10
Anschluss Anschluss Fluchttreppe an Fundament
Draufsicht




Detail - DE-TD-5
M 1:10
Anschluss Anschluss Fluchttreppe an Holzständerwand Achse D
Ansicht




Schnitt




Detail - DE-TD-2
M 1:10
Anschluss Anschluss Fluchttreppe an Sockel
Draufsicht



Detail - DE-TD-1
M 1:10
Anschluss Anschluss Fluchttreppe an Fundament
Draufsicht




Detail - DE-TD-6
M 1:10
Anschluss Anschluss Fluchttreppe an Furnierschichtholzträger Achse D
Ansicht



Schnitt 1 - 1
M 1:25



Schnitt 3 - 3
M 1:25



Schnitt 1 - 1
M 1:25

Schnitt 4 - 4
M 1:25

Ausführungsklasse: EXC2
Korrosivitätskategorie: C3 (Außenbereich)
Alle Stahlprofile sind biegesteif miteinander zu verbinden.

Bauteil- und Materialgüten siehe Grundrisspläne.

Schlitz- und Durchbruchsplanung gemäß Grundrisspläne.

Bemerkungen sind den Grundrissplänen zu entnehmen.


Legende:

	OK-Fertigboden	
	OK-Rohdecke	
	UK-Rohdecke	
	Stahlbeton (geschnitten)	**C30/37, B500A (S)**
	Treppenfundament	XC4, WO
	Stahlbeton (Ansicht)	
	Brettschichtholz-Deckenträger	**BSH**
	Deckenbalken	BSH GL24c
	Schalung	OSB 3
	Furnierschichtholzträger	**G LVL R**
	Stahlbau neu (geschnitten)	**S235, wenn nicht anders gegeben**
	Stahlbau neu (Ansicht)	
	aufgehende Bauteile	
	Dämmung (geschnitten)	
	ideellee Abbrandtiefe $d_{char,n}$	
	in Abstimmung	

±0.00 = +53.65m ü. NHN

zeHGW = +41.40m ü. NHN

Index	Datum	Änderung	Gez.	Gen.
A	07.08.2026	Planerstellung gemäß Angaben der statischen Berechnung	LG	


Pflegeschule
Warener Straße 7
Warener Straße
Wasserstraße
Wasserstraße
Wasserstra