
Cluster 2
B
B'
QW 3
QW 2
KGE 2
Hauptweg KG-Erschließung
Heckenentässung, h=1,1m
Heckenentässung, h=1,7m
Stichweg
Wand 3
Wand 4
Wand 5
Wand 6
Wand 7
Wand 8
Wand 9
Wand 10
Wand 11
Wand 12
Wand 13
Wand 14
Wand 15
Wand 16
Wand 17
Wand 18
Wand 19
Wand 20
Wand 21
Wand 22
Wand 23
Wand 24
Wand 25
Wand 26
Wand 27
Wand 28
Wand 29
Wand 30
Wand 31
Wand 32
Wand 33
Wand 34
Wand 35
Wand 36
Wand 37
Wand 38
Wand 39
Wand 40
Wand 41
Wand 42
Wand 43
Wand 44
Wand 45
Wand 46
Wand 47
Wand 48
Wand 49
Wand 50
Wand 51
Wand 52
Wand 53
Wand 54
Wand 55
Wand 56
Wand 57
Wand 58
Wand 59
Wand 60
Wand 61
Wand 62
Wand 63
Wand 64
Wand 65
Wand 66
Wand 67
Wand 68
Wand 69
Wand 70
Wand 71
Wand 72
Wand 73
Wand 74
Wand 75
Wand 76
Wand 77
Wand 78
Wand 79
Wand 80
Wand 81
Wand 82
Wand 83
Wand 84
Wand 85
Wand 86
Heckenentässung, h=1,1m
Heckenentässung, h=1,7m
Hauptweg KG-Erschließung
Stichweg
Promenade, Asphalt
Mulde
Wiesenband Schmetterlings- und Wildbienensaum
Sitzmöbel
Sitzinsel
Abstellfläche
Reihe aus Prunus cerasifera nigra
Quercus robur 'Fastigiata Koster' 2 x
Quercus robur 'Fastigiata Koster' 3 x
Malus 'John Downie' 2 x
Malus 'Sylvestris' 2 x
Hecke: Fagus sylvatica purpurea 1,5 m breit, 2,0 m hoch, 2,5 m hoch
2,0 m breit, bis 3,0 m hoch
Abstellfläche
Abstellfläche, h=1,1m
S-Bahnerschließung
Nord
Winterstützwand 5
Winterstützwand 4
Winterstützwand 3
Winterstützwand 2
Winterstützwand 1
Schutzgeländer
Heckenentässung, h=1,1m
Heckenentässung, h=1,7m