

BNr	Straße	Baumart	BHD Ø	Höhe	Zustand	Verkehrssicherheit	Maßnahme	Bemerkungen
BE-001	Berreuther Str., Kita Berreuth	Linde	92	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Kronenpflege	Fäule in der Krone
BE-020	Berreuther Straße Kita Berreuth	Esche	58	20-25	mittel geschädigt	nicht gegeben	Fällung	Standssicherheit wg. Stockfäule
BE-022	Berreuther Straße Kita Berreuth	Eiche	84	20-25	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
BE-023	Berreuther Straße Kita Berreuth	Eiche	75	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
BE-053	Reichstädter Straße Park	Esche	47	20-25	mittel geschädigt	nicht gegeben	Fällung	Ausbruch in 8m
BE-061	Reichstädter Straße Park	Eiche	42	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
BE-071	Berreuther Straße Naturdenkmal	Eiche	121	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
BE-072	Reichstädter Straße Park	Ahorn	23	5-10	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
BE-073	Reichstädter Straße Park	Ahorn	61	20-25	mittel geschädigt	nicht gegeben	Kronenpflege	Zwiesel in 6m
BE-118	Berreuth Park	Esche	37	15-20	stärker geschädigt	nicht gegeben	Fällung	
BE-119	Berreuth Park	Esche	40	20-25	stärker geschädigt	nicht gegeben	Fällung	Straße freistellen
BE-207	Berreuth Park	Esche	25	10-15	stärker geschädigt	nicht gegeben	Fällung	
BE-231	Berreuth Park	Eiche	115	25-30	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
DW-032	Technikumallee Stadtspark	Robinie	35	20-25	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
DW-094	Weißeritzstraße Rosenpark	Eiche	63	25-30	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
DW-115	Kleine Mühlstraße Rosenpark	Ahorn	64	20-25	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
DW-116	Große Mühlstraße Rosenpark	Eiche	61	20-25	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	20% einkürzen

DW-313	Alte Altenberger Straße B170	Eiche	101	20-25	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Austriebe, Totholz	abgegrochenen Kronenteil entfernen
DW-314	Alte Altenberger Straße B170	Eiche	93	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Austriebe, Totholz	
DW-315	Rabenauer Straße außerorts links	Robinie	112	10-15	stärker geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	
DW-433	Rabenauer Straße	Linde	40	10-15	nicht/leicht geschädigt	gegeben	Erziehungsschnitt	fachgerecht aufasten
DW-450	Rabenauer Straße	Linde	32	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
DW-504	Rabenauer Straße	Weide	100	10-15	stärker geschädigt	nicht gegeben	Fällung	
DW-509	Rabenauer Straße	Robinie	26	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
DW-511	Rabenauer Straße	Robinie	18	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
DW-512	Rabenauer Straße	Robinie	24	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	Einkürzung des geschädigten Stämmings um 5m
DW-513	Rabenauer Straße	Robinie	26	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	Fäule bis 8m
HD-004	Obere Dorfstraße	Esche	72	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	Kompostablagerung beseitigen
HD-005	Obere Dorfstraße	Eiche	111	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Kronenpflege	Fäule in Krone an mehreren Schadstellen mit Rippen
HD-013	Obere Dorfstraße	Linde	4	2-3	nicht/leicht geschädigt	gegeben	Fällung	ersetzen
HD-016	Obere Dorfstraße	Linde	33	5-10	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	
HD-018	Obere Dorfstraße Kita Hennersdorf	Esche	28	5-10	mittel geschädigt	nicht gegeben	Kronenpflege	Fäule 4m
OC-009	Dorfstraße	Eiche	6	2-3	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Fällung	
OC-091	Zum Kohlbusch	Eiche	78	20-25	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
OC-093	Zum Kohlbusch	Eiche	71	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
PD-011	Am Wald	Eiche	19	5-10	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Fällung	

PD-076	Am Wald	Eiche	64	20-25	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
PD-104	Talsperrenstraße	Kirsche	25	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
PD-106	Talsperrenstraße	Ahorn	38	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
PD-162	Talsperrenstraße	Robinie	26	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	Straße freistellen
PD-168	Talsperrenstraße	Robinie	19	5-10	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
PD-169	Talsperrenstraße	Robinie	37	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
PD-171	Talsperrenstraße	Robinie	34	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
PD-181	Talsperrenstraße	Robinie	22	5-10	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
PD-199	Am Stausee	Linde	86	25-30	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
PD-212	Talsperrenstraße	Buche	72	25-30	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RH-007	Glashütter Straße	Ahorn	26	20-25	stärker geschädigt	nicht gegeben	Fällung	
RH-011	Glashütter Straße	Linde	70	25-30	stärker geschädigt	nicht gegeben	Kroneneinkürzung	20% einkürzen
RH-017	Glashütter Straße	Eiche	67	>30	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	0
RH-083	Glashütter Straße	Esche	65	>30	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Kroneneinkürzung	20% einkürzen
RH-089	Glashütter Straße	Ahorn	19	25-30	stärker geschädigt	nicht gegeben	Fällung	
RH-108	Glashütter Straße Kita Reinholdshain	Linde	53	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Kronenpflege	
RH-112	Glashütter Straße Kita Reinholdshain	Weide	55	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	Kronenteil mit Fäule und Rippe stark einkürzen
RH-127	Glashütter Straße	Linde	57	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	Straße freistellen
RH-163	Glashütter Straße	Linde	34	5-10	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	

RS-054	Neue Siedlung Grundschule	Ahorn	41	5-10	stärker geschädigt	nicht gegeben	Kroneneinkürzung	20% einkürzen
RS-110	Ruppendorfer Straße Grundschule	Ahorn	17	5-10	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-111	Ruppendorfer Straße Grundschule	Ahorn	45	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-122	Ruppendorfer Straße Grundschule	Ahorn	22	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-123	Ruppendorfer Straße Grundschule	Ahorn	25	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	Straße freistellen
RS-124	Ruppendorfer Straße Grundschule	Ahorn	19	5-10	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-132	Ruppendorfer Straße Grundschule	Ahorn	36	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-134	Ruppendorfer Straße Grundschule	Ahorn	11	5-10	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-145	Ruppendorfer Straße Grundschule	Ahorn	18	5-10	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-239	Am Ziegelgrund	Eiche	70	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-241	Am Ziegelgrund	Esche	55	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-242	Am Ziegelgrund	Eiche	100	20-25	mittel geschädigt	nicht gegeben	Kronenteileinkürzung	Schaden in 5m, Fäule untersuchen
RS-245	Beerwalder Straße Kreuzung	Pappel	60	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	
RS-246	Beerwalder Straße Kreuzung	Pappel	74	20-25	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	
RS-247	Beerwalder Straße Kreuzung	Pappel	91	20-25	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	

RS-262	Beerwalder Straße Sportplatz	Eberesche	11	4-5	stärker geschädigt	nicht gegeben	Fällung	
RS-266	Beerwalder Straße Sportplatz	Pappel	15	5-10	stärker geschädigt	nicht gegeben	Fällung	
RS-269	Beerwalder Straße	Esche	30	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	Maßnahme aus 2024 offen
RS-274	Beerwalder Straße	Linde	97	20-25	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-293	Beerwalder Straße	Ahorn	89	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-297	Beerwalder Straße	Ahorn	60	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-302	Beerwalder Straße	Ahorn	84	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-303	Beerwalder Straße	Ahorn	91	20-25	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-304	Beerwalder Straße	Ahorn	78	20-25	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-308	Beerwalder Straße	Ahorn	108	20-25	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	Straße freistellen
RS-310	Beerwalder Straße	Ahorn	80	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	Straße freistellen
RS-312	Beerwalder Straße	Ahorn	99	20-25	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	Gebäude freistellen
RS-313	Beerwalder Straße	Ahorn	67	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-315	Beerwalder Straße	Ahorn	67	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-316	Beerwalder Straße	Ahorn	69	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz, Kronenteileinkürzung	Kronenteil mit Fäule und Rippe stark einkürzen
RS-320	Beerwalder Straße	Ahorn	46	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-325	Beerwalder Straße	Ahorn	47	10-15	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-327	Beerwalder Straße	Ahorn	64	10-15	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-354	Beerwalder Straße	Ahorn	61	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	

RS-382	Beerwalder Straße Sportplatz	Ahorn	30	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-383	Beerwalder Straße Sportplatz	Ahorn	41	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-384	Beerwalder Straße Sportplatz	Ahorn	31	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-385	Beerwalder Straße Sportplatz	Ahorn	42	10-15	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-425	Am Schloß	Linde	61	20-25	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Kronenteileinkürzung	Unglücksbalken über Weg entlasten
RS-430	Am Schloß	Linde	67	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	fachgerecht aufasten
RS-432	Am Schloß	Linde	80	25-30	stärker geschädigt	nicht gegeben	Kroneneinkürzung	Fäule bis 10m
RS-435	Am Schloß	Linde	50	10-15	stärker geschädigt	nicht gegeben	Fällung	fachgerecht aufasten
RS-437	Am Schloß	Linde	93	25-30	mittel geschädigt	nicht gegeben	Kroneneinkürzung	Stammfäule 4m
RS-438	Am Schloß	Linde	72	25-30	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
RS-442	Am Schloß	Linde	82	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	fachgerecht aufasten
RS-444	Am Schloß	Buche	70	20-25	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	fachgerecht aufasten
SA-008	alte Freiburger Poststraße	Linde	76	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
SA-016	alte Freiburger Poststraße	Esche	55	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	fachgerecht aufasten
SA-028	Frauensteiner Straße	Eberesche	25	5-10	stärker geschädigt	nicht gegeben	Fällung	fachgerecht aufasten
SB-020	Zum Bahnhof	Esche	67	20-25	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	fachgerecht aufasten
SB-024	Zum Bahnhof	Kastanie	64	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	fachgerecht aufasten
SB-031	Zum Bahnhof	Ahorn	63	15-20	stärker geschädigt	nicht gegeben	Kronensicherungs schnitt	fachgerecht aufasten
SB-046	Niederpöbel	Esche	48	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz	fachgerecht aufasten
SB-087	Bauverein	Birke	35	4-5	stärker geschädigt	nicht gegeben	Fällung	fachgerecht aufasten
SB-109	Lutherplatz	Linde	76	5-10	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	fachgerecht aufasten

SB-111	Lutherplatz	Linde	60	5-10	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	fachgerecht aufasten
SB-112	Lutherplatz	Linde	65	5-10	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	Unglücksbalken über Weg entlasten
SB-113	Lutherplatz	Linde	76	5-10	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	
SB-114	Lutherplatz	Linde	69	5-10	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	
SB-158	Molchgrund Kita	Buche	70	20-25	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
SB-168	Molchgrund Kita	Eiche	40	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
SB-169	Molchgrund Kita	Eiche	46	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
SB-177	Molchgrund Kita	Eiche	64	20-25	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	Stammfäule 4m
SB-191	Molchgrund Kita	Erle	13	5-10	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Fällung	Fäule bis 10m
SB-197	Molchgrund Kita	Erle	12	5-10	stärker geschädigt	nicht gegeben	Fällung	Fäule auf 14m
SB-203	Molchgrund Kita	Pappel	66	25-30	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
SB-208	Molchgrund Kita	Pappel	54	25-30	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
SB-210	Molchgrund Kita	Pappel	82	25-30	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	Straße freistellen
SB-230	Molchgrund Penny	Haselnuss	18	4-5	mittel geschädigt	nicht gegeben	Fällung	
SE-065	Bergstraße	Eiche	165	20-25	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
SE-070	Bergstraße Wanderparkplatz	Weide	34	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz	
SE-074	Schiefer Weg	Pappel	63	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	Fäulen in 3m und 5m, Ausmaß der Kronenfäule ermitteln
SE-075	Schiefer Weg	Pappel	65	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	
SE-076	Schiefer Weg	Pappel	60	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	Fäule im Kronenzwiesel 6m
SE-078	Schiefer Weg	Pappel	61	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung	

SE-079	Schiefer Weg	Pappel	73	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung
SE-080	Schiefer Weg	Pappel	58	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung
SE-081	Schiefer Weg	Pappel	79	15-20	mittel geschädigt	nicht gegeben	Nachbehandlung Kappung
SE-085	Am Stausee	Eiche	90	20-25	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz
SE-105	Rollbahn	Eiche	48	10-15	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz
SE-140	Neue Straße	Pappel	100	25-30	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz Fäule in 5m
SE-141	Neue Straße	Pappel	105	25-30	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz
SE-200	Neue Straße	Eiche	60	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz Fäule in 4m
SE-226	Neue Straße	Pappel	99	25-30	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Totholz
SF-001	Schönfeld	Ahorn	60	5-10	mittel geschädigt	nicht gegeben	Totholz
UD-021	An der Niedermühle	Ahorn	65	15-20	nicht/leicht geschädigt	nicht gegeben	Kronensicherungs Standsicherheit schnitt