



Bild 1: Aufnahme 16.09.2026 – Wasser Hauptabspernung Bootshaus unten rechts



Bild 2: Aufnahme 16.09.2026



Bild 3: Aufnahme 16.09.2026 – Elektroverteilung Bootshaus



Bild 4: Aufnahme 16.09.2026



Bild 5: Aufnahme 16.09.2026



Bild 6: Aufnahme 16.09.2026

Anlage Bilder – Gebäudeteil GT III Innenräume Bestandsituation

Realschule Plettenberg (PL-RS-G24) – Kanuverein



Bild 7: Aufnahme 16.09.2026



Bild 8: Aufnahme 16.09.2026

Anlage Bilder – Gebäudeteil GT III Innenräume Bestandsituation

Realschule Plettenberg (PL-RS-G24) – Kanuverein



Bild 9: Aufnahme 16.09.2026



Bild 10: Aufnahme 16.09.2026

Anlage Bilder – Gebäudeteil GT III Innenräume Bestandsituation

Realschule Plettenberg (PL-RS-G24) – Kanuverein



Bild 11: Aufnahme 16.09.2026



Bild 12: Aufnahme 16.09.2026

Anlage Bilder – Gebäudeteil GT III Innenräume Bestandsituation

Realschule Plettenberg (PL-RS-G24) – Kanuverein



Bild 13: Aufnahme 01.10.2026



Bild 14: Aufnahme 01.10.2026



Bild 15: Aufnahme 01.10.2026



Bild 16: Aufnahme 01.10.2026



Bild 17: Aufnahme 01.10.2026



Bild 18: Kanuverein (1)




Bild 19: Kanuverein (2)



Bild 20: Kanuverein (3)




Bild 21: Kanuverein (4)



Bild 22: Kanuverein (5)



Bild 23: Kanuverein (6)




Bild 24: Kanuverein (7)

Anlage Bilder – Gebäudeteil GT III Innenräume Bestandsituation

Realschule Plettenberg (PL-RS-G24) – Kanuverein



Bild 25: Kanuverein (8)