
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
Küche
NF: 32.84 m²
U: 23.36 m
Fliesen umlaufend Höhe mind. 150cm
Mensa
NF: 98.46 m²
U: 39.86 m
Betreuung
NF: 62.34 m²
U: 33.48 m
Flur 1
VF: 16.73 m²
U: 21.61 m
allseitig Latexfarbe, h = 1.10
WC-D
NF: 2.32 m²
U: 7.27 m
WC-H
NF: 2.36 m²
U: 6.54 m
Flur 2
VF: 18.30 m²
U: 20.36 m
allseitig Latexfarbe, h = 1.10
HAR
TF: 11.97 m²
U: 15.79 m
EDV
Bibliothek
24.05 m²
Flur
Panik
Drehkipp, Panik
T-30
Dicht- und selbstschließend
Klinker weiter abbrechen, Dämmung an Bestandsdämmung führen. Achtung! Bestandsdämmung besteht aus Einblasdämmung Granulat, diese muss vorher ausgeschäumt werden
OKFF= +0.30 =29.65 üNHN
Bestandsfenster in F-30 oder zu
Detail 03
Fensterbank Fliese
Fensterbank Holz
Stb.-Ringbalken b/h = 24/42
Stb.-Kragstütze b/h = 1.14/24
Stb.-Kragstütze b/h = 30/20
konstruktiver Stb.-Balken b/h = 17²/25
Stb.-Unterzug b/h = 24/42
Stb.-Unterzug b/h = 24/44
Stb.-Unterzug b/h = 24/24
Stb.-Unterzug b/h = 24/42
Stb.-Unterzug b/h = 24/42
Stb.-Unterzug b/h = 24/42