Anlage 2 – Küchenzeile

Abb. 1 - gesamte Küchenzeile

Abb. 2 – Haubenspülmaschine vom Typ MEIKO DV 80.2 mit AirConcept

- mit Elementen der Küchenzeile oben und unten verschraubt
- zum Austausch der Haubenspülmaschine muss die Küchenzeile größtenteils demontiert werden

Abb. 3 – Haubenspülmaschine, geöffnet

- zusätzliche Edelstahlelemente/-verkleidungen mit Silikon in Edelstahloptik wasserabdichtend montiert

Abb. 4 – Haubenspülmaschine

- zusätzliche Edelstahlelemente/-verkleidungen mit Silikon in Edelstahloptik wasserabdichtend montiert und verschraubt

Abb. 5 – Haubenspülmaschine

- Messung der Entfernung zur separaten Umkehrosmoseanlage



Abb. 6 – Haubenspülmaschine

- Entfernung zur separaten Umkehrosmoseanlage **ca. 2,00 m**

Abb. 6 – Umkehrosmoseanlage Typ Meiko GiO-Modul

Abb. 7 – unterhalb der Umkehrosmoseanlage

Abb. 8 – unterhalb der Haubenspülmaschine mit Verlegung der Versorgungsleitungen

- in rot gekennzeichnet die Abzweigdose für den Elektrofestanschluss

Abb. 9 – Systemtrenner BA195-1/2A vom Typ resideo Braukmann BA195 miniBA, der ebenfalls ausgetauscht werden muss

Abb. 10 – Systemtrenner gemäß Datenblatt