

Bestandsgutachten

‘Anlage 2, Bilddokumentation‘

2025-2108

Projekt:	Sanierung und Erweiterung von Sportstätten Hockey.-u. Tennisclub, Uhlenhorst Mülheim e.V. Uhlenhorst 19, 45479 Mülheim an der Ruhr
Bauteile	Brettschichtholz-Binder / Hallenrahmen Hockey- und Tennishalle
Bauherr:	Hockey.-u. Tennisclub, Uhlenhorst Mülheim e.V. Uhlenhorst 19, 45479 Mülheim an der Ruhr
Auftraggeber:	Hockey- u. Tennisclub, Uhlenhorst Mülheim e.V. Uhlenhorst 19, 45479 Mülheim an der Ruhr
Tragwerksplanung:	
Datum:	19.09.2025



Bild 2
Ansicht nach West ab First



Bild 3
Ansicht nach Ost ab First



Bild 6
S_2a_1



Bild 7

Binder 1b Ansicht nach West ab First



Bild 8

Binder 1b Ansicht nach Ost ab First



Bild 10

S_1b_1



Bild 11
S_2a_2



Bild 12
Ansicht S2a_2



Bild 13
S_2a_3



Bild 14
Ansicht ab S2b_1



Bild 15
S_2b_1



Bild 16
Ansicht Giebelwand Achse 8 ab First



Bild 18
Ansicht Firstpunkt Achse 8



Bild 20
S7b_1



Bild 21
Ansicht nach Ost ab First



Bild 22
S_7b_2




Bild 24
S_7a_1



Bild 25
S_7a_2



Bild 26
Ansicht nach West



Bild 27
S_7b_3



Bild 28
S_6a_1.1



Bild 30
S_6a_1.2



Bild 31
S_6_1



Bild 32
S_5b_1



Bild 33
Ansicht ab S_5b_1



Bild 34
S_5b_2



Bild 35
Ansicht ab 5b _2



Bild 36
S_5a_1



Bild 37
S_6b_1



Bild 38
S_6a_2.1



Bild 39
S_6a_2.2



Bild 40
S_6a_3



Bild 42
S_5a_2



Bild 43
S_4b_1



Bild 45
Binder 4b Ansicht nach West ab First



Bild 46
Übersicht Hockeyhalle Teil West



Bild 48

Binder 4b Ansicht nach Ost ab First



Bild 50

S_4b_2



Bild 51

Binder 5b Ansicht nach Ost



Bild 52
Binder 5b Ansicht nach West



Bild 53
S_5b_3



Bild 54
S_5b_4



Bild 55
S_5a_3



Bild 56
Binder 5a Ansicht nach West



Bild 57
S_4b_3



Bild 61
S_6b_2




Bild 63
S_6a_4



Bild 64
S_6a_5



Bild 65
S_6a_6.1



Bild 66
S_6a_6.2



Bild 67
S_7a_3.1



Bild 68
S_7a_3.2



Bild 69
S_7a_5



Bild 70
S_7b_4



Bild 71
S_7b_5.1



Bild 73
S_7b_5.2



Bild 75
S_7b_5.3



Bild 76
Binder 6b Ansicht nach Ost



Bild 77
Binder 6b Ansicht nach West



Bild 78
Binder 7b Ansicht nach Ost



Bild 79

Binder 7b Ansicht nach West ab First



Bild 80

S_7b_6



Bild 82

Giebelwand Achse 8 Ansicht nach Ost



Bild 83
S_8a_1.1



Bild 84
S_8a_1.2




Bild 85
S_8a_2



Bild 86
S_8a_3.1



Bild 87
S_8a_3.2



Bild 88
Untersicht Koppelfetten (saniert)
Bereich Auflager Giebelwand Nord



Bild 89
S_8a_4.1



Bild 90
S_8a_4.2




Bild 91
S_3b_1



Bild 92
Binder 3b Ansicht nach West



Bild 93
S_3b_2



Bild 94
S_3b_3



Bild 95
Ansicht S3b_2 und 3



Bild 96
Feld 3 Durchfeuchtung



Bild 98
Binder 4a Ansicht nach Ost



Bild 100

Durchfeuchtung Bereich Binder 4a



Bild 101

Durchfeuchtung Koppelfette
Bereich Binder 4a



Bild 102

Binder 4a Ansicht Firstpunkt



Bild 103
S_2a_2



Bild 105
Binder 4a_Ansicht nach West



Bild 106
S_3a_1



Bild 107
S_3b_4



Bild 108
S_3b_5



Bild 109
S_3b_6



Bild 110
Binder 1b Ansicht Firstpunkt



Bild 111
Binder 1b Ansicht nach Ost ab First



Bild 112
Ansicht Firstbereich Tennishalle



Bild 114
Binder 1b Ansicht nach West



Bild 115
S_2a_4.1



Bild 116
S_2a_4.2



Bild 117
S_2a_4.3



Bild 118
S_2a_5



Bild 200
S_7b_7



Bild 201
S_7b_8



Bild 202
S_6a_8




Bild 203
S_3b_7



Bild 204
S_2a_6



Bild 205
Kipphalterung mit unvollständiger
Verschraubung