

Vivantes Klinikum Neukölln
Umbau und Sanierung H30- TBA 2.0
Türliste Holztüren
zur Ausschreibung ergänzte Daten
10. März 2026
H30-ARC-5-LI-TU-20-2710-XX-zA

Ebene	Türnummer	Raumnummer	Raumname	Anzahl	Türart	Typ	Anschlag_DIN_L/R	ARC_TUR_Breite_NENM	ARC_TUR asym_Breite_GF	Breite_min	ARC_TUR_Hoehe_NENM	Hoehe_min	Feuerwiderstandsklasse	Schallschutz	Fluchttür Art	Fluchttuer Panikfunktion	barrierefreie Ausstattung	Schwelle/Brüstung	Beanspruchungsgruppe	Klimaklasse	Einbaumaterial_Wandbaustoff	Wanddicke
E00 OKRF	30.00.F01.G	30.00.F01	Flur	1	DT-1FL	T1.1	L	1,01	-	0,85	2,135	2,05	dT	-	-	-	-	0	s	II	GK	0,15
E00 OKRF	30.00.F01.H	30.00.F01	Flur	1	DT-1FL	T1.1	R	1,01	-	0,85	2,135	2,05	dT	-	-	-	-	0	s	II	GK	0,15
E00 OKRF	30.00.002.A	30.00.002	SV	1	DT-1FL	T1.1	R	1,01	-	0,8	2,26	2,05	T30	-	P	E		0	s	II	GK	0,15
E00 OKRF	30.00.003.A	30.00.003	AV	1	DT-1FL	T1.1	L	1,01	-	0,8	2,135	2,05	T30	-	P	E		0	s	II	GK	0,15
E00 OKRF	30.00.004.A	30.00.004	SV	1	DT-1FL	T1.1	L	1,01	-	0,8	2,135	2,05	T30	-	P	E		0	s	II	GK	0,15
E00 OKRF	30.00.015.A	30.00.015	AV	1	DT-1FL	T1.1	L	1,01	-	0,8	2,135	2,05	T30	-	P	E		0	s	II	GK	0,15
E01 OKRF	30.01.F01.E	30.01.F01	Flur	1	DT-1FL	T1.1	L	1,01	-	0,85	2,135	2,05	dT	-	-	-	-	0	s	II	GK	0,15
E01 OKRF	30.01.F01.F	30.01.F01	Flur	1	DT-1FL	T1.1	L	1,01	-	0,85	2,135	2,05	dT	-	-	-	-	0	s	II	GK	0,15
E01 OKRF	30.01.F09.1.A	30.01.F09.1	Flur	1	DT-1FL	T1.1	R	1,01	-	0,85	2,135	2,05	dT	-	-	-	-	0	s	II	GK	0,15
E01 OKRF	30.01.F09.A	30.01.F09	Flur	1	DT-1FL	T1.1	L	1,01	-	0,85	2,135	2,05	dT	-	-	-	-	0	s	II	GK	0,15
E01 OKRF	30.01.012.A	30.01.012	AV	1	DT-1FL	T1.1	R	1,01	-	0,8	2,135	2,05	T30	-	P	E		0	s	II	GK	0,15
E01 OKRF	30.01.013.A	30.01.013	SV	1	DT-1FL	T1.1	R	1,01	-	0,8	2,135	2,05	T30	-	P	E		0	s	II	GK	0,15
E01 OKRF	30.01.016.A	30.01.016	AV	1	DT-1FL	T1.1	L	1,01	-	0,8	2,135	2,05	T30	-	P	E		0	s	II	GK	0,15
E01 OKRF	30.01.017.A	30.01.017	SV	1	DT-1FL	T1.1	R	1,01	-	0,8	2,135	2,05	T30	-	P	E		0	s	II	GK	0,15
E01 OKRF	30.01.F01.C	30.01.F02	Flur	1	DT-1FL	T1.1	L	1,01	-	0,8	2,135	2,05	T30	-	P	E		0	s	II	GK	0,15

Vivantes Klinikum Neukölln
Umbau und Sanierung H30- TBA 2
Türliste Holztüren
zur Ausschreibung
10. März 2026
H30-ARC-5-LI-TU-20-2710-XX-zA

Ebene	Türnummer	Wandbelag_BS	Wandbelag_BGS	Maulweite	Z_Typ	Z_Material	Z_Oberflaeche	Z_Farbwert	TB_Material	TB_Oberflaeche_BS_BGS	TB_Farbton_BS_BGS	TB_Bodendichtung	ARC_TB_Kantenausfuehrung	TB_Unterschnitt	TB_Kantenausfuehrung	ARC_TB_Rammschutz	OT_Typ	OT_Material	ST_Typ	ST_Material	ST_Oberflaeche_BS_BGS	ST_Farbton
E00 OKRF	30.00.F01.G	A	A	0,15	U2	S	Lack	gem FMK	VS	HPL	gem FMK	-	ABS	-	s	-	-	-	-	-	-	-
E00 OKRF	30.00.F01.H	A	A	0,15	U2	S	Lack	gem FMK	VS	HPL	gem FMK	-	ABS	-	s	-	-	-	-	-	-	-
E00 OKRF	30.00.002.A	A	A	0,15	U2	S	Lack	gem FMK	VS	HPL	gem FMK	-	ABS	-	s	-	-	-	-	-	-	-
E00 OKRF	30.00.003.A	A	A	0,15	U2	S	Lack	gem FMK	VS	HPL	gem FMK	-	ABS	-	s	-	-	-	-	-	-	-
E00 OKRF	30.00.004.A	A	A	0,15	U2	S	Lack	gem FMK	VS	HPL	gem FMK	-	ABS	-	s	-	-	-	-	-	-	-
E00 OKRF	30.00.015.A	A	A	0,15	U2	S	Lack	gem FMK	VS	HPL	gem FMK	-	ABS	-	s	-	-	-	-	-	-	-
E01 OKRF	30.01.F01.E	A	A	0,15	U2	S	Lack	gem FMK	VS	HPL	gem FMK	-	ABS	-	s	-	-	-	-	-	-	-
E01 OKRF	30.01.F01.F	A	A	0,15	U2	S	Lack	gem FMK	VS	HPL	gem FMK	-	ABS	-	s	-	-	-	-	-	-	-
E01 OKRF	30.01.F09.1.A	A	A	0,15	U2	S	Lack	gem FMK	VS	HPL	gem FMK	-	ABS	-	s	-	-	-	-	-	-	-
E01 OKRF	30.01.F09.A	A	A	0,15	U2	S	Lack	gem FMK	VS	HPL	gem FMK	-	ABS	-	s	-	-	-	-	-	-	-
E01 OKRF	30.01.012.A	A	A	0,15	U2	S	Lack	gem FMK	VS	HPL	gem FMK	-	ABS	-	s	-	-	-	-	-	-	-
E01 OKRF	30.01.013.A	A	A	0,15	U2	S	Lack	gem FMK	VS	HPL	gem FMK	-	ABS	-	s	-	-	-	-	-	-	-
E01 OKRF	30.01.016.A	A	A	0,15	U2	S	Lack	gem FMK	VS	HPL	gem FMK	-	ABS	-	s	-	-	-	-	-	-	-
E01 OKRF	30.01.017.A	A	A	0,15	U2	S	Lack	gem FMK	VS	HPL	gem FMK	-	ABS	-	s	-	-	-	-	-	-	-
E01 OKRF	30.01.F01.C	A	A	0,15	U2	S	Lack	gem FMK	VS	HPL	gem FMK	-	ABS	-	s	-	-	-	-	-	-	-

Vivantes Klinikum Neukölln
Umbau und Sanierung H30- TBA 2
Türliste Holztüren
zur Ausschreibung
10. März 2026
H30-ARC-5-LI-TU-20-2710-XX-zA

Ebene	Türnummer	Schliesser_Beschreibung	Feststellanlage_JN	Feststellanlage_Beschreibung	zusätzliche_Rauchmelder	Unterbrechertaster_JN	Antrieb_Ansteuerung_BGS	Antrieb_Ansteuerung_BS	Beschlag_Gangflügel_BS_BGS	Beschlag_Standflügel_BS_BGS	Türschilder	Beschlag_Werkstoff	Türbänder	Schloss_Gangfluegel	Schloss_Standfluegel	Zylinder	ARC_Zutrittskontrolle	ARC_Fluchttuerterminal_BS_BGS	Türstopper	Detailnummer
E00 OKRF	30.00.F01.G	OS	-	-	-	-	-	-	DD	-	rr	E	Re	ESS	-	Vorr PZ	-	-	WS	-
E00 OKRF	30.00.F01.H	OS	-	-	-	-	-	-	DD	-	rr	E	Re	ESS	-	Vorr PZ	-	-	WS	-
E00 OKRF	30.00.002.A	x/OS RS		-	-		-	-	KD	-	rr	E	Re	PE	-	Vorr PZ	-	-	-	-
E00 OKRF	30.00.003.A	x/OS RS		-	-		-	-	KD	-	rr	E	Re	PE	-	Vorr PZ	-	-	-	-
E00 OKRF	30.00.004.A	x/OS RS		-	-		-	-	KD	-	rr	E	Re	PE	-	Vorr PZ	-	-	-	-
E00 OKRF	30.00.015.A	x/OS RS		-	-		-	-	KD	-	rr	E	Re	PE	-	Vorr PZ	-	-	-	-
E01 OKRF	30.01.F01.E	OS	-	-	-	-	-	-	DD	-	rr	E	Re	ESS	-	Vorr PZ	-	-	WS	-
E01 OKRF	30.01.F01.F	OS	-	-	-	-	-	-	DD	-	rr	E	Re	ESS	-	Vorr PZ	-	-	WS	-
E01 OKRF	30.01.F09.1.A	OS	-	-	-	-	-	-	DD	-	rr	E	Re	ESS	-	Vorr PZ	-	-	WS	-
E01 OKRF	30.01.F09.A	OS	-	-	-	-	-	-	DD	-	rr	E	Re	ESS	-	Vorr PZ	-	-	WS	-
E01 OKRF	30.01.012.A	x/OS RS		-			-	-	KD	-	rr	E	Re	PE	-	Vorr PZ	-	-		
E01 OKRF	30.01.013.A	x/OS RS		-			-	-	KD	-	rr	E	Re	PE	-	Vorr PZ	-	-		
E01 OKRF	30.01.016.A	x/OS RS		-			-	-	KD	-	rr	E	Re	PE	-	Vorr PZ	-	-		
E01 OKRF	30.01.017.A	x/OS RS		-			-	-	KD	-	rr	E	Re	PE	-	Vorr PZ	-	-		
E01 OKRF	30.01.F01.C	x/OS RS		-					DD	-	rr	E	Re	PE	-	Vorr PZ	-	-		

Vivantes Klinikum Neukölln
Umbau und Sanierung H30- TBA 2
Türliste Holztüren
zur Ausschreibung
10. März 2026
H30-ARC-5-LI-TU-20-2710-XX-zA

Ebene	Türnummer	Aenderungsdatum	Bemerkung
E00 OKRF	30.00.F01.G	-	-
E00 OKRF	30.00.F01.H	-	-
E00 OKRF	30.00.002.A	10.03.2026	
E00 OKRF	30.00.003.A	10.03.2026	
E00 OKRF	30.00.004.A	10.03.2026	
E00 OKRF	30.00.015.A	10.03.2026	
E01 OKRF	30.01.F01.E	-	-
E01 OKRF	30.01.F01.F	-	-
E01 OKRF	30.01.F09.1.A	-	-
E01 OKRF	30.01.F09.A	-	-
E01 OKRF	30.01.012.A	10.03.2026	
E01 OKRF	30.01.013.A	10.03.2026	
E01 OKRF	30.01.016.A	10.03.2026	
E01 OKRF	30.01.017.A	10.03.2026	
E01 OKRF	30.01.F01.C	10.03.2026	