




ÄNDERUNGSBEREICH
ABWEICHUNG ZUR BAUGENEHMIGUNG

DIE AUSSENTREPPEN 1 - 4 SIND
NICHT GEGENSTAND DIESER ANTRAGS !

LEGENDE

- WÄNDE BESTAND QUALITÄT: BRANDWAND
- WÄNDE BESTAND QUALITÄT: F90-A
- WÄNDE BESTAND QUALITÄT: F30-AB
- WÄNDE BESTAND OHNE QUALITÄT
- MAUERWERK NEU F90-A (BRANDWAND)
- GIPSSTÄNDERWAND NEU SYSTEM KNAUF W131 BRANDWAND F90-A
- WDV-SYSTEM, BAUSTOFFKLASSE A MIT BUNDESTEINPUTZ-OBERFLÄCHE
- FLUCHTWEG
- NOTAUSGANG
- 2.01.01 TÜRNUMMER
- T30-RS TÜR FEUERWIDERSTANDSKLASSE T30 MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION
- RS RAUCHSCHUTZTÜR
- R 1 AKTUELLE RAUMNUMMER
- 1 RAUMNUMMER DES TUV-BRANDSCHUTZKONCEPTES
- DRUCKKNOPFMELDER ROT = FEUERWEHR
- DRUCKKNOPFMELDER BLAU = HAUSALARME
- BRANDMELDER
- WANDHYDRANT
- FEUERLÖSCHER
- FEUERLÖSCHDECKE

FESTLEGUNG VON LAGE UND ANZAHL DER BRAND- UND DRUCKKNOPFMELDER DURCH DEN HAUSTECHNIKPLANER !
RWA - OFFNUNGEN WERDEN IN IHRER GRÖSSE GEMÄSS BRANDSCHUTZKONZEPT ANGELEGT !

NACHTRAG ZUR BAUGENEHMIGUNG Nr. 00308/02

23.03.2006	ÄNDERUNG DER RAUMNUMMERUNG DES TUV-BRANDSCHUTZKONCEPTES	1
23.03.2006	ÄNDERUNG DER RAUMNUMMERUNG DES TUV-BRANDSCHUTZKONCEPTES	2
23.03.2006	ÄNDERUNG DER RAUMNUMMERUNG DES TUV-BRANDSCHUTZKONCEPTES	3

BRANDSCHUTZSANIERUNG GYMNASIUM "IN DEN FILDER BENDEN"
Architekt Hochbauingenieur

Dipl.-Ing. Heinz-Jürgen Falk

UNTERGESCHOSS	1:100	1:100
BRANDSCHUTZSANIERUNG	BRANDSCHUTZSANIERUNG	BRANDSCHUTZSANIERUNG
BRANDSCHUTZSANIERUNG	BRANDSCHUTZSANIERUNG	BRANDSCHUTZSANIERUNG