

Die Abdeckplatten wurden
weggespült, Geländer hängt in der
Luft.

- Schaden 3:
lokaler Ausbruch auf ca. 2,5 m
länge von 2-3 Steinreihen und
horizontale Rissbildung oberhalb
auf einer Länge von ca. 5,0 m.
Der Schaden ist von oben nicht zu
erkennen.

Flur 43 Schaden 4:

Teileinsturz der Mauer. Ausbruch von 2-3 Steinreihe auf annähernd der gesamten Höhe über eine Länge von ca. 21,5 m. An den Ausbruchsseiten deutliche Auswölbungen der ersten Steinreihe zu erkennen. Weitere Ausbrüche können nicht ausgeschlossen werden.

Die Abdeckplatten und das Gelände wurden weggespült.

Schaden 5:

Geländer und größten Teil auch Abdeckplatten weggespült.

Schaden 5

Unterspülung des Gleises auf einer Länge von ca. 7,0 m

Schaden 4

Großflächige und Ausspülungen

ca. 70 m

Deutliche
Ausbauchung der
ersten Steinreihe

Amtlicher Lageplan
Blatt 2 / 4

Auftrags-Nr. 18065
Maßstab 1:200

Gemeinde: Eschweiler
Gemarkung: Eschweiler
Flur: 3
Flurstück: 297
amtliche Fläche: 25959 m²
Grundbuchblatt: 2352A
Eigentümer: EVS EUREGIO Verkehrsschiennetz GmbH

Alle Höhenangaben beziehen sich auf NN! Dieser Lageplan ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und
Das Lagesystem ist ETRS89. Umarbeitung sind nur mit Zustimmung des Planverfassers zulässig.

Ausgefertigt auf Grund amtlicher Unterlagen und eigener örtlicher Aufmessung

Stolberg, 12.12.2018, ergänzt am 11.12.2020

Dipl. Ing. Richard Winandi

**Öffentlich bestellter
Vermessungsingenieur**

Kortumstraße 9

52222 Stolberg

Telefon: 02402-23475
Mobil: 0173-2853858
eMail: r.winandi@vermessung-stolberg.de

Dipl. Ing. Richard Winandi (Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur)