Projekt **24100 München Klinik Schwabing Haus 24**

ANLAGE 1: TYPENBLÄTTER FENSTER + TÜREN

KUGLER + KERSCHBAUM - Partnerschaft Beratender Ingenieure mbB
Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Kugler
Dipl.-Ing. (FH) Klemens Kerschbaum
Beratende Ingenieure für das Bauwesen
Riedenburger Straße 11 ▪ 93309 Kelheim
Tel.: +49 (0) 9441 10 555
Fax: +49 (0) 9441 12 441
Registernummer: PR 96
Registergericht: Amtsgericht Regensburg
E-Mail: buero@kugler-kerschbaum.de
Internet: www.kugler-kerschbaum.de

Fenster: Vorbemerkung

Nachfolgend werden die unterschiedlichen Fenstertypen und ihre Varianten einzeln erläutert. In grün dargestellt sind alle Typen der Bauphase 1926 - 1928. In hellblau dargestellt alle Typen aus der Zeit zwischen 1961 und 1987. In dunkelblau die Typen, die in der Umbauphase 1988 eingebaut wurden. Die Farben werden in den Kartierungsplänen durch die farbigen Ringe um die Kartierungssymbole wieder aufgegriffen.

Die angegebenen Maße der einzelnen Bauteile dienen nur zur Orientierung. Es wurden nicht alle Bauteile einzeln eingemessen.

Zur einfacheren Unterscheidung wurden prägende Merkmale für einzelne Typen oder Varianten in fett markiert.

Häufig wurden historische Bauteile verändert, indem Fensterkipper, Beschläge oder einzelne Fensterscheiben ausgetauscht wurden. Da es sich bei den Bauteilen als Ganzes aber um historische Elemente handelt, wurden sie trotz Veränderungen in ihre ursprüngliche Einbauphase eingeordnet, mit einem Zusatzkommentar zu den jeweils ausgetauschten Teilen.

Bei allen Fenstern der ersten Bauphase sind einige bauzeitliche Zylinderglasscheiben vorhanden. Bei insgesamt 20 Einzelscheiben pro Fenster variiert die Zahl der tatsächlich historischen Scheiben aber von ein oder zwei bis fast alle Einzelscheiben. Die übrigen Scheiben wurden mit neuem Glas ersetzt.

Falls es sich bei einem Typen oder einer Varianten um ein Einzelstück oder ein wenig im Gebäude vorhandenes Bauteil handelt, wurde die Raumnummer direkt mit angegeben. Falls ein Element gehäuft in einem Stockwerk oder Bereich vorhanden ist wurde der gesamte Bereich und keine Einzelnummern angegeben.

Fenster: Bauphase 1926 bis 1928

Fenster: B 1926-28. F1. V1

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,33 m x 2,20 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Stulpfenster mit kippbarem Oberlicht
Material:	Holz, weiß gestrichen; einfache Verglasung, teilweise mit Zylinderglas; Holzstock ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste
Fensterflügel:	Verbundfenster; Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x3 Feldern; Oberlicht mit 2x2 Feldern
Beschläge:	Drehfenster: Olive mit abgerundetem Schild; Dreiteilige Fitschen-bänder, weiß gestrichen; eckige Eckwinkel je auf der Innenseite von Innen- und Außenflügel; Teils mit modernem Kettenschloss;
Oberlicht:	Verbundfenster; **bauzeitlicher Kippmechanismus,** Zweiteiliges Scharnier, Eckwinkel je auf der Innenseite von Innen- und Außenflügel;
Zeitliche Einordnung:	bauzeitlich 1926 – 1928;
Einbauort:	EG: Ost, TRH Ost

Fenster: B 1926-28. F1. V2

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,33 m x 2,20 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Stulpfenster mit kippbarem Oberlicht; Holzstock ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste
Material:	Holz, weiß gestrichen; einfache Verglasung, teilweise mit Zylinderglas
Fensterflügel:	Verbundfenster; Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x3 Feldern; Oberlicht optisch zweigeteilt mit 2x2 Feldern
Beschläge:	Drehfenster: Olive mit abgerundetem Schild; Dreiteilige Fitschen-bänder, weiß gestrichen; eckige Eckwinkel je auf der Innenseite von Innen- und Außenflügel; Teils mit modernem Kettenschloss;
Oberlicht:	Verbundfenster; **moderner Kippmechanismus,** Zweiteiliges Scharnier, Eckwinkel je auf der Innenseite von Innen- und Außenflügel;
Zeitliche Einordnung:	bauzeitlich 1926 – 1928;
Einbauort:	EG, TRH Ost

Fenster: B 1926-28. F1. V3

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,33 m x 2,20 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Stulpfenster mit kippbarem Oberlicht; Holzstock ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste
Material:	Holz, weiß gestrichen; einfache Verglasung, teilweise mit Zylinderglas
Fensterflügel:	Verbundfenster; Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x3 Feldern; Oberlicht mit 2x2 Feldern
Beschläge:	Drehfenster: Olive mit abgerundetem Schild; Dreiteilige Fitschen-bänder, weiß gestrichen; eckige Eckwinkel auf der Innenseite der Außenflügel; **Eckwinkel des inneren Vorsatzfensters nach außen zeigend;** Teils mit modernem Kettenschloss;
Oberlicht:	Verbundfenster; **bauzeitlicher Kippmechanismus,** Zweiteiliges Scharnier, Eckwinkel je auf der Innenseite von Inne- und Außenflügel;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase zwischen 1926 – 1988
Einbauort:	1. OG: Ost 2. OG: 29, 30a, 31, 32, 33

Fenster: B 1926-28. F1. V4

Fotos








Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,33 m x 2,20 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Stulpfenster mit kippbarem Oberlicht; Holzstock ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste
Material:	Holz, weiß gestrichen; einfache Verglasung, teilweise mit Zylinderglas
Fensterflügel:	Verbundfenster; Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x3 Feldern; Oberlicht mit 2x2 Feldern
Beschläge:	Drehfenster: Olive mit abgerundetem Schild; Dreiteilige Fitschen-bänder, weiß gestrichen; eckige Eckwinkel auf der Innenseite der Außen-flügel; **Eckwinkel des inneren Vorsatzfensters nach außen zeigend;** Teils mit modernem Kettenschloss;
Oberlicht:	Verbundfenster; **Moderner Kippmechanismus,** Zweiteiliges Scharnier, Eckwinkel je auf der Innenseite von Inne- und Außenflügel;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase zwischen 1926 – 1988
Einbauort:	EG: TRH West 1. OG 2. OG

Fenster: B 1926-28. F1. V5

Fotos








Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,33 m x 2,20 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Stulpfenster mit kippbarem Oberlicht; Holzstock ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste
Material:	Holz, weiß gestrichen; einfache Verglasung, teilweise mit Zylinderglas
Fensterflügel:	Verbundfenster; Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x3 Feldern; Oberlicht mit 2x2 Feldern
Beschläge:	Drehfenster: Olive mit abgerundetem Schild; Dreiteilige Fitschen-bänder, weiß gestrichen; eckige Eckwinkel auf der Innenseite der Außenflügel;
Oberlicht:	Verbundfenster; **moderner Kippmechanismus,** Zweiteiliges Scharnier, eckige Eckwinkel auf der Innenseite der Außen-flügel; **Eckwinkel des inneren Vorsatzfensters nach außen zeigend;**
Zeitliche Einordnung:	Bauphase zwischen 1926 – 1988
Einbauort:	1. OG: Raum 51, 56 *(Türschild 159)*

Fenster: B 1926-28. F1. V6

Fotos	Beschreibung	
	Öffnungsmaße (BxH):	1,33 m x 2,20 m
	Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
	Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Stulpfenster mit kippbarem Oberlicht; Holzstock ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste
	Material:	Holz, weiß gestrichen; einfache Verglasung, **Strukturglas**
	Fensterflügel:	Verbundfenster; Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x3 Feldern; Oberlicht mit 2x2 Feldern
	Beschläge:	Drehfenster: Olive mit abgerundetem Schild; Dreiteilige Fitschen-bänder, weiß gestrichen; eckige Eckwinkel auf der Innen-seite der Außenflügel; **Eckwinkel des inneren Vorsatzfensters nach außen zeigend;** Teils mit modernem Kettenschloss;
	Oberlicht:	Verbundfenster; **bauzeitlicher Kippmechanismus,** Zweiteiliges Scharnier, Eckwinkel je auf der Innenseite von Inne- und Außenflügel;
	Zeitliche Einordnung:	Bauphase zwischen 1926 – 1988
	Einbauort:	EG: 33 1. OG: 40 2. OG: 32

Fenster: B 1926-28. F2. V1

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	2,09 x 2,20 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	dreiflügeliges Stulpfenster mit herausnehmbarem Mittelflügel und kippbarem Oberlicht; Holzstock ohne Profilierung
Material:	Holz, weiß gestrichen; einfache Verglasung, teilweise mit Zylinderglas
Fensterflügel:	Verbundfenster Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 3x3 Feldern; Oberlicht optisch dreigeteilt mit 3x2 Feldern
Beschläge:	Drehfenster: Olive mit abgerundetem Schild; Dreiteilige Fitschen-bänder, weiß gestrichen; eckige Eckwinkel auf der Innenseite der Außen-flügel; eckige Eckwinkel je auf der Innenseite von Innen- und Außenflügel;
Oberlicht:	Teils mit modernem Kettenschloss; historischer Kippmechanismus, Zweiteiliges Scharnier, Eckwinkel je auf der Innenseite von Inne- und Außenflügel;
Zeitliche Einordnung:	bauzeitlich 1926 – 1928;
Einbauort:	EG: 07, 22

Fenster: B 1926-28. F2. V2

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	2,09 x 2,20 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	dreiflügeliges Stulpfenster mit herausnehmbarem Mittelflügel und kippbarem Oberlicht; Holzstock ohne Profilierung
Material:	Holz, weiß gestrichen; einfache Verglasung, teilweise mit Zylinderglas
Fensterflügel:	Verbundfenster Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 3x3 Feldern; Oberlicht optisch dreigeteilt mit 3x2 Feldern
Beschläge:	Drehfenster: Olive mit abgerundetem Schild; Dreiteilige Fitschen-bänder, weiß gestrichen; eckige Eckwinkel auf der Innenseite der Außen-flügel; **Eckwinkel des inneren Vorsatzfensters nach außen zeigend;** Teils mit modernem Kettenschloss;
Oberlicht:	Mit historischer Kippmechanismus in 111 und 206; mit modernem Kippmechanismus in 126 und 225; Zweiteiliges Scharnier, Eckwinkel je auf der Innenseite von Inne- und Außenflügel;
Zeitliche Einordnung:	bauzeitlich 1926 – 1928;
Einbauort:	1. OG: 11, 26 2. OG: 06, 25

Fenster: B 1926-28. F3. V1

Fotos









Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,35 m x 0,95 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Stulpfenster, ursprünglich auch Kippfenster, Rahmen ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste;
Material:	Holz, weiß gestrichen; einfache Verglasung, teilweise mit Zylinderglas
Fensterflügel:	Einfachverglasung, Kein Verbundfenster; Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x2 Feldern
Beschläge:	Zweiteilige Fitschenbänder; eckige Eckwinkel; Ziehknauf ohne Platte und Fensterreiber mit Mondblech
Zeitliche Einordnung:	bauzeitlich 1926 – 1928, Abbau Kippmechanismus vmtl 1988 da Fenster als Fluchtweg genutzt wird
Einbauort:	UG: U24

Fenster: B 1926-28. F3. V2

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,35 m x 0,95 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	einflügeliges Kippfenster, Rahmen ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste
Material:	Holz, weiß gestrichen; einfache Verglasung, teilweise mit Zylinderglas; In U40: Strukturglas
Fensterflügel:	Einfachverglasung; Kein Verbundfenster Horizontale Sprossengliederung, Kippflügelfenster mit 2x2 Feldern
Beschläge:	eckige Eckwinkel; moderner Kippmechanismus in U40: mit historischem Kippmechanismus und Fensterreiber
Zeitliche Einordnung:	bauzeitlich 1926 – 1928,
Einbauort:	UG: U40, U41, U46

Fenster: B 1926-28. F3. V3

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,30 m x 0,93 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	zweiflügliges Drehfenster
Material:	Holz, weiß gestrichen; Holzstock ohne Profilierung, **Isolierverglasung**
Fensterflügel:	Innerer Fensterrahmen mit Falz um Glasleiste; Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x2 Feldern
Beschläge:	Eckige Eckwinkel, zweiteilige Fitschenbänder, Fensterolive;
Zeitliche Einordnung:	Fensterrahmen und Fensterflügelrahmen bauzeitlich; nachträglicher Glasaustausch mit Isolierverglasung mit eigener Rahmung in der Flügelrahmen
Einbauort:	UG: 10

Fenster: B 1926-28. F4

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,32 m x 1,33 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Stulpfenster, Verbundfenster; Rahmen ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste
Material:	Holz, weiß gestrichen; einfache Verglasung, teilweise mit Zylinderglas
Fensterflügel:	Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x3 Feldern;
Beschläge:	Olive mit abgerundetem Schild, teilweise abgeschraubt; Dreiteilige Fitschenbänder, weiß gestrichen; eckige Eckwinkelbänder innen und außen; mit modernem Kettenschloss;
Zeitliche Einordnung:	bauzeitlich 1926 – 1928;
Einbauort:	3. OG UG: TRH Ost

Fenster: B 1926-28. F5

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	0,93 m x 2,68 m
Laibungsform:	gerade Laibung mit rundbogigem Sturz
Fensterkonstruktion:	dreiflügeliges Fenster; Einfachverglasung; keine Dreh- oder Kippflügel, Flügel abnehmbar
Material:	Holz, weiß gestrichen; einfache Verglasung, teilweise mit Zylinderglas
Fensterflügel:	Horizontale und vertikale Sprossengliederung
Beschläge:	eckige Eckwinkelbänder innen; je Flügel links und rechts je ein Ziehknauf ohne Platte und je zwei bis drei Fensterreiber mit Mondblech
Zeitliche Einordnung:	bauzeitlich 1926 – 1928
Einbauort:	3. OG: Raum 25a

Fenster: Bauphase 1961 bis 1987

Fenster: B 1961-87. F1. V1

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,29 m x 1,50 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit gerader Sturz
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Fenster, Verbundfenster, äußere Flügel hängen an den Inneren; Rahmen ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste
Material:	Holz, weiß gestrichen, teilweises Zylinderglas
Fensterflügel:	2x3 Felder außen; 2x1 Feld innen, **innere Flügel nicht gegliedert**
Beschläge:	abgerundete Eckwinkel, zweiteilige Fitschen-bänder, Kipp-Drehhebel, **Fensterolive**, teils mit modernem Kettenschloss
Zeitliche Einordnung:	Bauphase zwischen 1961 – 1987
Einbauort:	3. OG: TRH Ost DG: Raum 08, 09, 13, 14

Fenster: B 1961-87. F1. V2

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,29 m x 1,50 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit gerader Sturz
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Fenster, Verbundfenster, äußere Flügel hängen an den Inneren; Rahmen ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste
Material:	Holz, weiß gestrichen, teilweises Zylinderglas
Fensterflügel:	2x3 Felder außen; 2x1 Feld innen, **innere Flügel nicht gegliedert**
Beschläge:	abgerundete Eckwinkel, zweiteilige Fitschen-bänder, Kipp-Drehhebel, **Fenstergriff**, teils mit modernem Kettenschloss
Zeitliche Einordnung:	Bauphase zwischen 1961 – 1987
Einbauort:	3.OG: TRH West

Fenster: B 1961-87. F1. V3

Fotos








Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,29 m x 1,50 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit gerader Sturz
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Fenster, Verbundfenster, äußere Flügel hängen an den Inneren; Rahmen ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste
Material:	Holz, weiß gestrichen, teilweises Zylinderglas; **innere Scheiben Drahtglas**
Fensterflügel:	2x3 Felder außen; 2x1 Feld innen, **innere Flügel nicht gegliedert**
Beschläge:	abgerundete Eckwinkel, zweiteilige Fitschen-bänder, Kipp-Drehhebel, Fenstergriff oder Fensterolive, teils mit modernem Kettenschloss
Zeitliche Einordnung:	Bauphase zwischen 1961 – 1987
Einbauort:	DG: 10, 12, Flur

Fenster: B 1961-87. F1. V4

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	2,81 m x 2,08 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit gerader Sturz
Fensterkonstruktion:	Kreuzstockfenster mit zwei Stulpfenstern und zwei Oberlichtern; Verbundfenster, äußere Flügel hängen an den Inneren; Rahmen ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste
Material:	Holz, weiß gestrichen teilweise mit Zylinderglas; Holzstock ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste
Fensterflügel:	zweiflüglige Dreh-Kippfenster, 2x3 Felder außen; 2x1 Feld innen, innere Flügel nicht gegliedert
Beschläge:	keine Eckwinkel, zweiteilige Fitschenbänder
Oberlicht:	Verbundfenster; zweiflüglige Drehfenster, **innere Flügel nicht gegliedert**
Zeitliche Einordnung:	Bauphase zwischen 1961 – 1987
Einbauort:	2. OG: 34, 36, 44

Fenster: B 1961-87. F2

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,33 m x 1,34 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges **Stockfenster,** Verbundfenster
Material:	Holz, weiß gestrichen; teilweise mit Zylinderglas; Holzstock ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste
Fensterflügel:	Verbundfenster; Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x3 Feldern;
Beschläge:	Drehfenster: je mit asymmetrischer Olive mit abgerundetem Schild; Dreiteilige Fitschen-bänder, weiß gestrichen; eckige Eckwinkel je auf der Innenseite von Innen- und Außenflügel;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase zwischen 1961 – 1987
Einbauort:	3. OG: 39

Fenster: B 1961-87. F3

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	2,83 m x 1,28 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	Doppelfenster mit zwei Stulpfenstern mit je zwei Drehflügeln; Verbundfenster,
Material:	Holz, weiß gestrichen
Fensterflügel:	Drehflügelfenster mit 2x 2x3 Feldern;
Beschläge:	keine Eckwinkel, dreiteilige Scharniere, Fensterolive
Zeitliche Einordnung:	Bauphase zwischen 1961 – 1987
Einbauort:	3. OG: Flur Nord-Ost *Als Einzelfenster:* 3. OG: 39, 40, Flur Nord-West


Fenster: Bauphase 1988

Fenster: B 1988. F1. V1

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,36 m x 2,16 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz mit Ausnehmung in der Decke
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Stulpfenster mit kippbarem Oberlicht
Material:	Holz, weiß gestrichen, Holzstock ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste; Isolierverglasung
Fensterflügel:	Innerer Fensterrahmen mit Falz um Glasleiste Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x3 Feldern; Oberlicht mit 2x2 Feldern
Beschläge:	keine Eckwinkelbänder, mit Fensterolive; moderner Kipp-mechanismus, dreiteilige Scharniere, teils mit modernem Kettenschloss,
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	1. OG: 21, 22

Fenster: B 1988. F1. V2

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,31 m x 1,78 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz mit Ausnehmung in der Decke
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Stulpfenster mit kippbarem Oberlicht; In UG 01, 02, 03: zweiflügelig, ohne Oberlicht
Material:	Holz, weiß gestrichen, Holzstock ohne Profilierung mit aufgesetzter Rundstableiste; Isolierverglasung
Fensterflügel:	Innerer Fensterrahmen mit Falz um Glasleiste Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x3 Feldern; Oberlicht mit 2x2 Feldern
Beschläge:	keine Eckwinkelbänder, mit Fensterolive; moderner Kipp-mechanismus, dreiteilige Scharniere, teils mit modernem Kettenschloss,
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	UG: 26, 28, 29, 30

Fenster: B 1988. F1. V3

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	2,81 m x 2,08 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	zwei zweiflügelige Stulpfenster mit je einflügligem kippbarem Oberlicht; mit Kreuzstock getrennt
Material:	Holz, weiß gestrichen, Holzstock ohne Profilierung; Isolierverglasung
Fensterflügel:	Innerer Fensterrahmen mit Falz um Glasleiste Horizontale Sprossengliederung, 4x3 Felder; Oberlicht 4x2 Felder
Beschläge:	keine Eckwinkelbänder, dreiteilige Scharniere, moderner Kippmechanismus, mit modernem Kettenschloss, Fensterolive
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	EG: 37, 38, 82F, 45, 47 1.OG: 44, 46, 46a, 52, 53, 54a 2.OG: 37, 48

Fenster: B 1988. F1. V4

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,30 m x 0,93 m in U47: B = 0,77 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	Kippfenster
Material:	Holz, weiß gestrichen; Holzstock ohne Profilierung, Isolierverglasung
Fensterflügel:	Innerer Fensterrahmen mit Falz um Glasleiste Horizontale Sprossengliederung, Kippflügelfenster mit 2x2 Feldern Bei U42: Fensterflügel fehlt bei einem Fenster
Beschläge:	keine Eckwinkel, dreiteilige Scharniere, moderner Kippmechanismus in U47: mit asymmetrischer Fensterolive
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	UG: 07, 20, 22, 23, 35, 38, 84F, U42, U47

Fenster: B 1988. F1. V5

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,30 m x 0,93 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	einflügliges Drehfenster
Material:	Holz, weiß gestrichen; Holzstock ohne Profilierung, Isolierverglasung
Fensterflügel:	Innerer Fensterrahmen mit Falz um Glasleiste; Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x2 Feldern
Beschläge:	keine Eckwinkel, dreiteilige Scharniere, asymmetrische Fensterolive moderner Kippmechanismus
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	UG: 05, 07, 11, 35,

Fenster: B 1988. F1. V6

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	0,70 m x 0,93 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	einflügliges Dreh-Kippfenster
Material:	Holz, weiß gestrichen; Holzstock ohne Profilierung, Isolierverglasung
Fensterflügel:	Innerer Fensterrahmen mit Falz um Glasleiste; Horizontale Sprossengliederung mit 1x2 Feldern
Beschläge:	Dreh-Kipp- Scharniere asymmetrische Fensterolive;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	UG: 13

Fenster: B 1988. F2. V1

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,16 m x 1,36 m
Laibungsform:	gerade Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Fenster
Material:	Holz, weiß gestrichen; Holzstock ohne Profilierung, Isolierverglasung
Fensterflügel:	Innerer Fensterrahmen mit Falz um Glasleiste; Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x3 Feldern
Beschläge:	keine Eckwinkel, dreiteilige Scharniere, Fensterolive;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	DG

Fenster: B 1988. F2. V2

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	0,86 m x 1,36 m
Laibungsform:	gerade Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	einflügeliges Fenster
Material:	Holz, weiß gestrichen; Holzstock ohne Profilierung, Isolierverglasung
Fensterflügel:	Innerer Fensterrahmen mit Falz um Glasleiste; Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x3 Feldern
Beschläge:	keine Eckwinkel, dreiteilige Scharniere, Fensterolive;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	DG: 07, 15

Fenster: B 1988. F2. V3

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,33 m x 1,34 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit schrägem Sturz
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Fenster
Material:	Holz, weiß gestrichen; Holzstock ohne Profilierung, Isolierverglasung
Fensterflügel:	Innerer Fensterrahmen mit Falz um Glasleiste; Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x3 Feldern
Beschläge:	keine Eckwinkel, dreiteilige Scharniere, Fensterolive;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	3.OG: 30

Fenster: B 1988. F3

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	variiert
Laibungsform:	Bündig in der Wand sitzend
Fensterkonstruktion:	Zwischenraumfenster in unterschiedlichen Größen
Material:	Metall, weiß; mit Drahtglas
Fensterflügel:	Einfeldrig, doppelte Festverglasung Jalousien zwischen den Fensterscheiben
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	EG 1. OG 2.OG

Fenster: B 1988. F4

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	0,93 m x 2,68 m
Laibungsform:	gerade Laibung mit rundbogigem Sturz
Fensterkonstruktion:	dreiflügeliges Fenster
Material:	Holz, weiß gestrichen; Holzstock ohne Profilierung, Isolierverglasung
Fensterflügel:	Horizontale und vertikale Sprossengliederung
Beschläge:	Keine Eckwinkel, dreiteilige Scharniere, asymmetrische Fensteroliven, teils mit Kettenschloss
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	3. OG: 01, 24, 86F

Fenster: B 1988. F5

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,33 m x 1,34 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit geradem Sturz
Fensterkonstruktion:	zweiflügeliges Fenster
Material:	Holz, weiß gestrichen; Holzstock ohne Profilierung, Isolierverglasung
Fensterflügel:	Innerer Fensterrahmen mit Falz um Glasleiste; Horizontale Sprossengliederung, Drehflügelfenster mit 2x3 Feldern
Beschläge:	keine Eckwinkel, dreiteilige Scharniere, Fensterolive;
zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	3. OG: 13, 14, 14d, 15

Türen: Vorbemerkung

Nachfolgend werden die unterschiedlichen Türtypen und ihre Varianten einzeln erläutert. In grün dargestellt sind alle Typen der Bauphase 1926 - 1928. In hellblau dargestellt alle Typen aus der Zeit zwischen 1961 und 1987. In dunkelblau die Typen der Umbauphase 1988 sowie in grau die Typen, die nach diesem Umbau eingebaut wurden. Die Farben werden in den Kartierungsplänen durch die farbigen Quadrate um die Kartierungssymbole wiederaufgegriffen.

Die angegebenen Maße der einzelnen Bauteile dienen nur zur Orientierung. Es wurden nicht alle Bauteile einzeln eingemessen.

Zur einfacheren Unterscheidung wurden prägende Merkmale für einzelne Typen oder Varianten in fett markiert.

Häufig wurden historische Bauteile verändert, indem die Beschläge oder eingelassene Glasscheiben ausgetauscht beziehungsweise eingesetzt wurden. Da es sich bei den Bauteilen als Ganzes aber um historische Elemente handelt, wurden sie trotz Veränderungen in ihre ursprüngliche Einbauphase eingeordnet, mit einem Zusatzkommentar zu den jeweils ausgetauschten Teilen.

Falls es sich bei einem Typen oder einer Varianten um ein Einzelstück oder ein wenig im Gebäude vorhandenes Bauteil handelt, wurde die Raumnummer direkt mit angegeben. Falls ein Element gehäuft in einem Stockwerk oder Bereich vorhanden ist wurde der gesamte Bereich und keine Einzelnummern angegeben.

Türen: Bauphase 1926 bis 1928

Tür: B 1926-28. T1. V1

Fotos









Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,21 m x 2,19 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit Hohlkehlen-Sturz im EG und 1. OG; Gerader Sturz im UG und 2. OG
Türkonstruktion:	einflügelige Anschlagtür mit profiliertem Türrahmen
Material:	Holztür, weiß gestrichen
Türblatt:	Füllungstür mit sechs Feldern
Gliederung:	Blattrahmen aus zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, vier eingesetzte Riegel
Beschläge:	Moderne Türdrücker mit großem Türschild aus Edelstahl; Vierteiliges Scharnier, weiß gestrichen oder dreiteiliges Edelstahl-Scharnier; teils mit Stoßschutz aus Metallbändern am unteren Türblatt-abschluss und auf der Zimmerseite auf Höhe der Krankenbetten
Zeitliche Einordnung:	bauzeitlich 1926 – 1928;
Einbauort:	UG, EG, 1. OG, 2. OG

Tür: B 1926-28. T1. V2

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,21 m x 2,19 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit Hohlkehlen-Sturz im EG und 1. OG; Gerader Sturz im UG und 2. OG
Türkonstruktion:	einflügelige Anschlagtür mit profiliertem Türrahmen
Material:	Holztür, weiß gestrichen
Türblatt:	Füllungstür mit sechs Feldern, **obere zwei Felder mit Drahtglas und umgebender Glasleiste**
Gliederung:	Blattrahmen aus zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, vier eingesetzte Riegel
Beschläge:	Moderne Türdrücker mit großem Türschild aus Edelstahl; Vierteiliges Scharnier, weiß gestrichen oder dreiteiliges Edelstahl-Scharnier; teils mit Stoßschutz aus Metallbändern am unteren Türblatt-abschluss und auf der Zimmerseite auf Höhe der Krankenbetten
Zeitliche Einordnung:	bauzeitlich 1926 – 1928; **Drahtglasfüllungen von 1988**
Einbauort:	UG, EG, 1. OG, 2. OG

Tür: B 1926-28. T1. V3

Fotos








Beschreibung


Öffnungsmaße (BxH):	**1,41 m** x 2,19 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit Hohlkehlen-Sturz
Türkonstruktion:	einflügelige Anschlagtür mit profiliertem Türrahmen
Material:	Holztür, weiß gestrichen
Türblatt:	Füllungstür mit sechs Feldern, obere zwei Felder mit Drahtglas und umgebender Glasleiste
Gliederung:	Blattrahmen aus zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, vier eingesetzte Riegel
Beschläge:	Moderne Türdrücker mit großem Türschild aus Edelstahl; Vierteiliges Scharnier, weiß gestrichen oder dreiteiliges Edelstahl-Scharnier; teils mit Stoßschutz aus Metallbändern am unteren Türblatt-abschluss und auf der Zimmerseite auf Höhe der Krankenbetten
Zeitliche Einordnung:	bauzeitlich 1926 – 1928;
Einbauort:	2. OG: 44

Tür: B 1926-28. T1. V4

Fotos








Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,21 m x 2,19 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit Hohlkehlen-Sturz im EG und 1. OG; Gerader Sturz im UG und 2. OG
Türkonstruktion:	einflügelige Anschlagtür mit profiliertem Türrahmen
Material:	Holztür, weiß gestrichen
Türblatt:	Füllungstür mit sechs Feldern, obere zwei **Felder mit Holzfüllung aber mit umgebender Glasleiste**
Gliederung:	Blattrahmen aus zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, vier eingesetzte Riegel
Beschläge:	Moderne Türdrücker mit großem Türschild aus Edelstahl; Vierteiliges Scharnier, weiß gestrichen oder dreiteiliges Edelstahl-Scharnier; teils mit Stoßschutz aus Metallbändern am unteren Türblatt-abschluss und auf der Zimmerseite auf Höhe der Krankenbetten
Zeitliche Einordnung:	bauzeitlich 1926 – 1928; **Austausch der Glasfüllungen mit Holz 1988 oder später**
Einbauort:	UG, EG, 1. OG, 2. OG

Tür: B 1926-28. T1. V5

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	**0,88 m** x 2,19 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit Hohlkehlen-Sturz im EG und 1. OG; Gerader Sturz im UG
Türkonstruktion:	einflügelige Anschlagtür mit profiliertem Türrahmen
Material:	Holztür, weiß gestrichen
Türblatt:	Füllungstür mit sechs Feldern
Gliederung:	Blattrahmen aus zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, vier eingesetzte Riegel
Beschläge:	Moderne Türdrücker mit großem Türschild aus Edelstahl; Vierteiliges Scharnier, weiß gestrichen oder dreiteiliges Edelstahl-Scharnier; teils mit Stoßschutz aus Metallbändern am unteren Türblatt-abschluss und auf der Zimmerseite auf Höhe der Krankenbetten
Zeitliche Einordnung:	bauzeitlich 1926 – 1928;
Einbauort:	UG: 55, 53, 51 EG: 04 1. OG: 04, 08, 12

Achtung Türblätter nicht vorhanden oder nicht bauzeitlich

Tür: B 1926-28. T1. V6

Fotos





Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,21 m x 2,19 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit Hohlkehlen-Sturz im 2. OG; Gerader Sturz im UG
Türkonstruktion:	einflügelige Anschlagtür mit profiliertem Türrahmen
Material:	**Holztür, neu**
Türblatt:	**Glatte Holztür oder kein Türblatt**
Gliederung:	-
Beschläge:	Moderne Türdrücker mit großem Türschild aus Edelstahl; Vierteiliges Scharnier, weiß gestrichen oder dreiteiliges Edelstahl-Scharnier; teils mit Stoßschutz aus Metallbändern am unteren Türblatt-abschluss und auf der Zimmerseite auf Höhe der Krankenbetten
Zeitliche Einordnung:	Türrahmen bauzeitlich 1926 – 1928; Türblatt vmtl später ersetzt
Einbauort:	UG: 42 1. OG: 21, 22 2. OG: 13, 15, 19

Tür: B 1926-28. T2

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,31 m x 2,96 m
Laibungsform:	Leicht schräge Laibung mit geradem Sturz
Türkonstruktion:	einflügelige Anschlagtür, Verbundtür mit profiliertem Türrahmen und Oberlicht
Material:	Holztür, weiß gestrichen
Türblatt:	Füllungstür mit acht Feldern, obere sechs Felder mit Fensterglas, untere zwei Felder größer und mit Holzfüllung
Gliederung:	Blattrahmen aus zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, drei eingesetzte Riegel, Unterteilung der oberen sechs Felder durch Sprossen
Beschläge:	Moderner Türdrücker und großes Türschild aus Edelstahl; zweiteiliges Fitschenband, weiß gestrichen; Stoßschutz aus Metallbändern am unteren Türblatt-abschluss;
Oberlicht:	Verbundfenster, ursprünglich Kippfenster, jetzt ohne Öffnungsmechanismus; optisch zweigeteilt; links und rechts je ein Ziehknauf ohne Platte und je ein Fensterreiber mit Mondblech
Zeitliche Einordnung:	bauzeitlich 1926 – 1928; teilweise Erneuerung der Glasfüllungen
Einbauort:	EG Flur Ostwand

Tür: B 1926-28. T3. V1

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,33 m x 2,05 m
Laibungsform:	gerade Laibung mit geradem Sturz
Türkonstruktion:	einflügelige Anschlagtür, Verbundtür; in R321 mit profiliertem Türrahmen
Material:	Holztür, weiß gestrichen
Türblatt:	Füllungstür mit acht Feldern, obere sechs Felder mit Fensterglas, untere zwei Felder größer und mit Holzfüllung; mit Wetterschenkel
Gliederung:	Blattrahmen aus zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, drei eingesetzte Riegel, Unterteilung der oberen sechs Felder durch Sprossen; in R321 unten Änderung der Holzfüllung
Beschläge:	in R321 asymmetrische Türolive, goldfarben; in R305 Türknauf mit Schild, goldfarben; dreiteilige Fitschen-bänder, weiß gestrichen;
Zeitliche Einordnung:	bauzeitlich 1926 – 1928; teilweise Erneuerung der Glasfüllungen
Einbauort:	3. OG: 05, 21

Tür: B 1926/28. T3. V2

Fotos








Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,35 m x 2,92 m
Laibungsform:	Leicht schräge Laibung mit geradem Sturz
Türkonstruktion:	zweiflügelige Stulptür, **Verbundtür** mit profiliertem Türrahmen und gestauchtem Oberlicht
Material:	Holztür, weiß gestrichen
Türblatt:	Füllungstür mit acht Feldern, obere sechs Felder mit Fensterglas, untere zwei Felder größer und mit Holzfüllung
Gliederung:	Blattrahmen aus zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, vier eingesetzte Riegel, Unterteilung der oberen sechs Felder durch Sprossen
Beschläge:	Türolive, goldfarben; zweiteiliges Fitschenband, weiß gestrichen;
Oberlicht:	Verbundfenster, Kippfenster, optisch zweigeteilt mit Quersprossen; Kleine dreiteilige Kippscharniere, moderner Kippmechanismus
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	1. OG: 13, 16, 20, 23, 26

Türen: Bauphase 1928-1988

Tür: B 1928-88. T1

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	Öffnung: 1,85 m x 2,19 m Türbreite: 0,83 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit Hohlkehlen-Sturz über zwei Türen
Türkonstruktion:	einflügelige Anschlagtür
Material:	Holztür, weiß gestrichen
Türblatt:	Füllungstür mit drei Feldern
Gliederung:	Blattrahmen aus zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, vier eingesetzte Riegel
Beschläge:	Moderne Türdrücker mit großem Türschild aus Edelstahl; dreiteiliges Edelstahl-Scharnier; mit Stoßschutz aus Metallbändern am unteren Türblatt-abschluss
Zeitliche Einordnung:	Türöffnung bauzeitlich, vmtl großer Durchgang; Türeinbauten später
Einbauort:	EG: 53, 54
	Ähnlich: 2. OG, 220, eine schmale und eine breite Tür aber ein Sturz

Tür: B 1928-88. T2. V1

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,44 m x 2,95 m
Laibungsform:	gerade Laibung mit geradem Sturz
Türkonstruktion:	zweiflügelige Stulptür mit profiliertem Türrahmen und Oberlicht
Material:	Holztür, weiß gestrichen, **Isolierverglasung**
Türblatt:	Füllungstüren mit je mit vier Feldern
Gliederung:	Blattrahmen aus zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, oben ein und unten drei eingesetzte Riegel
Beschläge:	unterschiedliche Türdrücker, goldfarben; Scharniere nicht einsehbar
Oberlicht:	Kippfenster, optisch zweigeteilt; zweiteilige Fitschenbänder und moderner Kippmechanismus;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase: Türblätter vermutlich 1988, Kippfenster eventuell bauzeitlich
Einbauort:	EG: 15

Tür: B 1928-88. T2. V2

Fotos








Beschreibung


Öffnungsmaße (BxH):	1,49 m x 2,95 m
Laibungsform:	gerade Laibung mit geradem Sturz
Türkonstruktion:	zweiflügelige Stulptür mit profiliertem Türrahmen und Oberlicht
Material:	Holztür, weiß gestrichen, **Isolierverglasung**
Türblatt:	Füllungstüren mit je mit vier Feldern
Gliederung:	Blattrahmen aus zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, oben ein und unten drei eingesetzte Riegel
Beschläge:	abgeschraubter Türdrücker, Scharniere nicht einsehbar; mit Türhebeln
Oberlicht:	Kippfenster, optisch zweigeteilt; zweiteilige Fitschenbänder und moderner Kippmechanismus;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase: Türblätter vermutlich 1988, Öffnungsmechanismus vermutlich jünger Kippfenster eventuell bauzeitlich
Einbauort:	EG: 15

Türen: Bauphase 1988

Tür: B 1988. T1

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	0,71 m x 2,19 m
Laibungsform:	schräge Laibung mit Hohlkehlen-Sturz im EG und 1. OG; Gerader Sturz im UG und 2. OG
Türkonstruktion:	einflügelige Anschlagtür mit profiliertem Türrahmen
Material:	Holztür, weiß gestrichen
Türblatt:	Füllungstür mit drei Feldern
Gliederung:	Blattrahmen aus zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, vier eingesetzte Riegel
Beschläge:	Moderne Türdrücker mit großem Türschild aus Edelstahl; Vierteiliges Scharnier, weiß gestrichen oder dreiteiliges Edelstahl-Scharnier; teils mit Stoßschutz aus Metallbändern am unteren Türblatt-abschluss
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	EG: 21 1. OG: 27 2. OG: 21, 22, (20)

Tür: B 1988. T2. V1

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,74 m x 2,94 m
Laibungsform:	Gerade Laibung mit geradem Sturz
Türkonstruktion:	Zweiflügelige Stulptür mit profiliertem Türrahmen, mit (verschlossenem) Oberlicht
Material:	Holztür, weiß gestrichen; **mit Drahtglas**
Türblatt:	
Gliederung:	Mit je zwei großflächigen Fensterscheiben mit Falz um Glasleisten
Beschläge:	Moderner Türdrücker; dreiteiliges Edelstahl-Scharnier; mit Stoßschutz aus Metallbändern am unteren Türblatt-abschluss
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	EG: 15

Tür: B 1988. T2. V2

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,74 m x 2,94 m
Laibungsform:	Gerade Laibung mit geradem Sturz
Türkonstruktion:	Zweiflügelige Stulptür mit profiliertem Türrahmen, mit (verschlossenem) Oberlicht
Material:	Holztür, weiß gestrichen; **mit modernem Glas**
Türblatt:	Mit je zwei großflächigen Fensterscheiben mit Falz um Glasleisten
Gliederung:	Moderner Türdrücker;
Beschläge:	dreiteiliges Edelstahl-Scharnier; mit Stoßschutz aus Metallbändern am unteren Türblatt-abschluss
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988; Glas erneuert
Einbauort:	EG: 15

Tür: B 1988. T3. V1

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	2,38 m x 2,95 m
Laibungsform:	-
Türkonstruktion:	Brandschutztür Einflügelige Anschlagtür mit umgebender Festverglasung
Material:	Metall; Drahtglas
Türblatt:	Mit sechs gleich großen Fensterscheiben
Gliederung:	mit links und rechts je einem Fensterband und einem Oberlicht
Beschläge:	Moderner Türdrücker; Edelstahl-Scharnier;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	EG: Flur 1.OG: Flur 2.OG: Flur

Tür: B 1988. T3. V2

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	2,25 m x 2,26 m
Laibungsform:	-
Türkonstruktion:	Brandschutztür Einflügelige Anschlagtür mit umgebender Festverglasung
Material:	Metall; Drahtglas
Türblatt:	Mit sechs gleich großen Fensterscheiben
Gliederung:	mit links und rechts je einem Fensterband und einem Oberlicht
Beschläge:	Moderner Türdrücker; Edelstahl-Scharnier;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	TRH West und Ost

Tür: B 1988. T3. V3

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,62 m x 2,26 m
Laibungsform:	-
Türkonstruktion:	Brandschutztür Einflügelige Anschlagtür mit umgebender Festverglasung
Material:	Metall; Drahtglas
Türblatt:	Mit sechs gleich großen Fensterscheiben
Gliederung:	mit links und rechts je einem Fensterband und einem Oberlicht
Beschläge:	Moderner Türdrücker; Edelstahl-Scharnier;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	TRH West und Ost

Tür: B 1988. T3. V4

Fotos







Beschreibung


Öffnungsmaße (BxH):	1,84 m x 2,16 m
Laibungsform:	-
Türkonstruktion:	Brandschutztür Einflügelige Anschlagtür mit umgebender Festverglasung
Material:	Metall; Drahtglas
Türblatt:	Mit sechs gleich großen Fensterscheiben
Gliederung:	mit links und rechts je einem Fensterband und einem Oberlicht
Beschläge:	Moderner Türdrücker; Edelstahl-Scharnier;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	UG: TRH Ost DG: TRH Ost und West

Tür: B 1988. T3. V5

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	3,91 m x 2,95 m
Laibungsform:	-
Türkonstruktion:	Brandschutztür Einflügelige Anschlagtür mit umgebender Festverglasung
Material:	Metall; Drahtglas
Türblatt:	Mit sechs gleich großen Fensterscheiben
Gliederung:	mit links und rechts je einem Fensterband und einem Oberlicht
Beschläge:	Moderner Türdrücker; Edelstahl-Scharnier;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	EG: Flur Mitte

Tür: B 1988. T3. V6

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	2,98 m x 2,26 m
Laibungsform:	-
Türkonstruktion:	Brandschutztür Einflügelige Anschlagtür mit umgebender Festverglasung
Material:	Metall; Drahtglas
Türblatt:	Mit sechs gleich großen Fensterscheiben
Gliederung:	mit links und rechts je einem Fensterband und einem Oberlicht
Beschläge:	Moderner Türdrücker; Edelstahl-Scharnier;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	EG: TRH West

Tür: B 1988. T3. V7

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	2,36 m x 2,26 m
Laibungsform:	-
Türkonstruktion:	Brandschutztür Einflügelige Anschlagtür mit umgebender Festverglasung
Material:	Metall; Drahtglas
Türblatt:	Mit sechs gleich großen Fensterscheiben
Gliederung:	mit links und rechts je einem Fensterband und einem Oberlicht
Beschläge:	Moderner Türdrücker; Edelstahl-Scharnier;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	UG: Flur

Tür: B 1988. T3. V8

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	2,35 m x 2,26 m
Laibungsform:	-
Türkonstruktion:	Brandschutztür Einflügelige Anschlagtür mit umgebender Festverglasung
Material:	Metall; Drahtglas
Türblatt:	Mit sechs gleich großen Fensterscheiben
Gliederung:	mit links und rechts je einem Fensterband und einem Oberlicht
Beschläge:	Moderner Türdrücker; Edelstahl-Scharnier;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	2. OG: Flur

Tür: B 1988. T4. V1

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	2,40 m x 2,95 m
Laibungsform:	-
Türkonstruktion:	Brandschutztür Einflügelige Anschlagtür mit umgebender Festverglasung (im 3. OG ohne Oberlicht)
Material:	Metall, weiß lackiert; modernes Glas
Türblatt:	Mit je zwei großflächigen Fensterscheiben mit Falz um Glasleisten
Gliederung:	mit links einem schmalen Fensterband, rechts einem breiten und einem schmalen Fensterband und einem Oberlicht
Beschläge:	Moderner Türdrücker; Edelstahl-Scharnier;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	EG: 37, 45 1. OG: 44, 52 3. OG: 34, 37

Tür: B 1988. T4. V2

Fotos








Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	2,29 m x 2,95 m
Laibungsform:	-
Türkonstruktion:	Brandschutztür Einflügelige Anschlagtür mit umgebender Festverglasung (im 3. OG ohne Oberlicht)
Material:	Metall, weiß lackiert; modernes Glas
Türblatt:	Mit je zwei großflächigen Fensterscheiben mit Falz um Glasleisten
Gliederung:	mit links einem schmalen Fensterband und einem Oberlicht
Beschläge:	Moderner Türdrücker; Edelstahl-Scharnier;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	EG: 39, 46 1. OG: 45, 54 2. OG: 51 3. OG: 21

Tür: B 1988. T4. V3

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,3 m x 2,95 m
Laibungsform:	-
Türkonstruktion:	Brandschutztür Einflügelige Anschlagtür mit Oberlicht (im 3. OG ohne Oberlicht)
Material:	Metall, weiß lackiert; modernes Glas
Türblatt:	Mit je zwei großflächigen Fensterscheiben mit Falz um Glasleisten
Gliederung:	Keine umgebende Festverglasung
Beschläge:	Moderner Türdrücker; Edelstahl-Scharnier;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	2. OG: 34 3. OG: 20

Tür: B 1988. T5

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,30 m x 2,65 m
Laibungsform:	Leicht schräge Laibung mit geradem Sturz
Türkonstruktion:	einflügelige Anschlagtür mit profiliertem Türrahmen und Oberlicht
Material:	Holztür, weiß gestrichen, **Isolierverglasung**
Türblatt:	Füllungstür mit acht Feldern, obere sechs Felder mit Fensterglas, untere zwei Felder größer und mit Holzfüllung
Gliederung:	Blattrahmen aus zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, drei eingesetzte Riegel, Unterteilung der oberen sechs Felder durch Sprossen, mit Falz um Glasleisten
Beschläge:	Moderner Türdrücker; dreiteilige kleine Fitschenbänder, weiß gestrichen; außen Wetterschenkel aus Metall;
Oberlicht:	ohne Öffnungs-mechanismus; optisch zweigeteilt;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	UG Treppenhaus Ost

Tür: B 1988. T6

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,45 m x 2,96 m
Laibungsform:	Leicht schräge Laibung mit geradem Sturz
Türkonstruktion:	einflügelige Anschlagtür mit profiliertem Türrahmen und Oberlicht
Material:	Holztür, weiß gestrichen, **Isolierverglasung**
Türblatt:	Füllungstür mit acht Feldern, obere sechs Felder mit Fensterglas, untere zwei Felder größer und mit Holzfüllung
Gliederung:	Blattrahmen aus zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, drei eingesetzte Riegel, Unterteilung der oberen sechs Felder durch Sprossen, mit Falz um Glasleisten
Beschläge:	Moderner Türdrücker; dreiteilige kleine Fitschenbänder, weiß gestrichen;
Oberlicht:	Kippoberlicht mit kleineren dreiteiligen Scharnieren; optisch zweigeteilt mit Quersprossengliederung
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	EG: Flur Süd

Tür: B 1988. T7. V1

Fotos









Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,31 x 2,69 m
Laibungsform:	Leicht schräge Laibung mit geradem Sturz mit Ausnehmung in der Decke
Türkonstruktion:	zweiflügelige Stulptür mit profiliertem Türrahmen und gestauchtem Oberlicht
Material:	Holztür, weiß gestrichen, **Isolierverglasung**
Türblatt:	Füllungstür mit acht Feldern mit Isolierverglasung
Gliederung:	Blattrahmen aus zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, zwei eingesetzte Riegel, Unterteilung der acht Felder durch Sprossen, mit Falz um Glasleisten
Beschläge:	Türolive, goldfarben; dreiteilige kleine Fitschenbänder, weiß gestrichen;
Oberlicht:	Kippoberlicht mit kleineren dreiteiligen Scharnieren; optisch zweigeteilt und gestaucht mit Quersprossengliederung
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	UG: 29

Tür: B 1988. T7. V2

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,34 m x 2,91 m
Laibungsform:	Leicht schräge Laibung mit geradem Sturz
Türkonstruktion:	zweiflügelige Stulptür, mit profiliertem Türrahmen und Oberlicht
Material:	Holztür, weiß gestrichen Isolierverglasung
Türblatt:	Füllungstür mit acht Feldern, obere sechs Felder mit Fensterglas, untere zwei Felder größer und mit Holzfüllung **Mit Falzleiste**
Gliederung:	Blattrahmen aus je zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, drei eingesetzte Riegel, Unterteilung der oberen sechs Felder durch Sprossen mit Falz um die Glasleisten
Beschläge:	Asymmetrische Türolive, goldfarben Kleine dreiteilige Scharniere, weiß gestrichen;
Oberlicht:	Einflügeliges Kippfenster, mit modernem Kippmechanismus optisch zweigeteilt mit Quersprossen;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	1. OG: 11

Tür: B 1988. T7. V3

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,34 m x 3,07 m
Laibungsform:	Leicht schräge Laibung mit geradem Sturz
Türkonstruktion:	zweiflügelige Stulptür, mit profiliertem Türrahmen und Oberlicht
Material:	Holztür, weiß gestrichen Isolierverglasung
Türblatt:	Füllungstür mit acht Feldern, obere sechs Felder mit Fensterglas, untere zwei Felder größer und mit Holzfüllung
Gliederung:	Blattrahmen aus je zwei durchlaufenden stehenden Bohlen, drei eingesetzte Riegel, Unterteilung der oberen sechs Felder durch Sprossen mit Falz um die Glasleisten
Beschläge:	moderner türöffner Kleine dreiteilige Fitschenbänder, weiß gestrichen;
Oberlicht:	Einflügeliges Kippfenster, mit modernem Kippmechanismus optisch zweigeteilt mit Quersprossen;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	2. OG: 13, 15, 16, 17

Tür: B 1988. T8

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	0,90 m x 2, 03 m
Laibungsform:	-
Türkonstruktion:	Einflügelige Anschlagtür, mit profiliertem Türrahmen und Oberlicht
Material:	Kunststofftür, weiß, **Isolierverglasung**
Türblatt:	Vollverglasung mit Kunststoffrahmen
Beschläge:	moderner Türöffner Kleine dreiteilige Fitschenbänder, weiß gestrichen;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase 1988
Einbauort:	2. OG: 01, 02, 02A, 03, 04


Türen: Bauphase nach 1988

Tür: B 1988-heute. T1. V1

Fotos








Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	2,40 m x 2,20 m
Laibungsform:	-
Türkonstruktion:	Einflügelige Anschlagtür
Material:	Metalltür, weiß
Türblatt:	Brandschutztür Vollverglasung mit Metallrahmen mit umgebender Festverglasung
Beschläge:	moderner Türöffner moderne zweiteilige Scharniere, weiß gestrichen;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase: nach 1988
Einbauort:	EG: 82 1. OG: 81F

Tür: B 1988-heute. T1. V2

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	2,15 m x 2,20 m
Laibungsform:	-
Türkonstruktion:	Einflügelige Anschlagtür
Material:	Metalltür, weiß
Türblatt:	Brandschutztür Vollverglasung mit Metallrahmen mit seitlicher Festverglasung und Oberlicht
Beschläge:	moderner Türöffner moderne zweiteilige Scharniere, weiß gestrichen;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase: nach 1988
Einbauort:	1. OG: 46A, 54A

Tür: B 1988-heute. T1. V3

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	1,55 m x 2,20 m
Laibungsform:	gerade Laibung mit schrägem Sturz
Türkonstruktion:	Einflügelige Anschlagtür
Material:	Brandschutztür mit festverglastem Oberlicht (im 3. OG ohne Oberlicht)
Türblatt:	Vollverglasung mit Metallrahmen
Beschläge:	moderner Türöffner moderne zweiteilige Scharniere
Zeitliche Einordnung:	Bauphase: nach 1988
Einbauort:	2. OG: 02A 3. OG: Flur Mitte Nord

Tür: B 1988-heute. T2

Fotos







Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	0,90 m x 2, 03 m
Laibungsform:	-
Türkonstruktion:	Einflügelige Anschlagtür, mit profiliertem Türrahmen und Oberlicht
Material:	Kunststofftür, weiß, **Isolierverglasung**
Türblatt:	Vollverglasung mit Kunststoffrahmen
Beschläge:	moderner Türöffner Kleine dreiteilige Scharniere, weiß gestrichen;
Zeitliche Einordnung:	Bauphase: nach 1988
Einbauort:	2. OG: 26, 27, 28, 29, Flur Süd

Tür: B 1988-heute. Zwischentüren

Fotos





Beschreibung

Öffnungsmaße (BxH):	variiert
Laibungsform:	gerade Laibung mit schrägem Sturz
Türkonstruktion:	Einflügelige Anschlagtür
Material:	beschichtet
Beschläge:	moderner Türöffner, moderne Scharniere
Zeitliche Einordnung:	Bauphase: nach 1988
Einbauort:	Alle Geschosse