

Bild 01: HP01, DG, Dach, Konstruktionsholz



Bild 02: HP02, DG, Wand, Wandputz



Bild 03: HP03, DG, Treppenhaus, Steinchenputz



Bild 04: HP04, 5.OG, Wand, Wandputz



Bild 05: HP05, 5.OG, Terrasse, Dichtbahnen schwarz, 2-lagig, faserig



Bild 06: HP06, 5.OG, TGA, Lüftungskanal, eingemauert, faserig



Bild 07: HP07, 5.OG, Außenwand, Wandputz



Bild 08:HP08, 4.OG, Boden Linobelag samt Kleber



Bild 09: HP09, 4.OG, BodenPVC-Belag samt Kleber



Bild 10: HP10, 3.OG, Wand Strukturputz



Bild 11: HP11, 3.OG, Außenwand, Wandputz



Bild 12: HP12, 3.OG, BodenNadelfilzkleber gelblich




Bild 13: HP13, 3.OG, Wand, Wandputz



Bild 14: HP14, 2.OG, BodenLinobelag samt Kleber



Bild 15: HP15, 2.OG, Außenwand, Wandputz



Bild 16: HP16, 1.OG, TGA, Heizkörper-Rippendichtung



Bild 17: HP17, 1.OG, Boden, Nadelfilzkleber gelblich



Bild 18: HP18, EG, Wand, Steinchenputz



Bild 19: HP19, EG, Wand, Gipskartonverblendung



Bild 20: HP20, EG, Wandputz – hinter Gipskarton

Dateifehler



Bild 21: HP21, EG, Außenwand, Sockelputz

Bild 22: HP22, UG, Boden, Betonbodenanstrich



Bild 23: HP23, UGFenster Kitt Holzfenster



Bild 24: HP24, UGWand, Anstrich weiß



Bild 25: HP25, UG, Wand, Wandputz



Bild 26: HP26A, EG, WC, Boden, PVC-Noppen-Kleber (aus BK01)




Bild 27: HP27, EG, WC, Boden, Magnesit-/Holz-Estrich (aus BK01)




Bild 28: HP28, EG Boden, PVC-Kleber (aus BK02)



Bild 29: HP29, 3.OG, Büro, Boden, PVC-Kleber (aus BK05)



Bild 30: HP30, 3.OG, Büro, Boden, Ölpapier (aus BK05)



Bild 31: HP31, 3.OG, Küche, Boden, Abdichtung 2-lagig obere Ebene Verguss (aus BK07)




Bild 32: HP32, 3.OG, Küche, Boden, Abdichtung, 2-lagig, untere Ebene schwarzvergossene Weichfasermasse (aus BK07)



Bild 33: HP33, 3.OG,Bad, Boden, Abdichtung 2-lagig, obere Ebene Verguss (aus BK08)



Bild 34: HP34, 3.OG, Bad, Boden, Abdichtung 2-lagig, untere Ebene schwarzvergossene Weichfasermasse (aus BK08)




Bild 35: HP35, 3.OG, WC, Boden, Abdichtung 2-lagig, obere Ebene Verguss (aus BK09)



Bild 36: HP36, 3.OG, WC, Boden, Abdichtung 2-lagig, untere Ebene schwarzvergossene Weichfasermasse (aus BK09)



Bild 37: Bohrkern BK01



Bild 38: Bohrkern BK02



Bild 39: Bohrkern BK03



Bild 40: Bohrkern BK04



Bild 41: Bohrkern BK05



Bild 42: Bohrkern BK06



Bild 43: Bohrkern BK07



Bild 44: Bohrkern BK08



Bild 45: Bohrkern BK09



Bild 46: Bohrkern BK10



Bild 47: Bohrkern BK11



Bild 48: AZ-Rohre über Akustikdecken



Bild 49: Gastherme Küche



Bild 50: Teergestrichenes Guss-Abwasserrohr, KG



Bild 51: NH-Sicherungen



Bild 52: FH-Türen, 1984



Bild 53: KMF-gedämmte Rohre



Bild 54: KMF-Dämmlagen auf Abhangdecke



Bild 55: Bad und Treppenhaus (beispielhaft)



Bild 56:AZ-Lüftungskanal