


Legende



- Wandprobe
- Bodenprobe
- Deckenprobe
- **HP** Handprobe
- **BK** Kernbohrung
- **NZ** nicht zugänglich

Festgestellte relevante Schadstoffe anhand Laboranalytik in Handprobe:
(Einzelprobenbezeichnung entsprechend farbig markiert)

Asbest PAK PCB

Zusätzlich wurden folgende Schadstoffe festgestellt:
(ohne Laboranalytik eingestuft, ohne exakte Verortung in den Plänen)

Sonstige:

Asbest	FH-Tür 1984
Asbest	NH-Sicherungen - TGA
KMF	Ausstopfungen Wand/Fenster Technik
KMF	Auflage abgehängte Lamellendecke
KMF	Rohr-/Behälterdämmungen (PVC-, Blech-Hüllen, alukaschiert)
KMF	FH-Türen (Blätter) 1994
KMF	Fussbodendämmung Büros
EPS	Flur- und Büro-Fußbodendämmungen
TGA	Leuchtstoffröhren (quecksilberhaltig)
TGA	Therme
TGA	Kühlmittel R134A und älter
PAK	Teergestrichene Guß-Abwasserrohre

Projekt

Modernisierung
Hebelstraße 13, Karlsruhe

Anlassbezogene Untersuchungen

Planinhalt	Maßstab	Anlage-Nr.
Untergeschoss	1:100	1.1

Auftraggeber


Studierendenwerk Karlsruhe
Studentenhaus
Adenauerring 7
76131 Karlsruhe

Seit 1923 – Dein Werk, damit Studieren gelingt!

ING.BÜRO FÜRNISS

Oktober 2026

Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem Urheberschutz gemäß DIN 34



Legende

N
W O
S

- Wandprobe
- Bodenprobe
- Deckenprobe

HP Handprobe
BK Kernbohrung
NZ nicht zugänglich

Festgestellte relevante Schadstoffe anhand Laboranalytik in Handprobe:
(Einzelprobenbezeichnung entsprechend farbig markiert)

Asbest PAK PCB

Zusätzlich wurden folgende Schadstoffe festgestellt:
(ohne Laboranalytik eingestuft, ohne exakte Verortung in den Plänen)

Sonstige:

Asbest	FH-Tür 1984
Asbest	NH-Sicherungen - TGA
KMF	Ausstopfungen Wand/Fenster Technik
KMF	Auflage abgehängte Lamellendecke
KMF	Rohr-/Behälterdämmungen (PVC-, Blech-Hüllen, alukaschiert)
KMF	FH-Türen (Blätter) 1994
KMF	Fussbodendämmung Büros
EPS	Flur- und Büro-Fußbodendämmungen
TGA	Leuchtstoffröhren (quecksilberhaltig)
TGA	Therme
TGA	Kühlmittel R134A und älter
PAK	Teergestrichene Guß-Abwasserrohre

Projekt
Modernisierung Hebelstraße 13, Karlsruhe

Anlassbezogene Untersuchungen

Planinhalt	Maßstab	Anlage-Nr.
Erdgeschoss	1:100	1.2

Auftraggeber
Studierendenwerk Karlsruhe
Studentenhaus
Adenauerring 7
76131 Karlsruhe
Seit 1923 – Dein Werk, damit Studieren gelingt!

ING. BÜRO FÜRNISS

Oktober 2026

Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem Urheberschutz gemäß DIN 34



Legende

N
W O
S

- Wandprobe
- Bodenprobe
- Deckenprobe
- HP — Handprobe
- BK — Kernbohrung
- NZ — nicht zugänglich

Festgestellte relevante Schadstoffe anhand Laboranalytik in Handprobe:
(Einzelprobenbezeichnung entsprechend farbig markiert)

Asbest PAK PCB

Zusätzlich wurden folgende Schadstoffe festgestellt:
(ohne Laboranalytik eingestuft, ohne exakte Verortung in den Plänen)

Sonstige:

Asbest	FH-Tür 1984
Asbest	NH-Sicherungen - TGA
KMF	Ausstopfungen Wand/Fenster Technik
KMF	Auflage abgehängte Lamellendecke
KMF	Rohr-/Behälterdämmungen (PVC-, Blech-Hüllen, alukaschiert)
KMF	FH-Türen (Blätter) 1994
KMF	Fussbodendämmung Büros
EPS	Flur- und Büro-Fußbodendämmungen
TGA	Leuchtstoffröhren (quecksilberhaltig)
TGA	Therme
TGA	Kühlmittel R134A und älter
PAK	Teergestrichene Guß-Abwasserrohre

Projekt
Modernisierung Hebelstraße 13, Karlsruhe

Anlassbezogene Untersuchungen


Planinhalt	Maßstab	Anlage-Nr.
1. Obergeschoss	1:100	1.3

Auftraggeber
Studierendenwerk Karlsruhe
Studentenhaus
Adenauerring 7
76131 Karlsruhe
Seit 1923 – Dein Werk, damit Studieren gelingt!

ING. BÜRO FÜRNISS

Oktober 2026

Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem Urheberschutz gemäß DIN 34



Legende

N
W O
S

- Wandprobe
- Bodenprobe
- Deckenprobe
- HP — Handprobe
- BK — Kernbohrung
- NZ — nicht zugänglich

Festgestellte relevante Schadstoffe anhand Laboranalytik in Handprobe:
(Einzelprobenbezeichnung entsprechend farbig markiert)

Asbest PAK PCB

Zusätzlich wurden folgende Schadstoffe festgestellt:
(ohne Laboranalytik eingestuft, ohne exakte Verortung in den Plänen)

Sonstige:

Asbest	FH-Tür 1984
Asbest	NH-Sicherungen - TGA
KMF	Ausstopfungen Wand/Fenster Technik
KMF	Auflage abgehängte Lamellendecke
KMF	Rohr-/Behälterdämmungen (PVC-, Blech-Hüllen, alukaschiert)
KMF	FH-Türen (Blätter) 1994
KMF	Fussbodendämmung Büros
EPS	Flur- und Büro-Fußbodendämmungen
TGA	Leuchtstoffröhren (quecksilberhaltig)
TGA	Therme
TGA	Kühlmittel R134A und älter
PAK	Teergestrichene Guß-Abwasserrohre

Projekt
Modernisierung Hebelstraße 13, Karlsruhe

Anlassbezogene Untersuchungen


Planinhalt	Maßstab	Anlage-Nr.
2. Obergeschoss	1:100	1.4

Auftraggeber
Studierendenwerk Karlsruhe
Studentenhaus
Adenauerring 7
76131 Karlsruhe
Seit 1923 – Dein Werk, damit Studieren gelingt!

ING.BÜRO FÜRNISS F7

Oktober 2026

Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem Urheberschutz gemäß DIN 34



Legende

N
W O
S

- Wandprobe
- Bodenprobe
- Deckenprobe
- HP Handprobe
- BK Kernbohrung
- NZ nicht zugänglich

Festgestellte relevante Schadstoffe anhand Laboranalytik in Handprobe:
(Einzelprobenbezeichnung entsprechend farbig markiert)

Asbest PAK PCB

Zusätzlich wurden folgende Schadstoffe festgestellt:
(ohne Laboranalytik eingestuft, ohne exakte Verortung in den Plänen)

Sonstige:

Asbest	FH-Tür 1984
Asbest	NH-Sicherungen - TGA
KMF	Ausstopfungen Wand/Fenster Technik
KMF	Auflage abgehängte Lamellendecke
KMF	Rohr-/Behälterdämmungen (PVC-, Blech-Hüllen, alukaschiert)
KMF	FH-Türen (Blätter) 1994
KMF	Fussbodendämmung Büros
EPS	Flur- und Büro-Fußbodendämmungen
TGA	Leuchtstoffröhren (quecksilberhaltig)
TGA	Therme
TGA	Kühlmittel R134A und älter
PAK	Teergestrichene Guß-Abwasserrohre

Projekt
Modernisierung Hebelstraße 13, Karlsruhe

Anlassbezogene Untersuchungen

Planinhalt	Maßstab	Anlage-Nr.
3. Obergeschoss	1:100	1.5

Auftraggeber
Studierendenwerk Karlsruhe
Studentenhaus
Adenauerring 7
76131 Karlsruhe
Seit 1923 – Dein Werk, damit Studieren gelingt!

ING.BÜRO FÜRNISS

Oktober 2026

Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem Urheberschutz gemäß DIN 34



N
W O
S

Legende

- Wandprobe
- Bodenprobe
- Deckenprobe
- HP Handprobe
- BK Kernbohrung
- NZ nicht zugänglich

Festgestellte relevante Schadstoffe anhand Laboranalytik in Handprobe:
(Einzelprobenbezeichnung entsprechend farbig markiert)

Asbest PAK PCB

Zusätzlich wurden folgende Schadstoffe festgestellt:
(ohne Laboranalytik eingestuft, ohne exakte Verortung in den Plänen)

Sonstige:

Asbest	FH-Tür 1984
Asbest	NH-Sicherungen - TGA
KMF	Ausstopfungen Wand/Fenster Technik
KMF	Auflage abgehängte Lamellendecke
KMF	Rohr-/Behälterdämmungen (PVC-, Blech-Hüllen, alukaschiert)
KMF	FH-Türen (Blätter) 1994
KMF	Fussbodendämmung Büros
EPS	Flur- und Büro-Fußbodendämmungen
TGA	Leuchtstoffröhren (quecksilberhaltig)
TGA	Therme
TGA	Kühlmittel R134A und älter
PAK	Teergestrichene Guß-Abwasserrohre

Projekt
Modernisierung Hebelstraße 13, Karlsruhe

Anlassbezogene Untersuchungen

Planinhalt	Maßstab	Anlage-Nr.
4. Obergeschoss	1:100	1.6

Auftraggeber
Studierendenwerk Karlsruhe
Studentenhaus
Adenauerring 7
76131 Karlsruhe
Seit 1923 – Dein Werk, damit Studieren gelingt!

ING.BÜRO FÜRNISS

Oktober 2026

Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem Urheberschutz gemäß DIN 34



Legende

N
W O
S

- Wandprobe
- Bodenprobe
- Deckenprobe

HP Handprobe
BK Kernbohrung
NZ nicht zugänglich

Festgestellte relevante Schadstoffe anhand Laboranalytik in Handprobe:
(Einzelprobenbezeichnung entsprechend farbig markiert)

Asbest PAK PCB

Zusätzlich wurden folgende Schadstoffe festgestellt:
(ohne Laboranalytik eingestuft, ohne exakte Verortung in den Plänen)

Sonstige:

Asbest	FH-Tür 1984
Asbest	NH-Sicherungen - TGA
KMF	Ausstopfungen Wand/Fenster Technik
KMF	Auflage abgehängte Lamellendecke
KMF	Rohr-/Behälterdämmungen (PVC-, Blech-Hüllen, alukaschiert)
KMF	FH-Türen (Blätter) 1994
KMF	Fussbodendämmung Büros
EPS	Flur- und Büro-Fußbodendämmungen
TGA	Leuchtstoffröhren (quecksilberhaltig)
TGA	Therme
TGA	Kühlmittel R134A und älter
PAK	Teergestrichene Guß-Abwasserrohre

Projekt
Modernisierung
Hebelstraße 13, Karlsruhe

Anlassbezogene Untersuchungen


Planinhalt	Maßstab	Anlage-Nr.
5. Obergeschoss	1:100	1.7

Auftraggeber
Studierendenwerk Karlsruhe
Studentenhaus
Adenauerring 7
76131 Karlsruhe
Seit 1923 – Dein Werk, damit Studieren gelingt!


ING.BÜRO FÜRNISS

Oktober 2026

Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem Urheberschutz gemäß DIN 34



Legende



- Wandprobe
- Bodenprobe
- Deckenprobe
- HP — Handprobe
- BK — Kernbohrung
- NZ — nicht zugänglich

Festgestellte relevante Schadstoffe anhand Laboranalytik in Handprobe:
(Einzelprobenbezeichnung entsprechend farbig markiert)

Asbest | PAK | PCB

Zusätzlich wurden folgende Schadstoffe festgestellt:
(ohne Laboranalytik eingestuft, ohne exakte Verortung in den Plänen)

Sonstige:

Asbest	FH-Tür 1984
Asbest	NH-Sicherungen - TGA
KMF	Ausstopfungen Wand/Fenster Technik
KMF	Auflage abgehängte Lamellendecke
KMF	Rohr-/Behälterdämmungen (PVC-, Blech-Hüllen, alukaschiert)
KMF	FH-Türen (Blätter) 1994
KMF	Fussbodendämmung Büros
EPS	Flur- und Büro-Fußbodendämmungen
TGA	Leuchtstoffröhren (quecksilberhaltig)
TGA	Therme
TGA	Kühlmittel R134A und älter
PAK	Teergestrichene Guß-Abwasserrohre

Projekt
Modernisierung Hebelstraße 13, Karlsruhe

Anlassbezogene Untersuchungen

Planinhalt	Maßstab	Anlage-Nr.
Dachgeschoss	1:100	1.8

Auftraggeber
Studierendenwerk Karlsruhe
Studentenhaus
Adenauerring 7
76131 Karlsruhe

Seit 1923 – Dein Werk, damit Studieren gelingt!

ING.BÜRO FÜRNISS

Oktober 2026

Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem Urheberschutz gemäß DIN 34