Innenpaneeltableau Linke Kabinenseite



V2A mit der Oberfläche in Korn 240 geschliffen.

Flächenbündig ohne sichtbare Verschraubung in die Fahrkorbwand intregieren.

10" TFT-Display mit Schutzglas
- Etagenanzeige
- Fahrtrichtungsanzeige
- Typenschild
- Nichtraucherpiktogramm
- Brandfalltext bzw. Brandfallpiktogramm
- Notrufbedienung (2-Sinne-Prinzip)
- Überlastanzeige

Akustische Rufquittierung.

Visuelle Rufquittierung mit roten oder blauen Leuchtring nach Festlegung.

Kurzhubtaster vandalensicher; Kategorie 1 gemäß EN 81-71 mit quadratischer oder runder Bedienfläche und erhabener Prägung (Reliefhöhe min. 0,8 mm).

Innenpaneeltableau Rückseite



V2A mit der Oberfläche in Korn 240 geschliffen.

Flächenbündig ohne sichtbare Verschraubung in die Fahrkorbwand intregieren.

10" TFT-Display mit Schutzglas
- Etagenanzeige
- Fahrtrichtungsanzeige
- Typenschild
- Nichtraucherpiktogramm
- Brandfalltext bzw. Brandfallpiktogramm
- Notrufbedienung (2-Sinne-Prinzip)
- Überlastanzeige

Akustische Rufquittierung.

Visuelle Rufquittierung mit roten oder blauen Leuchtring nach Festlegung.

Kurzhubtaster vandalensicher; Kategorie 1 gemäß EN 81-71 mit quadratischer oder runder Bedienfläche und erhabener Prägung (Reliefhöhe min. 0,8 mm).

Weiterfahrtanzeige



V2A; geschliffen Korn 240. Gleiche Schliffrichtung wie der Türrahmen und die Schachttür. Flächenbündig ohne sichbare Verschraubung, oberhalb der Tür, mittig in den Türrahmen integriert.

Außenruftableau Etage 5



Gravur mit Brandfalltext und Brandfallpiktogramm

V2A; geschliffen Korn 240. Gleiche Schliffrichtung wie der Türrahmen und die Schachttür.

Flächenbündig ohne sichbare Verschraubung, rechts neben der Tür in den Türrahmen integriert.

Akustische Rufquittierung.

Visuelle Rufquittierung mit roten oder blauen Leuchtring nach Festlegung.

Kurzhubtaster vandalensicher; Kategorie 1 gemäß EN 81-71 mit quadratischer oder runder Bedienfläche und erhabener Prägung (Reliefhöhe min. 0,8 mm).

Außenruftableau Etagen 1, 3 und 4



Gravur mit Brandfalltext und Brandfallpiktogramm

V2A; geschliffen Korn 240. Gleiche Schliffrichtung wie der Türrahmen und die Schachttür.

Flächenbündig ohne sichbare Verschraubung, rechts neben der Tür in den Türrahmen integriert.

Akustische Rufquittierung.

Visuelle Rufquittierung mit roten oder blauen Leuchtring nach Festlegung.

Kurzhubtaster vandalensicher; Kategorie 1 gemäß EN 81-71 mit quadratischer oder runder Bedienfläche und erhabener Prägung (Reliefhöhe min. 0,8 mm).

Außenruftableau Etage 0



Gravur mit Brandfalltext und Brandfallpiktogramm

V2A; geschliffen Korn 240. Gleiche Schliffrichtung wie der Türrahmen und die Schachttür.

Flächenbündig ohne sichbare Verschraubung, rechts neben der Tür in den Türrahmen integriert.

Akustische Rufquittierung.

Visuelle Rufquittierung mit roten oder blauen Leuchtring nach Festlegung.

Kurzhubtaster vandalensicher; Kategorie 1 gemäß EN 81-71 mit quadratischer oder runder Bedienfläche und erhabener Prägung (Reliefhöhe min. 0,8 mm).

Schliffrichtung aller vorhandenen VA Flächen

Index	Datum	Bearbeiter	Bemerkung
00	18.06.26	ARH	zur Prüfung

genehmigt Bauherr: | genehmigt Architekt:

Übersichtsplan

Architekt: Lacaton&Vassal architectes
80 Rue de Paris
F-93100 Montreuil

Bauherr: Sprinkenhof GmbH
Burchardstraße 8
20095 Hamburg

Bauvorhaben: Kampnagel Transformation

Planinhalt: B01 Personen-/Lastenaufzug LA1 Tableau

KMP-B01-TGA-FDT-6-DT-XX-X-064-00-P

ZUR PRÜFUNG

erstellt	18.06.2026	ARH
letzte Bearbeitung	18.06.2026	ARH
geprüft		

Maßstab: 1:4 | BlattgrößeA0

Basisplan	Index	Datum
KMP-M-B04 K7_Lifts only		02.07.2026

Diese Ausarbeitung ist geistiges Eigentum des Unterzeichners. Die Weitergabe an Dritte sowie jede sonstige Verwendung bedarf der Zustimmung des Urheberrechtsinhabers, insbesondere ist Dateiaustausch oder in sonstiger Weise ermöglichen verboten.

Datum 1:100 1:50