

Sanierung des RRB BB 1 "Am Lachengraben" in Dreieich-Götzenhain

Im Rahmen der Bauzustandsüberprüfung der Entlastungsanlagen wurden am Regenrückhaltebecken in Dreieich-Götzenhain (RRB BB 1 „Am Lachengraben“) deutliche Schadstellen festgestellt, wie z.B. Bewehrungskorrosion an Stahlbetonwänden, offene Fuge im Profilbeton, großflächige Schadstellen an Wänden, beschädigte und fehlende Steigeisen. Aufgrund der Erkenntnisse aus der Bauzustandsüberprüfung ist eine Sanierung des Bauwerks erforderlich.

Für die Beurteilung des Betonzustandes und um das Sanierungskonzept entwickeln zu können, wurden im Jahr 2025 die Betonproben des RRB BB1 „Am Lachengraben“ entnommen und im Labor untersucht. Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse erfolgte die Ausarbeitung des Sanierungskonzeptes. Anhand des vorliegenden Sanierungskonzeptes wird das Bauwerk in trockenen Sommermonaten 2026 saniert.