



QUERSCHNITT

POS. 23

BAUSTOFFE:

HOLZ: Breitenstichholz (Gd. I)
(Reisenschicht verleimt)
Nadelholz (Gd. II)

STAHL: St 37, St 52 verzinkt

BETON: Bn 150 Bn 250

BETONSTAHL: I G, III U, III K, IV R

MAUERWERK: Hlz 1 4 150, II,

ASTABSTÄHNEN: EIGENGEWICHT UND WIND
gem. DIN 1055
s. 90 kN/m²

In statischer Hinsicht: **BEI GEWICHTEN**
Siehe Prüfbericht SM 205a/70
Prüfbericht für Baustatik
der Landesgewerbeanstalt Bayern
Zweigstelle München
München, den 1. Febr. 1980

22. Bearbeiter:
M. W. Müller
Zus. v. Baug. Baustat. d. L. G. A. B. Y.
GRÜNDUNG: *nach Baugutachten*

	PNP PLANUNGS- UND PROJEKTIERUNGSGESELLSCHAFT NATTERER UND PARTNER MBH			
	INGENIEURBÜRO FÜR KONSTRUKTION UND STAHLBAU			
VIKTOR SCHEFFEL-STR. 11 · 8000 MÜNCHEN 40 · TEL. 089 / 36069 · TELEFAX 089 / 36070				
Bauherr	SCHULVERBAND HERBERTSHAUSEN			
Baugesamt	TURNHALLE HERBERTSHAUSEN			
Bauteil	POSITIONSPLAN			
Masstab	Datum	Gezeichnet	Geprüft	Platznummer
1:100	3.5.1979	<i>TL</i>		12 078 - P 1b
Änderung	1:25 07 79	SS	1:25 08 79	SS
	1:25 08 79	Ed	Gem. d. Baubeding. genehmigt	