

## Arbeitskarte für KG 443 Niederspannungsschaltanlagen

Leistungskennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen			Bemerkungen
				2-jährl.	4-jährl.	bei Bedarf	

1	0	0	0	<b>Schaltanlagen</b>				
1	0	0	1	Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	x			
1	0	0	2	Anlage einschließlich Betriebsraum reinigen			x	
1	0	0	3	Arbeitsschutzeinrichtungen auf Vollständigkeit und Beschädigung prüfen	x			
1	0	0	4	Schaltgeräte und Antriebe auf Funktion prüfen		x		
1	0	0	5	Mess- und Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen		x		
1	0	0	6	Schutzerde und Potentialausgleich überprüfen (VDE 0141)		x		
1	0	0	7	Fernsteuereinrichtung auf Funktion prüfen		x		
1	0	0	8	Anschlüsse und Verbindungen auf Sitz überprüfen, ggf. nachziehen		x		
2	0	0	0	<b>Blindstromkompensationsanlage</b>				
2	0	0	1	Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	*			
2	0	0	2	Anlage reinigen			*	
2	0	0	3	Sichtprüfung Entladewiderstände	*			
2	0	0	4	Mess- und Schalteinrichtungen auf Funktion prüfen		*		
2	0	0	5	Anschlüsse auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen		*		