




25-PG12


Fachrichtung Massivbau Palmaille 124b

- | | | |
|------|---|---|
| 6.9 | Wand $d = 17,5\text{cm}$; KS- 12- 1,4 MGIIa | ✓ |
| 6.10 | Aussteifungs-Stütze $a/b = 17,5/24\text{cm}$; C25/30 | ✓ |
| 6.11 | Aussteifungs-Stütze $a/b = 30/24\text{cm}$; C25/30 | ✓ |
| 7.7 | Streifenfundament $b/h = 40/60,0\text{cm}$; C25/30 | ✓ |
| 7.6 | Bodenplatte $h = 20,0\text{cm}$; C25/30 | ✓ |
| 7.7 | Streifenfundament $b/h = 40/60,0\text{cm}$; C25/30 | |

Vor Beginn der Umbauarbeiten ist der Erhaltungszustand der vorhandenen Bauteile zu überprüfen und außerdem zu kontrollieren, ob die in den Standsicherheitsnachweisen getroffenen Annahmen hinsichtlich der vorhandenen Bauteile auch tatsächlich zutreffen.

Bei Abweichungen sind entsprechende Nachweise zur Prüfung vorzulegen.

Planersteller:



Lüchtenburger Weg 12 - 14 26603 Aurich/Ostfriesland

Statik • Konstruktion • Bauphysik • SiGeKo • Gutachten

Sanierung der AOK in Cuxhaven

27474 Cuxhaven

AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen

30519 Hannover

Grundriss EG

Positionsplan

Index	Gez.:	Datum	Planersteller
B	C.T.	15.02.2024	M.Freese
C	C.T.	21.01.2025	
D	C.T.	01.07.2025	
E	C.T.	13.09.2025	Maßstab
F	C.T.	08.10.2025	1:100
G	C.T.	20.01.2026	Erstellungsdatum
H	C.T.	20.01.2026	
I	C.T.	06.03.2026	
			09.11.2023