

Altablagerung/ Altstandort/ Grundstück U4	Ergebnisse historische Erkundung		Ergebnisse orientierende Untersuchung		Ergebnisse Detailuntersuchung		Zusammenfassende Bewertung (BWS GmbH) gemäß Untersuchungen	Kategorie gemäß Boden- und Altlastenkataster	Bemerkung
	Pfad Boden-Mensch	Pfad Boden-Grundwasser	Pfad Boden-Mensch	Pfad Boden-Grundwasser	Pfad Boden-Mensch	Pfad Boden- Grundwasser			
AA-ELM-03	keine HE vorliegen. In der OU wird auf HE verwiesen.	keine HE vorliegen. In der OU wird auf HE verwiesen.	Altlastenverdacht entkräftet, festgestellte Schadstoffbelastungen Altstandorte AS-ELM-Nordu-7 , AS-ELM-Nordu-901 weiter untersuchen.	Altlastenverdacht entkräftet, festgestellte Schadstoffbelastungen Altstandorte AS-ELM-Nordu-7 , AS-ELM-Nordu-901 weiter untersuchen.	nicht erforderlich.	nicht erforderlich.	Keine abschließende Bewertung.	A 2 (Archiv)	Baumaßnahmen fachgutachterlich betreuen. Grundwasserabsenkungen prüfen. Erhöhte Methanwerte in der Bodenluft berücksichtigen.
AA-ELM-29	Katasterfall. OU erforderlich. Vor Ausweisung als "Fußgängerbereich / öffentliche Freifläche" bzw. „Gemischte Baufläche" sollte orientierende Untersuchung durchgeführt werden. Zu hohen Prozentsatz versiegelt, keine unmittelbare Gefährdung zu erwarten. Bei Entsiegelung neue Untersuchung erforderlich.	Katasterfall. OU erforderlich. Mit Gefährdungen zu rechnen. Gesamtareal in übersichtsartige Grundwasseruntersuchungen einbeziehen.	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	Keine abschließende Bewertung.	K (Kataster)	
AS-ELM-Nordu-7	Katasterfall. Die vorliegenden Bodenuntersuchungen erreichen bereits das Erkenntnisniveau einer OU.	Katasterfall. Ergänzend sollten übersichtsartige Grundwasseruntersuchungen für das gesamte Nordufer durchgeführt werden. OU erforderlich.	Deutliche Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen. Altlastenverdacht bestätigt. In bisherigen Untersuchungen nicht ausreichend untersuchte Bereich (38/3) wies erhöhte PAK und MKW-Gehalte auf, die Altlastenverdacht bekräftigen.	Deutliche Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen. Altlastenverdacht bestätigt. In bisherigen Untersuchungen nicht ausreichend untersuchte Bereich (38/3) wies erhöhte PAK und MKW-Gehalte auf, die Altlastenverdacht bekräftigen.	Weitere Untersuchungen werden empfohlen.	Weitere Untersuchungen werden empfohlen. Mobilisierbare Bodenbelastungen durch PAK, bereichsweise stark erhöhte MKW-Gehalte, GWL 1a untersuchen.	Altlastenverdacht bestätigt.	keine Angabe.	Baumaßnahmen fachgutachterlich betreuen. Grundwasserabsenkungen prüfen. Erhöhte Methanwerte in der Bodenluft berücksichtigen.
AS-ELM-Nordu-900	K bzw. P2, solange noch keine Eigentümerinformation erfolgt ist.	K bzw. P2, solange noch keine Eigentümerinformation erfolgt ist.	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	Keine abschließende Bewertung.	keine Angabe.	
AS-ELM-Nordu-901	K bzw. P2, solange noch keine Eigentümerinformation erfolgt ist.	K bzw. P2, solange noch keine Eigentümerinformation erfolgt ist	Altlastenverdacht bestätigt. DU erforderlich	Altlastenverdacht bestätigt. DU erforderlich	Gefahrenverdacht nicht abschließend zu beurteilen	kein Gefahrenverdacht abgeleitet	Altlastenverdacht bestätigt.	keine Angabe.	Baumaßnahmen fachgutachterlich betreuen. Grundwasserabsenkungen prüfen. Erhöhte Methanwerte in der Bodenluft berücksichtigen.
Deichstraße 900	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	Keine Bewertung.	keine Angabe.	
Nordufer 902	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	nicht vorliegend.	Keine Bewertung.	keine Angabe.	