

ibG Ing.-büro Gauglitz Bahnhofstraße 31 37115 Duderstadt Fon 05527 / 8495420 Fax 05527 / 8495422	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	Projektnummer D24/2227-I Anlage: 3.1
--	---	--

Vorhaben: Neubau Feuerwehr, 37539 Bad Grund (Harz) - Umwelttechnische Untersuchung -

Bohrung KRB4 / Blatt: 1					Höhe: 285,63 m NHN		Datum: 16.01.2025	
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.23 285.40	a) Asphalt				Kernbohrung Ø 100 mm	AK	4	0,00 - 0,23
	b)							
	c) -	d) -	e) schwarz					
	f) Auffüllung	g) Anthropogen	h) -	i)				
0.50 285.13	a) Kies, sandig - stark sandig, schwach schluffig				Kl. 3 mäßig feucht	GP	4/1	0,23 - 0,50
	b) Kies: Basalt, Kalkstein							
	c) mitteldicht - dicht	d) mittel - schwer bohrbar	e) graubraun					
	f) Auffüllung	g) Anthropogen	h) A [GW]	i)				
1.20 284.43	a) Kies, sandig - stark sandig, schwach schluffig - schluffig				Kl. 3 mäßig feucht	GP	4/2	0,50 - 1,20
	b) Kies: Sandstein, Rundkies, Schlackestein							
	c) mitteldicht	d) mittelschwer bohrbar	e) rotgraubraun					
	f) Auffüllung	g) Anthropogen	h) A[GW, GU]	i)				
3.00 282.63	a) Schluff, sandig - stark sandig, kiesig - stark kiesig				Kl. 4 mäßig feucht Endteufe!	GP	4/3	1,20 - 3,00
	b)							
	c) steif - halbfest	d) mittel - schwer bohrbar	e) rotgraubraun					
	f) Schwemmsedimente	g) Quartär	h) UL,UM, SU*,GU*	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ibG Ing.-büro Gauglitz Bahnhofstraße 31 37115 Duderstadt Fon 05527 / 8495420 Fax 05527 / 8495422	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	Projektnummer D24/2227-I Anlage: 3.2
--	---	--

Vorhaben: Neubau Feuerwehr, 37539 Bad Grund (Harz) - Umwelttechnische Untersuchung -

Bohrung KRB5 / Blatt: 1	Höhe: 286,17 m NHN	Datum: 16.01.2025
--------------------------------	-----------------------	----------------------

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt						
0.37 285.80	a) Asphalt					Kernbohrung Ø 100 mm	AK	5	0,00 - 0,37	
	b)									
	c) -		d) -		e) schwarz					
	f) Auffüllung		g) Anthropogen		h) -					i)
0.40 285.77	a) Kies, sandig - stark sandig, schwach schluffig					Kl. 3 mäßig feucht	GP	5/1	0,37 - 0,40	
	b) Kies: Kalkstein									
	c) mitteldicht - dicht		d) mittel - schwer bohrbar		e) graubraun					
	f) Auffüllung		g) Anthropogen		h) A [GW]					i)
1.10 285.07	a) Sand, kiesig - stark kiesig, schwach schluffig					Kl. 3 mäßig feucht	GP	5/2	0,40 - 1,10	
	b) kiesig: Sandstein, Rundkies									
	c) mitteldicht		d) mittelschwer bohrbar		e) graubraun					
	f) Auffüllung		g) Anthropogen		h)A[SW, GW]					i)
3.00 283.17	a) Schluff, sandig - stark sandig, schwach kiesig - kiesig					Kl. 4 mäßig feucht Endteufe!	GP	5/3	1,10 - 3,00	
	b)									
	c) steif - halbfest		d) leicht - mittel bohrbar		e) rotgraubraun					
	f) Schwemmsedimente		g) Quartär		h)UL,UM, SU*					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ibG Ing.-büro Gauglitz Bahnhofstraße 31 37115 Duderstadt Fon 05527 / 8495420 Fax 05527 / 8495422	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	Projektnummer D24/2227-I Anlage: 3.3
--	---	--

Vorhaben: Neubau Feuerwehr, 37539 Bad Grund (Harz) - Umwelttechnische Untersuchung -

Bohrung KRB6 / Blatt: 1 Höhe: 286,10 m NHN	Datum: 16.01.2025
--	--------------------------

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt						
0.09 286.01	a) Asphalt					Kernbohrung Ø 100 mm	AK	6	0,00 - 0,09	
	b)									
	c) -		d) -		e) schwarz					
	f) Auffüllung		g) Anthropogen		h) -					i)
0.80 285.30	a) Kies, sandig - stark sandig, schwach schluffig					Kl. 3 mäßig feucht	GP	6/1	0,09 - 0,80	
	b) Kies: Kalkstein, Grauwacke									
	c) locker - mitteldicht		d) leicht - mittel bohrbar		e) dunkelgrau, grau					
	f) Auffüllung		g) Anthropogen		h) A [GW]					i)
3.00 283.10	a) Schluff, kiesig- stark kiesig, schwach sandig					Kl. 4 mäßig feucht Endteufe!	GP	6/2	0,80 - 3,00	
	b)									
	c) steif - halbfest		d) leicht - mittel bohrbar		e) rotgraubraun					
	f) Schwemmsedimente		g) Quartär		h)UL,UM, GU*					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ibG Ing.-büro Gauglitz Bahnhofstraße 31 37115 Duderstadt Fon 05527 / 8495420 Fax 05527 / 8495422	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	Projektnummer D24/2227-I Anlage: 3.4
--	---	--

Vorhaben: Neubau Feuerwehr, 37539 Bad Grund (Harz) - Umwelttechnische Untersuchung -

Bohrung KRB7 / Blatt: 1	Höhe: 286,08 m NHN	Datum: 16.01.2025
-----------------------------------	-----------------------	----------------------

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.20 285.88	a) Schluff, tonig - stark tonig, schwach sandig, humos				Kl. 1 nass			
	b)							
	c) weich	d) leicht bohrbar	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden / Auffüllung	g) Anthropogen	h) A [OH]	i)				
2.20 283.88	a) Schluff, kiesig - stark kiesig, schwach sandig				Kl. 4 mäßig feucht kein weiterer Bohrfortschritt Endteufe!	GP	7/1	0,20 - 2,20
	b) kiesig: Kalkstein, Grauwacke							
	c) steif	d) leicht - mittel bohrbar	e) dunkelgrau, grau					
	f) Auffüllung	g) Anthropogen	h)A[UL, UM,GU*]	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ibG Ing.-büro Gauglitz Bahnhofstraße 31 37115 Duderstadt Fon 05527 / 8495420 Fax 05527 / 8495422	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	Projektnummer D24/2227-I Anlage: 3.5
--	---	--

Vorhaben: Neubau Feuerwehr, 37539 Bad Grund (Harz) - Umwelttechnische Untersuchung -

Bohrung KRB8 / Blatt: 1	Höhe: 285,76 m NHN	Datum: 16.01.2025
-----------------------------------	-----------------------	----------------------

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.10 285.66	a) Asphalt					Kernbohrung Ø 100 mm	AK	8	0,00 - 0,10
	b)								
	c) -	d) -	e) schwarz						
	f) Auffüllung	g) Anthropogen	h) -	i)					
0.30 285.46	a) Kies, sandig - stark sandig, schwach schluffig					Kl. 3 mäßig feucht	GP	8/1	0,10 - 0,30
	b) Kies: Kalkstein								
	c) mitteldicht	d) mittelschwer bohrbar	e) graubraun						
	f) Auffüllung	g) Anthropogen	h) A [GW]	i)					
1.00 284.76	a) Schluff, sandig - stark sandig, schwach kiesig - kiesig					Kl. 4 mäßig feucht	GP	8/2	0,30 - 1,00
	b)								
	c) steif	d) leicht bohrbar	e) graubraun						
	f) Auffüllung	g) Anthropogen	h)A[UL, UM,SU*]	i)					
3.00 282.76	a) Schluff, kiesig - stark kiesig, schwach sandig					Kl. 4 mäßig feucht	GP	8/3	1,00 - 3,00
	b)								
	c) steif - halbfest	d) mittelschwer bohrbar	e) rotbraun						
	f) Schwemmsedimente	g) Quartär	h)UL,UM, GU*	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ibG Ing.-büro Gauglitz Bahnhofstraße 31 37115 Duderstadt Fon 05527 / 8495420 Fax 05527 / 8495422	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	Projektnummer D24/2227-I Anlage: 3.6
--	---	--

Vorhaben: Neubau Feuerwehr, 37539 Bad Grund (Harz) - Umwelttechnische Untersuchung -

Bohrung KRB9 / Blatt: 1	Höhe: 285,81 m NHN	Datum: 16.01.2025
-----------------------------------	-----------------------	----------------------

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
0.20 285.61	a) Schluff, sandig - stark sandig, schwach tonig, humos				Kl. 1 nass						
	b)										
	c) weich		d) leicht bohrbar							e) dunkelbraun	
	f) Mutterboden / Auffüllung		g) Anthropogen							h) A [OH]	
1.40 284.41	a) Schluff, sandig - stark sandig, schwach kiesig - kiesig				Kl. 4 mäßig feucht		GP	9/1	0,20 - 1,40		
	b) kiesig: Kalkstein, Sandstein, Rundkies										
	c) steif		d) leicht bohrbar							e) graubraun	
	f) Auffüllung		g) Anthropogen							h) A[UL, UM,SU*]	
3.00 282.81	a) Schluff, kiesig - stark kiesig, schwach sandig				Kl. 4 mäßig feucht Endteufe!		GP	9/2	1,40 - 3,00		
	b)										
	c) steif - halbfest		d) mittelschwer bohrbar							e) rotbraun	
	f) Schwemmsedimente		g) Quartär							h) UL,UM, GU*	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ibG Ing.-büro Gauglitz Bahnhofstraße 31 37115 Duderstadt Fon 05527 / 8495420 Fax 05527 / 8495422	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	Projektnummer D24/2227-I Anlage: 3.7
--	---	--

Vorhaben: Neubau Feuerwehr, 37539 Bad Grund (Harz) - Umwelttechnische Untersuchung -

Bohrung	KRB10	/ Blatt: 1	Höhe: 285,71 m NHN	Datum:	16.01.2025
---------	-------	------------	--------------------	--------	------------

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
0.08 285.63	a) Asphalt				Kernbohrung Ø 100 mm		AK	8	0,00 - 0,10		
	b) wegen unsicherer Leitungslage nur Asphaltprobe!										
	c) -		d) -		e) schwarz					Endteufe!	
	f) Auffüllung		g) Anthropogen		h) - i)						
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h) i)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h) i)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h) i)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h) i)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ibG Ing.-büro Gauglitz Bahnhofstraße 31 37115 Duderstadt Fon 05527 / 8495420 Fax 05527 / 8495422	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	Projektnummer D24/2227-I Anlage: 3.8
--	---	--

Vorhaben: Neubau Feuerwehr, 37539 Bad Grund (Harz) - Umwelttechnische Untersuchung -

Bohrung KRB11 / Blatt: 1	Höhe: 285,96 m NHN	Datum: 16.01.2025
--------------------------------	-----------------------	----------------------

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
0.10 285.86	a) Schluff, sandig - stark sandig, schwach kiesig, humos				Kl. 1						
	b) kiesig: Kalkstein				nass						
	c) weich		d) leicht bohrbar		e) dunkelbraun						
	f) Mutterboden / Auffüllung		g) Anthropogen		h) ¹⁾ A [OH]		i)				
1.70 284.26	a) Sand, kiesig - stark kiesig, schwach schluffig				Kl. 3		GP	11/1	0,10 - 1,70		
	b) kiesig: Ziegelbruch, Beton, Kalkstein, Rundkies				mäßig feucht						
	c) mitteldicht - dicht		d) mittel - schwer bohrbar		e) graubraun					kein weiterer Bohrfortschritt Endteufe!	
	f) Auffüllung		g) Anthropogen		h) A[SW, GW]					i)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ibG Ing.-büro Gauglitz Bahnhofstraße 31 37115 Duderstadt Fon 05527 / 8495420 Fax 05527 / 8495422	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	Projektnummer D24/2227-I Anlage: 3.9
--	---	--

Vorhaben: Neubau Feuerwehr, 37539 Bad Grund (Harz) - Umwelttechnische Untersuchung -

Bohrung KRB12 / Blatt: 1 Höhe: 286,28 m NHN	Datum: 16.01.2025
---	--------------------------

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
0.10 286.18	a) Sand, schluffig - stark schluffig, schwach kiesig, humos				Kl. 1 nass						
	b)										
	c) weich		d) leicht bohrbar							e) dunkelbraun	
	f) Mutterboden / Auffüllung		g) Anthropogen							h) A [OH]	
1.80 284.48	a) Schluff, tonig - stark tonig, schwach sandig, schwach kiesig				Kl. 3 mäßig feucht		GP	12/1	0,10 - 1,80		
	b) kiesig: Ziegelbruch, Kalkstein, Rundkies										
	c) weich - steif		d) leicht bohrbar							e) braun	
	f) Auffüllung		g) Anthropogen							h) A[UL, UM,TL]	
3.00 283.28	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig				Kl. 3 mäßig feucht Endteufe!		GP	12/2	1,80 - 3,00		
	b)										
	c) locker - mitteldicht		d) leicht - mittel bohrbar							e) dunkelgrau, grau	
	f) Auffüllung		g) Anthropogen							h) A [SE]	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ibG Ing.-büro Gauglitz Bahnhofstraße 31 37115 Duderstadt Fon 05527 / 8495420 Fax 05527 / 8495422	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	Projektnummer D24/2227-I Anlage: 3.10
--	---	---

Vorhaben: Neubau Feuerwehr, 37539 Bad Grund (Harz) - Umwelttechnische Untersuchung -

Bohrung KRB13 / Blatt: 1	Höhe: 282,36 m NHN	Datum: 16.01.2025
------------------------------------	-----------------------	----------------------

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe					i) Kalk- gehalt
0.10 282.26	a) Schluff, sandig - stark sandig, humos					Kl. 1 nass				
	b)									
	c) weich		d) leicht bohrbar		e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden / Auffüllung		g) Anthropogen		h) A [OH]					i)
3.00 279.36	a) Sand, kiesig - stark kiesig, schwach schluffig					Kl. 3 mäßig feucht Endteufe!	GP	13/1	0,10 - 3,00	
	b) kiesig: Kalkstein, Rundkies									
	c) locker - mitteldicht		d) leicht - mittel bohrbar		e) dunkelbraun, schwarz					
	f) Auffüllung		g) Anthropogen		h) A[SW, GW]					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ibG Ing.-büro Gauglitz Bahnhofstraße 31 37115 Duderstadt Fon 05527 / 8495420 Fax 05527 / 8495422	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	Projektnummer D24/2227-I Anlage: 3.11
--	---	---

Vorhaben: Neubau Feuerwehr, 37539 Bad Grund (Harz) - Umwelttechnische Untersuchung -

Bohrung KRB14 / Blatt: 1	Höhe: 281,32 m NHN	Datum: 16.01.2025
------------------------------------	-----------------------	----------------------

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt						
0.20 281.12	a) Sand, schluffig - stark schluffig, schwach tonig, humos					Kl. 1 nass				
	b)									
	c) locker		d) leicht bohrbar		e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden / Auffüllung		g) Anthropogen		h) A [OH]					i)
3.00 278.32	a) Sand, kiesig - stark kiesig, schwach schluffig					Kl. 3 mäßig feucht Endteufe!	GP	14/1	0,20 - 3,00	
	b) kiesig: Ziegelbruch, Beton, Kalkstein, Rundkies									
	c) locker		d) leicht bohrbar		e) dunkelgraubraun					
	f) Auffüllung		g) Anthropogen		h) A[SW, GW]					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor