

ALTE FEUERWACHE Adlergestell, Berlin-Schmöckwitz	Blatt Nr. 1	RESTAURATORISCHE BEFUNDUNTERSUCHUNG
Verfasser ALEXANDRA RESTAURIERUNGEN Büro für Bauforschung, Restaurierung und Architektur	Datum November 2024	STRASSENFASSADE FARBTONÜBERSICHT

BEFUND



BAUTEIL BINDEMITTEL FARBTON

NEUFASSUNG BINDEMITTELVORSCHLAG GLANZGRAD FARBTON

PUTZFLÄCHEN

leicht ölig gebunden

SOL-Silikatfarbe o.ä.

matt

Sikkens¹

F6.05.70

NCS

(S 2002-Y50R)

Keim

(9552)

Ockerton gräulich hell

TORE² Holzflächen

Ölfarbanstrich

Kunstharzfarbanstrich

seidenglänzend

Sikkens¹

C8.30.20

NCS

S 6030-Y70R

Rotbraun

TORE Metallteile

Ölfarbanstrich

Kunstharzfarbanstrich

seidenglänzend

Sikkens¹

D6.05.15

NCS

S 8505-Y20R

Schwarz

FENSTER außenseitig

Ölfarbanstrich

Kunstharzfarbanstrich

seidenglänzend

Sikkens¹

(G4.07.80)

NCS

S 0502-Y

Weiß gebrochen

Die Farbtonangaben nach Karten von Farbsystemen stellen eine Annäherung an die nachgewiesenen Farbtöne dar.

¹ Sikkens Colour Collection 3031 und 5051

² Nördliche Tür Oberlicht – ähnlicher Befund