



Legende

- Bestand
- Abbruch
- Neubau im Bestand
- Neubau Stb.-Wand 24cm und Stb.-Stützen 40/40cm
- Neubau KS - Mauerwerk
- Neubau Verblender
- Neubau Verblender beim Bestand
- Neubau Trockenbau
- Neubau Trockenbau F30
- Neubau Trockenbau F90
- Neubau Dämmung beim Bestand
- Neubau Dämmung
- Brandwand
- Durchbruch

Beachtung des Bodengutachtens mit Gründungs- und Abdichtungsempfehlung.

Gültig nur in Verbindung mit der geprüften Statik! Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen und mit den Architektenplänen zu vergleichen! Unklarheiten und Widersprüche in den Plänen sind mit dem Planverfasser vor der Ausführung zu klären! Auflagen der Bauaufsicht sind zu berücksichtigen!

OK	Oberkante	EN	Einbauelement	WA	Wandverankerung
UK	Unterseite	HZ	Heizung	WD	Wanddurchbruch
FK	Fußkante	LD	Lüftung	WS	Wandständer
RD	Rückwand	SM	Schürer	AD	Anbauelement
FF	Fußboden	SD	Schürer	GA	Glasanstrich in Tür
BRH	Brüstungsbereich	DA	Deckenabdeckung	RS	Tür, rauchdicht
LSH	Leuchte	DO	Deckendurchbruch	T 90	Tür, rauchdicht
LZ	Leuchte	UD	Deckendurchbruch	T 90	Tür, rauchdicht
ST	Stütz	FD	Fundamentdurchbruch	RS	Rauchdichtung
FLZ	Flur	UD	Deckendurchbruch		
CL	Clouffahrt	UD	Deckendurchbruch		
OK	Oberkante	F	Flecken		
PA	Platz	LJ	Lüftung		
GF	Glasfaser	P	Putz		
RF	Rückwand	RS	Rauchdichtung		
MF	Mineralfaser	BN	Bodenverankerung		

STAND: 29.04.2026 INDEX: 06

St. Elisabeth Krankenhaus - Damme ZENTRALE NOTAUFNABME

AUSFÜHRUNG

DETAIL NOTW. TRH

04/26

D

DETAIL

DETAIL NOTW. TRH

04/26

D

DETAIL