


Grundriss Tiefgarage



Oberteilungszeitpunkt	Oberteilungszeitpunkt
Oh-S-X	Oberteilungszeitpunkt
1	Oberteilungszeitpunkt
2	Oberteilungszeitpunkt
3	Oberteilungszeitpunkt
4	Oberteilungszeitpunkt

Chloride / Carbonatisierung	Chloride / Carbonatisierung
C-X-X	Chloride / Carbonatisierung
1	Chloride / Carbonatisierung
2	Chloride / Carbonatisierung
3	Chloride / Carbonatisierung
4	Chloride / Carbonatisierung

Legende	Legende
W	Legende
S	Legende
F	Legende
D	Legende
B	Legende

Bauteilbezeichnung	Erläuterung zur Positionierung
W	Erläuterung zur Positionierung
S	Erläuterung zur Positionierung
F	Erläuterung zur Positionierung
D	Erläuterung zur Positionierung
B	Erläuterung zur Positionierung

d	c	b	a	Schr.
Brandt	18.02.26	Ergebnis weiterer Ergebnisse der Betonuntersuchung, Stützern: eingetrag		
Brandt	10.10.25	Ergebnisse der Betonuntersuchung eingetrag		
Schr.	06.06.25			

BAUVORHABEN	Sanierung ehem. IKK-Gebäude Parkallee 21 in Büdelsdorf	BLATT-NR.	INDEX
SA1	b		
Inhalt	Feststellung IST-Zustand Sondierproben in TG	MASSTAB	1:50
Neubildt Haus, Westring 455 20119 Kiel	Teil 0431 / 3.05.57-5.7.04 3.05.57-5.7.04	AUFTRAGS-NR.	25/2583
oemig + partner	Bestandende Ingenieurbüro VBI für das Bauwesen		