


Fotodokumentation, Stand 2025 vor den Fäll- und Rodungs- / Abbrucharbeiten



Blick von der Feuerwache auf den Zugangs- / Zufahrtsbereich in das Baufeld





Blick von Osten über das Hortspielgelände



Blick von Westen über das Hortspielgelände



Blick von Osten in Richtung Westen auf das Hortspiel- / Vereinsgelände



Blick über die Schotterfläche (Parkplatz) auf die Kiefernreihe zwischen Hort- und Vereinsgrundstück



Gehölzfläche an der Straße „Am Stadion“



Vegetationsfläche zwischen Vereinsgebäude (rechts) und Hortgelände in Richtung Straße „Am Stadion“



Kiefernreihe zwischen Vereinsgelände und Sportplatz / Hortgelände



Blick von Westen auf die „Rückseite“ des Vereinsgeländes



Gehölzfläche zwischen Vereinsgebäude und Straße „Am Stadion“

Fotodokumentation, Stand 2026 nach den Fäll- und Rodungs- / Abbrucharbeiten



Blick von der Feuerwache über die Straße „Am Stadion“ über das Baufeld



Blick vom Hortspielgelände über das Baufeld in Richtung Stadion



Blick vom Sportplatz über das Baufeld in Richtung Straße „Am Stadion“



Blick vom Stadion über das Baufeld in Richtung Hort / Hortspielgelände



Baugrube innerhalb des Baufelds nach Abbruch des Vereinsgebäudes / Kellers